

# 增强 A/D 型 Flash 单片机 HT66F13/HT66F14/HT66F15

版本: V1.60 日期: 2023-12-06

www.holtek.com



# 目录

特性	
CPU 特性	
周边特性	6
概述	7
选型表	7
方框图	8
引脚图	9
引脚说明	10
极限参数	13
直流电气特性	13
交流电气特性	
ADC 特性	
上电复位特性	
系统结构	
时序和流水线结构	
程序计数器	
堆栈	
算术逻辑单元 – ALU	
Flash 程序存储器	
结构	
特殊向量 查表	
旦衣	
在线编程	
数据存储器	
结构	
特殊功能寄存器	25
间接寻址寄存器 – IAR0, IAR1	
间接寻址指针 – MP0, MP1	
累加器 – ACC	
程序计数器低字节寄存器 – PCL	
表格寄存器 – TBLP, TBHP, TBLH 状态寄存器 – STATUS	
振荡器 振荡器概述	
系统时钟配置	
外部晶体 / 陶瓷振荡器 – HXT	
外部 RC 振荡器 – ERC	
内部 RC 振荡器 – HIRC	



内部 32kHz 振荡器 – LIRC	
辅助振荡器	29
工作模式和系统时钟	30
系统时钟	30
系统工作模式	30
控制寄存器	31
快速唤醒	32
工作模式切换	34
静态电流的注意事项	36
唤醒	37
编程注意事项	37
看门狗定时器	38
看门狗定时器时钟源	
看门狗定时器控制寄存器	38
看门狗定时器操作	
复位和初始化	40
复位功能	
复位初始状态	
输入 / 输出端口	47
上拉电阻	
PA 口唤醒	
输入 / 输出端口控制寄存器	
输入/输出引脚结构	
编程注意事项	
定时器模块 – TM	
简介	
TM 操作	
TM 时钟源	
TM 中断	
TM 外部引脚	
TM 输入 / 输出引脚控制寄存器	55
编程注意事项	
简易型 TM	
筒 <b>3 型 TM 操作</b>	
简易型 TM 寄存器介绍	
简易型 TM 工作模式	
标准型 TM	
标准型 TM 操作	
标准型 TM 条件	
标准型 TM 工作模式	
增强型 TM	
增强型 TM 操作	
增强型 TM 寄存器介绍	85



增强型 TM 工作模式	90
A/D 转换器	105
A/D 简介	105
A/D 转换寄存器介绍	105
A/D 操作	108
A/D 输入引脚	109
A/D 转换步骤	110
编程注意事项	111
A/D 转换功能	111
A/D 转换应用范例	112
中断	113
中断寄存器	
中断操作	
外部中断	
多功能中断	
A/D 转换器中断	
时基中断	
LVD 中断	
TM 中断	
中断唤醒功能	
编程注意事项	
<b>暂停模式和唤醒</b> 进入空闲或休眠模式	
静态电流的注意事项	
唤醒	
低电压检测 – LVD	
LVD 寄存器	
LVD 操作	
带 SCOM 功能的 LCD	
LCD 操作	
LCD 偏压控制	
配置选项	127
应用电路	128
指令集	129
简介	
指令周期	
数据的传送	
算术运算	
逻辑和移位运算	
分支和控制转换	
位运算	
<u> </u>	
其它运算	
7, 5, 5, 7, 1	



指令集概要	121
慣例	
指令定义	134
封装信息	146
16-pin NSOP (150mil) 外形尺寸	147
20-pin SOP (300mil) 外形尺寸	
24-pin SOP (300mil) 外形尺寸	



## 注意, 规格中提到的 HT66F13 产品已终止, 目前不再使用。

### 特性

### CPU 特性

• 工作电压:

 $f_{SYS}$ =8MHz: 2.2V~5.5V  $f_{SYS}$ =12MHz: 2.7V~5.5V  $f_{SYS}$ =20MHz: 4.5V~5.5V

- V<sub>DD</sub>=5V,系统时钟为20MHz时,指令周期为0.2μs
- 提供暂停和唤醒功能,以降低功耗
- 四种振荡模式: 外部晶振 – HXT 外部 RC – ERC 内部 RC – HIRC 内部 32kHz RC – LIRC
- 多种工作模式: 正常、低速、空闲和休眠
- 内部集成 4MHz, 8MHz 和 12MHz 振荡器, 无需外接元件
- 所有指令都可在1或2个指令周期内完成
- 查表指令
- 63 条指令
- 多达 8 层堆栈
- 位操作指令

#### 周边特性

- Flash 程序存储: 1K×14~4K×15
- RAM 数据存储: 64×8~192×8
- 看门狗定时器功能
- 多达 22 个双向 I/O 口
- 4 个软件控制 SCOM 口 1/2 bias LCD 驱动器 HT66F14/15
- 多个引脚与外部中断口共用
- 多个定时器模块用于时间测量、捕捉输入、比较匹配输出、PWM 输出及单脉 冲输出
- 时基功能,可提供固定时间的中断信号
- 4 通道 12-bit A/D 转换器
- 低电压复位功能
- 低电压检测功能
- 多种封装类型

Rev. 1.60 6 2023-12-06



### 概述

HT66F1X 系列单片机是一款 A/D 型具有 8 位高性能精简指令集的 Flash 单片机。该系列单片机具有一系列功能和特性,其 Flash 存储器可多次编程的特性给用户提供了较大的方便。存储器方面,还包含了一个 RAM 数据存储器用于应用程序数据存储。

在模拟特性方面,这款单片机包含一个多通道 12 位 A/D 转换器。还带有多个使用灵活的定时器模块,可提供定时功能、脉冲产生功能及 PWM 产生功能。内部看门狗定时器、低电压复位和低电压检测等内部保护特性,外加优秀的抗干扰和 ESD 保护性能,确保单片机在恶劣的电磁干扰环境下可靠地运行。

这款单片机提供了丰富的 HXT、ERC、HIRC 和 LIRC 振荡器功能选项,且内建完整的系统振荡器,无需外围元器件。其在不同工作模式之间动态切换的能力,为用户提供了一个优化单片机操作和减少功耗的手段。

外加时基功能、I/O 使用灵活等其它特性,使这款单片机可以广泛应用于各种产品中,例如电子测量仪器、环境监控、手持式测量工具、家庭应用、电子控制工具、马达控制等方面。

### 选型表


对此系列的芯片而言,大多数的特性参数都是一样的。主要差异在于程序存储器的容量,I/O数量,TM特性,堆栈层数和封装类型。下表列出了各单片机的主要特性。

型号	V <sub>DD</sub>	ROM	RAM	I/O	外部 中断	A/D	TM 模块	堆栈	封装形式
HT66F13	2.2V~ 5.5V	1K×14	64×8	14	2	12-bit×4	10-bit STM×1	4	16NSOP
HT66F14	2.2V~ 5.5V	2K×15	96×8	18	2	12-bit×4	10-bit CTM×1 10-bit STM×1	4	16NSOP, 20SOP
HT66F15	2.2V~ 5.5V	4K×15	128×8	22	2	12-bit×4	10-bit CTM×1 10-bit ETM×1	8	16NSOP, 24SOP

注:对于有不止一种封装形式的芯片,选型表针对较大的封装的情况。




## 方框图





## 引脚图





## 引脚说明

除了电源引脚外,该系列单片机的所有引脚都以它们的端口名称进行标注,例如 PA.0、PA.1等,用于描述这些引脚的数字输入/输出功能。然而,这些引脚也与其它功能共用,如模数转换器,定时器模块引脚等。每个引脚的功能如下表所述,而引脚配置的详细内容见规格书其它章节。

#### HT66F13

引脚名称	功能	OP	I/T	O/T	共用引脚映射
PA0~PA7	端口A	PAWU Papu	ST	CMOS	_
PB0~PB5	端口 B	PBPU	ST	CMOS	_
AN0~AN3	ADC 输入	ACER	AN		PA0~PA3
VREF	ADC 参考输入	ADCR1	AN	_	PB0
TCK1	TM1 输入	_	ST	_	PA6
TP1_0	TM1 输入/输出	TMPC	ST	CMOS	PA7
INT0,INT1	外部中断 0,1	_	ST	_	PB4, PB5
OSC1	HXT/ERC 脚	СО	HXT	_	PB1
OSC2	HXT 脚	CO	_	HXT	PB2
RES	复位脚	СО	ST	_	PB3
VDD	电源电压*	_	PWR	_	_
VSS	地*	_	PWR	_	_

注: I/T: 输入类型 O/T: 输出类型

OP: 通过配置选项(CO)或寄存器选项来设置

PWR: 电源; CO: 配置选项

ST:斯密特触发输入 CMOS:CMOS输出 AN:模拟输入脚 HXT:高速晶体振荡器

\*: AVDD是ADC电源电压,与VDD在内部连在一起, AVSS是ADC地引脚,与VSS在内部连在一起。

Rev. 1.60 10 2023-12-06



#### HT66F14

引脚名称	功能	OP	I/T	O/T	共用引脚映射
PA0~PA7	端口A	PAWU PAPU	ST	CMOS	_
PB0~PB7	端口B	PBPU	ST	CMOS	_
PC0~PC1	端口 C	PCPU	ST	CMOS	_
AN0~AN3	ADC 输入	ACER	AN	_	PA0~PA3
VREF	ADC 参考输入	ADCR1	AN	_	PB0
TCK0, TCK1	TM0, TM1 输入	_	ST	_	PA4, PA6
TP0_0,TP0_1	TM0 输入/输出	TMPC	ST	CMOS	PA5, PC1
TP1_0,TP1_1	TM1 输入/输出	TMPC	ST	CMOS	PA7, PB6
INT0, INT1	外部中断 0,1	_	ST	_	PB4, PB5
SCOM0~SCOM3	SCOM0~SCOM3	SCOMC	_	SCOM	PC0, PC1, PB6, PB7
OSC1	HXT/ERC 脚	СО	HXT		PB1
OSC2	HXT 脚	CO	_	HXT	PB2
RES	复位脚	СО	ST		PB3
VDD	电源电压*	_	PWR		_
VSS	地*	_	PWR		_

注: I/T: 输入类型 O/T: 输出类型

OP: 通过配置选项(CO)或寄存器选项来设置

PWR: 电源; CO: 配置选项

ST: 斯密特触发输入 CMOS: CMOS 输出

SCOM: 软件控制的 LCD COM

AN:模拟输入脚 HXT:高速晶体振荡器

\*: AVDD是ADC电源电压,与VDD在内部连在一起, AVSS是ADC地引脚,与VSS在内部连在一起。



#### HT66F15

引脚名称	功能	OP	I/T	O/T	共用引脚映射
PA0~PA7	端口A	PAWU PAPU	ST	CMOS	_
PB0~PB7	端口B	PBPU	ST	CMOS	_
PC0~PC3	端口C	PCPU	ST	CMOS	_
PD0~PD1	端口 D	PDPU	ST	CMOS	_
AN0~AN3	ADC 输入	ACER	AN	_	PA0~PA3
VREF	ADC 参考输入	ADCR1	AN	_	PB0
TCK0,TCK1	TM0,TM1 输入	_	ST		PA4, PA6
TP0_0,TP0_1	TM0 输入/输出	TMPC	ST	CMOS	PA5, PC1
TP1A	TM1 输入/输出	TMPC	ST	CMOS	PC0
TP1B_0, TP1B_1, TP1B_2	TM1 输入/输出	TMPC	ST	CMOS	PA7, PB6, PB7
INT0,INT1	外部中断 0,1	_	ST	_	PB4, PB5
SCOM0~SCOM3	SCOM0~SCOM3	SCOMC		SCOM	PC0, PC1, PB6, PB7
OSC1	HXT/ERC 脚	CO	HXT	_	PB1
OSC2	HXT 脚	СО	_	HXT	PB2
RES	复位脚	CO	ST	_	PB3
VDD	电源电压*	_	PWR	_	_
VSS	地*	_	PWR	_	_

注: I/T: 输入类型 O/T: 输出类型

OP: 通过配置选项(CO)或寄存器选项来设置

PWR: 电源; CO: 配置选项

ST: 斯密特触发输入 CMOS: CMOS 输出

SCOM: 软件控制的 LCD COM

AN:模拟输入脚 HXT:高速晶体振荡器

\*: AVDD是ADC电源电压,与VDD在内部连在一起, AVSS是ADC地引脚,与VSS在内部连在一起。

Rev. 1.60 12 2023-12-06



## 极限参数

电源供应电压	$V_{SS}$ -0.3V $\sim$ V <sub>SS</sub> +6.0V
储存温度	60°C~150°C
端口输入电压	$V_{SS}$ -0.3V $\sim$ V <sub>DD</sub> +0.3V
工作温度	40°C~85°C
IoL 总电流	100mA
Ioн 总电流	100mA
总功耗	500mW

注:这里只强调额定功率,超过极限参数所规定的范围将对芯片造成损害,无法预期芯片在上述标示范围外的工作状态,而且若长期在标示范围外的条件下工作,可能影响芯片的可靠性。

## 直流电气特性

Ta=25°C

符号	参数		测试条件	最小	典型	最大	单位
付写	一	V <sub>DD</sub>	条件	取小	典型	取入	十八二
	<b>エル</b> 中 I		f <sub>SYS</sub> =8MHz	2.2	_	5.5	V
$V_{DD}$	工作电压 (HXT, ERC, HIRC)	_	f <sub>SYS</sub> =12MHz	2.7	_	5.5	V
	(HAT) ERC, HIRC)		f <sub>SYS</sub> =20MHz	4.5	_	5.5	V
		3V	无负载, fsys=f <sub>H</sub> =4MHz,	_	0.7	1.1	mA
		5V	ADC off,WDT 使能		1.8	2.7	mA
$I_{DD1}$	工作电流,正常模式, f <sub>sys</sub> =f <sub>H</sub>	3V	无负载, f <sub>sys</sub> =f <sub>H</sub> =8MHz,	_	1.6	2.4	mA
	(HXT, ERC, HIRC)	5V	ADC off,WDT 使能		3.3	5.0	mA
		3V	无负载,	_	2.2	3.3	mA
		5V	f <sub>SYS</sub> =f <sub>H</sub> =12MHz, ADC off,WDT 使能		5.0	7.5	mA
$I_{\mathrm{DD2}}$	工作电流,正常模式, fsys=f <sub>H</sub> (HXT)	5V	无负载, f <sub>sys</sub> =f <sub>h</sub> =20MHz, ADC off,WDT 使能	_	6.0	9.0	mA
T	工作电流,低速模式,	3V	无负载,f <sub>sys</sub> =f <sub>L</sub> ,	_	10	20	μΑ
$I_{DD3}$	$f_{SYS} = f_L (LIRC)$	5V	ADC off,WDT 使能		30	50	μΑ
T	IDLE0 模式静态电流	3V	无负载,	_	1.5	3.0	μΑ
$I_{IDLE0}$	(LIRC on)	5V	ADC off,WDT 使能		3.0	6.0	μΑ
I <sub>IDLE1</sub>	IDLE1 模式静态电流	3V	无负载, ADC off,WDT 使能		0.55	0.83	mA
-IDEE1	(HXT, ERC, HIRC)	5V	f <sub>SYS</sub> =12MHz on		1.30	2.00	mA
т	SLEEP0 模式静态电流	3V	无负载,	_	_	1	μΑ
I <sub>SLEEP0</sub>	(LIRC off)	5V	ADC off,WDT 除能	_	_	2	μΑ
T	SLEEP1 模式静态电流	3V	无负载,	_	1.5	3.0	μΑ
I <sub>SLEEP1</sub>	(LIRC on)	5V	ADC off,WDT 使能	_	2.5	5.0	μА



** <b>-</b>	55 D 424				-th Tri		* 1 *
符号	参数	V <sub>DD</sub>	条件	最小	典型	最大	単位
$V_{\rm IL1}$	输入/输出口或除 RES 脚	_	_	0	_	$0.2V_{DD}$	V
V ILI	以外的低电平输入电压		_	0	_	1.5	V
17	输入/输出口或除 RES 脚	_	_	$0.8 V_{\mathrm{DD}}$	_	$V_{DD}$	V
$V_{\rm IH1}$	以外的高电平输入电压	5V	_	3.5	_	5.0	V
$V_{\rm IL2}$	低电平输入电压 (RES)	_	_	0	_	$0.4V_{\mathrm{DD}}$	V
V <sub>IH2</sub>	高电平输入电压 (RES)	_	_	$0.9V_{DD}$	_	$V_{DD}$	V
			LVR 使能,选择 2.10V	-5%	2.10	+5%	V
<b>1</b>			LVR 使能,选择 2.55V	-5%	2.55	+5%	V
$V_{LVR}$	低电压复位电压		LVR 使能,选择 3.15V	-5%	3.15	+5%	V
			LVR 使能,选择 4.20V	-5%	4.20	+5%	V
			LVDEN=1, V <sub>LVD</sub> =2.0V	-5%	2.00	+5%	V
			LVDEN=1, V <sub>LVD</sub> =2.2V	-5%	2.20	+5%	V
			LVDEN=1, V <sub>LVD</sub> =2.4V	-5%	2.40	+5%	V
<b>,</b> ,	低电压检测电压		LVDEN=1, V <sub>LVD</sub> =2.7V	-5%	2.70	+5%	V
$V_{LVD}$		_	LVDEN=1, V <sub>LVD</sub> =3.0V	-5%	3.00	+5%	V
			LVDEN=1, V <sub>LVD</sub> =3.3V	-5%	3.30	+5%	V
			LVDEN=1, V <sub>LVD</sub> =3.6V	-5%	3.60	+5%	V
			LVDEN=1, V <sub>LVD</sub> =4.4V	-5%	4.40	+5%	V
	H 11 11		LVR 使能,LVDEN=0	_	60	90	μΑ
$I_{LV}$	使用 LVR 和 LVD 的额外 功耗	_	LVR 除能,LVDEN=1	_	75	115	μΑ
	· 切札		LVR 使能,LVDEN=1	_	90	135	μА
	松)/松山口松山低山亚	3V	I <sub>OL</sub> =9mA	_	_	0.3	V
$V_{OL}$	输入/输出口输出低电平	5V	I <sub>OL</sub> =20mA	_	_	0.5	V
<b>3</b> 7	松) /松山口松山青山亚	3V	I <sub>OH</sub> =-3.2mA	2.7	_	_	V
$V_{OH}$	输入/输出口输出高电平	5V	I <sub>OH</sub> =-7.4mA	4.5	_	_	V
D		3V		20	60	100	kW
$R_{PH}$	输入/输出口上拉电阻	5V	_	10	30	50	kW
			SCOMC, ISEL[1:0]=00	17.5	25.0	32.5	μΑ
,	2001年工作中次	- T T	SCOMC, ISEL[1:0]=01	35	50	65	μΑ
Iscom	SCOM 工作电流	5V	SCOMC, ISEL[1:0]=10	70	100	130	μA
			SCOMC, ISEL[1:0]=11	140	200	260	μΑ
V <sub>SCOM</sub>	用于 LCD COM 的 VDD/2 电压	5V	无负载	0.475	0.500	0.525	$V_{DD}$
V <sub>125</sub>	蜂鸣器 1.25V 参考电压	_	_	-3%	1.25	+3%	V
I <sub>125</sub>	蜂鸣器使用 1.25V 参考电 压的额外功耗	_	_	_	200	300	μА



## 交流电气特性

Ta=25°C

<i>দ</i> ⊬ □	25 MT			e i		В	
符号	参数	$V_{DD}$	条件	最小	典型	最大	単位
			2.2V~5.5V	DC	_	8	MHz
$ m f_{CPU}$	工作时钟	_	2.7V~5.5V	DC	_	12	MHz
			4.5V~5.5V	DC	_	20	MHz
			2.2V~5.5V	0.4	_	8	MHz
$f_{SYS}$	系统时钟 (HXT)	_	2.7V~5.5V	0.4	_	12	MHz
			4.5V~5.5V	0.4	_	20	MHz
		3V/5V	Ta=25°C	-2%	4	+2%	MHz
		3V/5V	Ta=25°C	-2%	8	+2%	MHz
		5V	Ta=25°C	-2%	12	+2%	MHz
		3V/5V	Ta=0~70°C	-5%	4	+5%	MHz
		3V/5V	Ta=0~70°C	-4%	8	+4%	MHz
		5V	Ta=0~70°C	-5%	12	+3%	MHz
		2.2V~3.6V	Ta=0~70°C	-7%	4	+7%	MHz
c	乏统味油 (IIIDC)	3.0V~5.5V	Ta=0~70°C	-5%	4	+9%	MHz
$f_{ m HIRC}$	系统时钟 (HIRC)	2.2V~3.6V	Ta=0~70°C	-6%	8	+4%	MHz
		3.0V~5.5V	Ta=0~70°C	-4%	8	+9%	MHz
		3.0V~5.5V	Ta=0~70°C	-6%	12	+7%	MHz
		2.2V~3.6V	Ta=-40°C~85°C	-12%	4	+8%	MHz
		3.0V~5.5V	Ta=-40°C~85°C	-10%	4	+9%	MHz
		2.2V~3.6V	Ta=-40°C~85°C	-15%	8	+4%	MHz
		3.0V~5.5V	Ta=-40°C~85°C	-8%	8	+9%	MHz
		3.0V~5.5V	Ta=-40°C~85°C	-12%	12	+7%	MHz
		5V	Ta=25°C, R=120kΩ*	-2%	8	+2%	MHz
		5V	Ta=0°C~70°C, R=120kΩ*	-5%	8	+6%	MHz
$ m f_{ERC}$	系统时钟 (ERC)	5V	Ta=-40°C~85°C, R=120kΩ*	-7%	8	+9%	MHz
		3.0V~5.5V	Ta=-40°C~85°C, R=120kΩ*	-9%	8	+10%	MHz
		2.2V~5.5V	Ta=-40°C~85°C, R=120kΩ*	-15%	8	+10%	MHz
c	无统叶铀 (I ID C)	5V	_	-10%	32	+10%	kHz
flirc	系统时钟 (LIRC)	2.2V~5.5V	Ta=-40°C~85°C	-50%	32	+60%	kHz
$f_{\text{TIMER}}$	定时器输入频率	_	_	_	_	1	f <sub>SYS</sub>
t <sub>RES</sub>	外部复位低电平脉宽	_	_	1	_	_	μs
$t_{\rm INT}$	中断脉宽	_	_	1	_	_	tsys
$t_{LVR}$	低压复位时间	_	_	120	240	480	μs
$t_{ m LVD}$	低压中断时间	_	_	20	45	90	μs



符号	参数		测试条件	最小	典型	旦十	单位
1寸写		V <sub>DD</sub>	条件	取小	<b>一 典型</b>	最大	井山工
$t_{ m LVDS}$	LVDO 稳定的时间	_	_	15	_	_	μs
$t_{\mathrm{BGS}}$	V <sub>BG</sub> 启动稳定时间	_	无负载	_	_	20	μs
	系统启动时间 (从 HALT 中唤醒)		f <sub>SYS</sub> =HXT	_	1024	_	
$t_{SST}$		_	f <sub>sys</sub> =ERC 或 HIRC	_	15~16	_	$t_{\rm SYS}$
	(//X IIALI 下夾座 )		f <sub>SYS</sub> =LIRC	_	1~2	_	

#### 注: 1、t<sub>SYS</sub>=1/f<sub>SYS</sub>

- 2、\*:表示电阻的公差会影响外部 RC 的频率,建议使用精密度较高的电阻。
- 3、为了保证 HIRC 振荡器的频率精度,VDD 与 VSS 间连接一个  $0.1\mu F$  的去耦电容,并尽可能接近芯片。

## ADC 特性

Ta=25°C

符号	参数		测试条件	最小值	曲刑店	最大值	单位
17 5	<b>少</b> 奴	$\mathbf{V}_{ extsf{DD}}$	条件	取小阻	典空阻	取入阻	丰山
$AV_{DD}$	ADC 工作电压	_	_	2.7		5.5	V
$V_{ m ADI}$	AD 输入电压	_	_	0	_	$ m V_{REF}$	V
$V_{REF}$	ADC 参考电压	_	_	2	_	$AV_{DD}$	V
DNL	A/D 非线性微分误差	5V	tadck=1.0µs	_	±1	±2	LSB
INL	A/D 非线性积分误差	5V	tadck=1.0µs	_	±2	±4	LSB
т	打开 A/D 增加的功耗	3V	无负载,t <sub>ADCK</sub> =0.5μs	_	0.90	1.35	mA
I <sub>ADC</sub>	打开 A/D 增加的切积	5V	无负载,t <sub>ADCK</sub> =0.5μs	_	1.20	1.80	mA
$t_{ m ADCK}$	A/D 时钟周期	_	_	0.5	_	10	μs
t <sub>ADC</sub>	A/D 转换时间(包括 A/D 采样和保持时间)	_	12-bit ADC	_	16	_	tadck
$t_{ m ADS}$	A/D 采样时间	_	_	_	4	_	$t_{ m ADCK}$
t <sub>ON2ST</sub>	ADC 开启时间	_	_	2	_	—	μs


## 上电复位特性

Ta=25°C

符号	参数		测试条件	最小	典型	最大	单位
17.5	<b>                                     </b>	$V_{DD}$	条件	取小	兴 <u>华</u>	取入	半江
V <sub>POR</sub>	上电复位电压	_	_	_	_	100	mV
RR <sub>VDD</sub>	上电复位电压速率	_	_	0.035	_	_	V/ms
t <sub>POR</sub>	VDD 保持为 Vpor 的最小时间	_	_	1			ms

Rev. 1.60 16 2023-12-06






### 系统结构

内部系统结构是盛群单片机具有良好性能的主要因素。由于采用 RISC 结构,此系列单片机具有高运算速度和高性能的特点。通过流水线的方式,指令的取得和执行同时进行,此举使得除了跳转和调用指令外,其它指令都能在一个指令周期内完成。8位 ALU 参与指令集中所有的运算,它可完成算术运算、逻辑运算、移位、递增、递减和分支等功能,而内部的数据路径则是以通过累加器和 ALU 的方式加以简化。有些寄存器在数据存储器中被实现,且可以直接或间接寻址。简单的寄存器寻址方式和结构特性,确保了在提供具有较大可靠度和灵活性的 I/O 和 A/D 控制系统时,仅需要少数的外部器件。使得这些单片机适用于低成本和批量生产的控制应用。

#### 时序和流水线结构

主系统时钟由 HXT, ERC, HIRC 或 LIRC 振荡器提供,它被细分为 T1~T4 四个内部产生的非重叠时序。在 T1 时间,程序计数器自动加一并抓取一条新的指令。剩下的时间 T2~T4 完成译码和执行功能,因此,一个 T1~T4 时钟周期构成一个指令周期。虽然指令的抓取和执行发生在连续的指令周期,但单片机流水线结构会保证指令在一个指令周期内被有效执行。除非程序计数器的内容被改变,如子程序的调用或跳转,在这种情况下指令将需要多一个指令周期的时间去执行。



系统时序和流水线

如果指令牵涉到分支,例如跳转或调用等指令,则需要两个指令周期才能完成指令执行。需要一个额外周期的原因是程序先用一个周期取出实际要跳转或调



用的地址,再用另一个周期去实际执行分支动作,因此用户需要特别考虑额外 周期的问题,尤其是在执行时间要求较严格的时候。



指令捕捉

#### 程序计数器

在程序执行期间,程序计数器用来指向下一个要执行的指令地址。除了"JMP"和"CALL"指令需要跳转到一个非连续的程序存储器地址之外,它会在每条指令执行完成以后自动加一。选择不同型号的单片机,程序寄存器的宽度会因程序存储器的容量的不同而不同。只有较低的8位,即所谓的程序计数器低字节寄存器PCL,可以被用户直接读写。

当执行的指令要求跳转到不连续的地址时,如跳转指令、子程序调用、中断或复位等,单片机通过加载所需要的位址到程序寄存器来控制程序,对于条件跳转指令,一旦条件符合,在当前指令执行时取得的下一条指令将会被舍弃,而由一个空指令周期来取代。

ſ	10 六 1 米 0						
	单片机型号	程序计数器					
	半月机空亏	程序计数器高字节	低字节(PCL 寄存器)				
	HT66F13	PC9, PC8					
	HT66F14	PC10~PC8	PCL7~PCL0				
	HT66F15	PC11~PC8					

程序计数器


程序计数器的低字节,即程序计数器的低字节寄存器 PCL,可以通过程序控制,且它是可以读取和写入的寄存器。通过直接写入数据到这个寄存器,一个程序短跳转可直接执行,然而只有低字节的操作是有效的,跳转被限制在存储器的当前页中,即 256 个存储器地址范围内,当这样一个程序跳转要执行时,会插入一个空指令周期。PCL的使用可能引起程序跳转,因此需要额外的指令周期。

#### 堆栈

堆栈是一个特殊的存储空间,用来存储程序计数器中的内容。各单片机有不同的堆栈层数,堆栈既不是数据部分也不是程序空间部分,而且它既不是可读取也不是可写入的。当前层由堆栈指针 (SP) 加以指示,同样也是不可读写的。在子程序调用或中断响应服务时,程序计数器的内容被压入到堆栈中。当子程序或中断响应结束时,返回指令 (RET 或 RETI) 使程序计数器从堆栈中重新得到它以前的值。当一个芯片复位后,堆栈指针将指向堆栈顶部。

Rev. 1.60 18 2023-12-06





单片机型号	堆栈层数
HT66F13	4
HT66F14	4
HT66F15	8

如果堆栈已满,且有非屏蔽的中断发生,中断请求标志会被置位,但中断响应将被禁止。当堆栈指针减少(执行 RET 或 RETI),中断将被响应。这个特性提供程序设计者简单的方法来预防堆栈溢出。然而即使堆栈已满,CALL 指令仍然可以被执行,而造成堆栈溢出。使用时应避免堆栈溢出的情况发生,因为这可能导致不可预期的程序分支指令执行错误。

若堆栈溢出,则首个存入堆栈的程序计数器数据将会丢失。

#### 算术逻辑单元 - ALU

算术逻辑单元是单片机中很重要的部分,执行指令集中的算术和逻辑运算。 ALU 连接到单片机的数据总线,在接收相关的指令码后执行需要的算术与逻辑操作,并将结果存储在指定的寄存器,当 ALU 计算或操作时,可能导致进位、借位或其它状态的改变,而相关的状态寄存器会因此更新内容以显示这些改变,ALU 所提供的功能如下:

- 算术运算: ADD, ADDM, ADC, ADCM, SUB, SUBM, SBC, SBCM, DAA
- 逻辑运算: AND, OR, XOR, ANDM, ORM, XORM, CPL, CPLA
- 移位运算: RRA, RR, RRCA, RRC, RLA, RL, RLCA, RLC
- 递增和递减: INCA, INC, DECA, DEC
- 分支判断: JMP, SZ, SZA, SNZ, SIZ, SDZ, SIZA, SDZA, CALL, RET, RETI

Rev. 1.60 19 2023-12-06




## Flash 程序存储器

程序存储器用来存放用户代码即储存程序。程序存储器为 FLASH 类型意味着可以多次重复编程,方便用户使用同一芯片进行程序的修改。使用适当的单片机编程工具,此系列所有单片机提供用户灵活便利的调试方法和项目开发规划及更新。

#### 结构

程序存储器的容量为 1K×14 位到 4K×15 位,程序存储器用程序计数器来寻址,其中也包含数据、表格和中断入口。数据表格可以设定在程序存储器的任何地址,由表格指针来寻址。

单片机型号	容量
HT66F13	1K×14
HT66F14	2K×15
HT66F15	4K×15



程序存储器结构

#### 特殊向量

程序存储器内部某些地址保留用作诸如复位和中断入口等特殊用途。地址 000H 是芯片复位后的程序起始地址。在芯片复位之后,程序将跳到这个地址并开始执行。

#### 杳表


程序存储器中的任何地址都可以定义成一个表格,以便储存固定的数据。使用表格时,表格指针必须先行设定,其方式是将表格的地址放在表格指针寄存器 TBLP 和 TBHP 中。这些寄存器定义表格总的地址。

在设定完表格指针后,表格数据可以使用"TABRD [m]"或"TABRDL [m]"指令分别从程序存储器查表读取。当这些指令执行时,程序存储器中表格数据低字节,将被传送到使用者所指定的数据存储器 [m],程序存储器中表格数据的高字节,则被传送到 TBLH 特殊寄存器,而高字节中未使用的位将被读取为"0"。

下图是查表中寻址/数据流程:

Rev. 1.60 20 2023-12-06





#### 查表范例

以下范例说明表格指针和表格数据如何被定义和执行。这个例子使用的表格数据用 ORG 伪指令储存在存储器中。HT66F14 中 ORG 指令的值"700H"指向的地址是 2K 程序存储器中最后一页的起始地址。表格指针的初始值设为 06H,这可保证从数据表格读取的第一笔数据位于程序存储器地址 706H,即最后一页起始地址后的第六个地址。值得注意的是,假如"TABRD [m]"指令被使用,则表格指针指向当前页。在这个例子中,表格数据的高字节等于零,而当"TABRD [m]"指令被执行时,此值将会自动的被传送到 TBLH 寄存器。

TBLH 寄存器为只读寄存器,不能重新储存,若主程序和中断服务程序都使用 表格读取指令,应该注意它的保护。使用表格读取指令,中断服务程序可能会 改变 TBLH 的值,若随后在主程序中再次使用这个值,则会发生错误,因此建 议避免同时使用表格读取指令。然而在某些情况下,如果同时使用表格读取指 令是不可避免的,则在执行任何主程序的表格读取指令前,中断应该先除能, 另外要注意的是所有与表格相关的指令,都需要两个指令周期去完成操作。

#### 表格读取程序举例

```
tempreg1 db ?
                    ; temporary register #1
tempreg2 db ?
                   ; temporary register #2
                    ; initialise low table pointer - note that this address
mov a,06h
mov tblp, a
                    ; is referenced
                    ; initialise high table pointer
mov a,07h
tbhp, a
tabrd tempreg1
                   ; transfers value in table referenced by table pointer
                    ; data at program memory address "706H" transferred to
                   ; tempreg1 and TBLH
dec tblp
                   ; reduce value of table pointer by one
                   ; transfers value in table referenced by table pointer
tabrd tempreg2
                    ; data at program memory address "705H" transferred to
                    ; tempreg2 and TBLH in this example the data "1AH" is
                    ; transferred to tempreg1 and data "OFH" to register
                    ; tempreg2
:
                   ; sets initial address of program memory
dc 00Ah, 00Bh, 00Ch, 00Dh, 00Eh, 00Fh, 01Ah, 01Bh
:
```



#### 在线编程


Flash 型程序存储器提供用户便利地对同一芯片进行程序的更新和修改。另外,HOLTEK 单片机提供 5 线接口的在线编程方式。用户可将进行过编程或未经过编程的单片机芯片连同电路板一起制成,最后阶段进行程序的更新和程序的烧写,在无需去除或重新插入芯片的情况下方便地保持程序为最新版。

盛群 Flash MCU -	≒ Writer	编程对应引	脚关系如ᄀ	۲.

Holtek Writer	HT66F13/14/15	功能
引脚名称	引脚名称	切能
SDATA	PA0	串行数据 – 读 / 写
SCLK	PA2	串行时钟
VPP	RES	复位
VDD	VDD	电源 (5.0V)
VSS	VSS	地

芯片内部程序存储器可以通过 5 线的接口在线进行编程。其中 PA0 用于数据串行下载或上传、PA2 用于串行时钟、两条用于提供电源,另外一条用于复位。芯片在线烧写的详细使用说明超出此文档的描述范围,将由专门的参考文献提供。

在编程过程中,编程器会将 RES 脚一直拉低以除能单片机工作,并控制 PA0 和 PA2 脚进行数据和时钟编程,用户必须确保这两个引脚没有连接至其它输出脚。



注:\* 可能为电阻或电容。若为电阻则其值必须大于  $1k\Omega$ ,若为电容则其必须小于 1nF。

Rev. 1.60 22 2023-12-06



## 数据存储器

数据存储器是内容可更改的8位RAM内部存储器,用来储存临时数据。

## 结构

数据存储器分为两个区,第一部分是特殊功能数据存储器。这些寄存器有固定的地址且与单片机的正确操作密切相关。大多特殊功能寄存器都可在程序控制下直接读取和写入,但有些被加以保护而不对用户开放。

第二部分数据存储器是做一般用途使用,都可在程序控制下进行读取和写入。

单片机型号	容量	地址
HT66F13	64×8	40H∼7FH
HT66F14	96×8	40H~9FH
HT66F15	192×8	40H~FFH

通用数据存储器结构



	HT68F13		HT68F14		HT68F15
00H	IAR0	00H	IAR0	00H	IAR0
01H	MP0	01H	MP0	01H	MP0
02H	IAR1	02H	IAR1	02H	IAR1
03H	MP1	03H	MP1	03H	MP1
04H	Unused	04H	Unused	04H	Unused
05H	ACC PCL	05H	ACC PCL	05H	ACC PCL
06H 07H	TBLP	06H 07H	TBLP	06H 07H	TBLP
07H	TBLH	07H 08H	TBLH	07H 08H	TBLH
09H	TBHP	09H	TBHP	09H	TBHP
0AH	STATUS	0AH	STATUS	0AH	STATUS
0BH	SMOD	0BH	SMOD	0BH	SMOD
0CH	LVDC	0CH	LVDC	0CH	LVDC
0DH	INTEG	0DH	INTEG	0DH	INTEG
0EH	WDTC	0EH	WDTC	0EH	WDTC
0FH	TBC	0FH	TBC	0FH	TBC
10H	INTC0	10H	INTC0	10H	INTC0
11H	INTC1	11H	INTC1	11H	INTC1
12H	Unused	12H	Unused	12H	Unused
13H	Unused	13H	Unused	13H	Unused
14H	Unused	14H	MFI0 MFI1	14H	MFI0 MFI1
15H 16H	Unused Unused	15H 16H	Unused	15H 16H	Unused
17H	Unused	17H	Unused	17H	Unused
18H	PAWU	18H	PAWU	1711 18H	PAWU
19H	PAPU	19H	PAPU	19H	PAPU
1AH	PA	1AH	PA	1AH	PA
1BH	PAC	1BH	PAC	1BH	PAC
1CH	PBPU	1CH	PBPU	1CH	PBPU
1DH	PB	1DH	PB	1DH	PB
1EH	PBC	1EH	PBC	1EH	PBC
1FH	Unused	1FH	PCPU	1FH	PCPU
20H	Unused	20H	PC	20H	PC
21H	Unused	21H	PCC	21H	PCC
22H 23H	Unused Unused	22H 23H	Unused	22H	PDPU PD
24H	Unused	24H	Unused Unused	23H 24H	PDC
25H	Unused	25H	Unused	25H	Unused
26H	Unused	26H	Unused	26H	Unused
27H	Unused	27H	Unused	27H	Unused
28H	Unused	28H	Unused	28H	Unused
29H	Unused	29H	Unused	29H	Unused
2AH	Unused	2AH	Unused	2AH	Unused
2BH	Unused	2BH	Unused	2BH	Unused
2CH	Unused	2CH	Unused	2CH	Unused
2DH	TMPC	2DH	TMPC	2DH	TMPC
2EH 2FH	Unused	2EH 2FH	TM0C0 TM0C1	2EH 2FH	TM0C0
30H	Unused Unused	2FF 30H	TMOCT	30H	TM0C1 TM0DL
31H	Unused	31H	TM0DL TM0DH	31H	TMODE
32H	Unused	32H	TM0AL	31H 32H	TM0AL
33H	Unused	33H	AM0AH	33H	
34H	TM1C0	34H	TM1C0	34H	TM1C0
35H	TM1C1	35H	TM1C1	35H	TM1C1
36H	Unused	36H	Unused	36H	TM1C2
37H	TM1DL	37H	TM1DL	37H	TM1DL
38H	TM1DH	38H	TM1DH	38H	TM1DH
39H	TM1AL	39H	TM1AL	39H	TM1AL
3AH	TM1AH	3AH	TM1AH	3AH	TM1AH
3BH	Unused	3BH	Unused	3BH	TM1BL
3CH 3DH	Unused	3CH	Unused	3CH	TM1BH
3DH 3EH	Unused Unused	3DH 3EH	SCOMC Unused	3DH 3EH	SCOMC Unused
3FH	Unused	3FH	Unused	3FH	
0111	Unuseu	5111	Unuseu	] 3111	Unuseu

特殊功能数据存储器结构

Rev. 1.60 24 2023-12-06



### 特殊功能寄存器

大部分特殊功能寄存器的细节将在相关功能章节描述,但有几个寄存器需在此章节单独描述。

## 间接寻址寄存器 - IAR0, IAR1

间接寻址寄存器 IAR0 和 IAR1 的地址虽位于数据存储区,但其并没有实际的物理地址。间接寻址的方法准许使用间接寻址指针做数据操作,以取代定义实际存储器地址的直接存储器寻址方法。在间接寻址寄存器(IAR0 和 IAR1)上的任何动作,将对间接寻址指针 (MP0 和 MP1) 所指定的存储器地址产生对应的读/写操作。因为这些间接寻址寄存器不是实际存在的,直接读取将返回"00H"的结果,而直接写入此寄存器则不做任何操作。

#### 间接寻址指针-MP0, MP1

该系列单片机提供两个间接寻址指针,即 MP0 和 MP1。由于这些指针在数据存储器中能像普通的寄存器一般被操作,因此提供了一个寻址和数据追踪的有效方法。当对间接寻址寄存器进行任何操作时,单片机指向的实际地址是由间接寻址指针所指定的地址。注意,对于 HT66F13,间接寻址指针的第7位没有作用,必须注意当读取间接寻址指针时,第7位将返回"1"。

以下例子说明如何清除一个具有 4 RAM 地址的区块,它们已事先定义成地址 adres1 到 adres4。

#### 间接寻址程序举例

```
data .section 'data'
adres1 db ?
adres2
          db?
          db?
adres3
          db?
adres4
           db ?
block
code .section at 0 'code'
          00h
orq
start:
   mov a,04h
                                 ; setup size of block
   mov block, a
    mov a, offset adres1
                                 ; Accumulator loaded with first RAM
                                 : address
   mov mp0,a
                                 ; setup memory pointer with first RAM
address
loop:
    clr IAR0
                                 ; clear the data at address defined by mp0
    inc mp0
                                 ; increment memory pointer
    sdz block
                                 ; check if last memory location has been
cleared
    jmp loop
continue:
```

在上面的例子中有一点值得注意,即并没有确定 RAM 地址。



#### 累加器-ACC

对任何单片机来说,累加器是相当重要的,且与 ALU 所完成的运算有密切关系,所有 ALU 得到的运算结果都会暂时存在 ACC 累加器里。若没有累加器,ALU必须在每次进行如加法、减法和移位的运算时,将结果写入到数据存储器,这样会造成程序编写和时间的负担。另外数据传送也常常牵涉到累加器的临时储存功能,例如在使用者定义的一个寄存器和另一个寄存器之间传送数据时,由于两寄存器之间不能直接传送数据,因此必须通过累加器来传送数据。

#### 程序计数器低字节寄存器 - PCL

为了提供额外的程序控制功能,程序计数器低字节设置在数据存储器的特殊功能区域内,程序员可对此寄存器进行操作,很容易的直接跳转到其它程序地址。直接给 PCL 寄存器赋值将导致程序直接跳转到程序存储器的某一地址,然而由于寄存器只有8位长度,因此只允许在本页的程序存储器范围内进行跳转,而当使用这种运算时,要注意会插入一个空指令周期。

#### 表格寄存器 - TBLP, TBHP, TBLH

这三个特殊功能寄存器对存储在程序存储器中的表格进行操作。TBLP 和 TBHP 为表格指针,指向表格数据存储的地址。它们的值必须在任何表格读取指令执行前加以设定,由于它们的值可以被如"INC"或"DEC"的指令所改变,这就提供了一种简单的方法对表格数据进行读取。表格读取数据指令执行之后,表格数据高字节存储在 TBLH 中。其中要注意的是,表格数据低字节会被传送到使用者指定的地址。

#### 状态寄存器 - STATUS

这8位的状态寄存器由零标志位(Z)、进位标志位(C)、辅助进位标志位(AC)、溢出标志位(OV)、暂停标志位(PDF)和看门狗定时器溢出标志位(TO)组成。这些算术/逻辑操作和系统运行标志位是用来记录单片机的运行状态。

除了 PDF 和 TO 标志外,状态寄存器中的位像其它大部分寄存器一样可以被改变。任何数据写入到状态寄存器将不会改变 TO 或 PDF 标志位。另外,执行不同的指令后,与状态寄存器有关的运算可能会得到不同的结果。TO 标志位只会受系统上电、看门狗溢出或执行"CLR WDT"或"HALT"指令影响。PDF 标志位只会受执行"HALT"或"CLR WDT"指令或系统上电影响。

Z、OV、AC和C标志位通常反映最近运算的状态。

- C: 当加法运算的结果产生进位,或减法运算的结果没有产生借位时,则 C 被置位,否则 C 被清零,同时 C 也会被带进位的移位指令所影响。
- AC: 当低半字节加法运算的结果产生进位,或高半字节减法运算的结果没有产生借位时,AC被置位,否则AC被清零。
- Z: 当算术或逻辑运算结果是零时, Z被置位, 否则 Z被清零。
- **OV**: 当运算结果高两位的进位状态异或结果为 1 时, OV 被置位, 否则 OV 被清零。
- PDF: 系统上电或执行 "CLR WDT" 指令会清零 PDF, 而执行"HALT"指令则会置位 PDF。
- **TO**: 系统上电或执行 "CLR WDT" 或 "HALT" 指令会清零 TO, 而当 WDT 溢出则会置位 TO。

另外,当进入一个中断程序或执行子程序调用时,状态寄存器不会自动压入到 堆栈保存。假如状态寄存器的内容是重要的且子程序可能改变状态寄存器的话, 则需谨慎的去做正确的储存。

Rev. 1.60 26 2023-12-06



#### • STATUS 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	_	_	TO	PDF	OV	Z	AC	С
R/W	_	_	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	_		0	0	×	×	×	×

"×"为未知

Bit 7~6 未使用,读为"0"

Bit 5 TO: 看门狗溢出标志位

0: 系统上电或执行 "CLR WDT"或"HALT"指令后

1: 看门狗溢出发生

Bit 4 PDF: 暂停标志位

0: 系统上电或执行 "CLR WDT" 指令后

1: 执行"HALT"指令

Bit 3 **OV**: 溢出标志位

0: 无溢出

1: 运算结果高两位的进位状态异或结果为1

Bit 2 **Z**: 零标志位

0: 算术或逻辑运算结果不为0

1: 算术或逻辑运算结果为0

Bit 1 AC: 辅助进位标志位

0: 无辅助进位

1: 在加法运算中低四位产生了向高四位进位,或减法运算中低四位不发生从 高四位借位

Bit 0 C: 进位标志位

0: 无进位

1: 如果在加法运算中结果产生了进位,或在减法运算中结果不发生借位

C也受循环移位指令的影响。

## 振荡器

不同的振荡器选择可以让使用者在不同的应用需求中实现更大范围的功能。振荡器的灵活性使得在速度和功耗方面可以达到较佳的优化。振荡器选择是通过配置选项和寄存器共同完成的。

#### 振荡器概述

振荡器除了作为系统时钟源,还作为看门狗定时器和时基功能的时钟源。外部振荡器需要一些外围器件,而集成的两个内部振荡器不需要任何外围器件。它们提供的高速和低速系统振荡器具有较宽的频率范围。所有振荡器选择通过配置选项选择。较高频率的振荡器提供更高的性能,但要求有更高的功率,反之亦然。动态切换快慢系统时钟的能力使单片机具有灵活而优化的性能/功耗比,此特性对功耗敏感的应用领域尤为重要。

类型	名称	频率	引脚
外部晶振	HXT	400kHz~20MHz	OSC1/OSC2
外部 RC	ERC	8MHz	OSC1
内部高速 RC	HIRC	4,8或12MHz	_
内部低速 RC	LIRC	32kHz	_


振荡器类型



#### 系统时钟配置

此系列的单片机有四个系统振荡器,包括三个高速振荡器和一个低速振荡器。高速振荡器有外部晶体/陶瓷振荡器 – HXT,外部 RC 振荡器 – ERC 和内部 RC 振荡器 – HIRC,一个内部 32kHz 低速振荡器 – LIRC。使用高速或低速振荡器作为系统时钟的选择是通过设置 SMOD 寄存器中的 HLCLK 位及 CKS2~CKS0 位决定的,系统时钟可动态选择。


高速或低速振荡器的实际时钟源经由配置选项选择。低速或高速系统时钟频率由 SMOD 寄存器的 HLCLK 位及 CKS2~CKS0 位决定的。



系统时钟配置

#### 外部晶体/陶瓷振荡器-HXT

外部高频晶体 / 陶瓷振荡器可通过配置选项选择。对于晶体振荡器,只要简单地将晶体连接至 OSC1 和 OSC2,则会产生振荡所需的相移及反馈,而不需其它外部器件。为保证某些低频率的晶体振荡和陶瓷谐振器的振荡频率更精准,建议连接两个小容量电容 C1 和 C2 到 VSS,具体数值与客户选择的晶体 / 陶瓷晶振有关。



Note: 1. R<sub>P</sub> is normally not required. C1 and C2 are required.
 2. Although not shown OSC1/OSC2 pins have a parasitic capacitance of around 7pF.

晶体/陶瓷振荡器-HXT

Rev. 1.60 28 2023-12-06




晶体振荡器 C1 和 C2 值					
晶体频率	C1	C2			
12MHz	0pF	0pF			
8MHz	0pF	0pF			
4MHz	0pF	0pF			
1MHz	100pF	100pF			
注: C1 和 C2 数值仅作参考用					

晶体振荡器电容推荐值

#### 外部 RC 振荡器 - ERC

ERC 振荡器只需要在 OSC1 和 VDD 之间连接一个阻值约在 24kΩ 到 2.4MΩ 之间的电阻,OSC1 与 VSS 之间连接一个电容。系统频率由外部所接电阻的大小决定,外部电容并不会影响振荡器的频率值,在这里只起到稳定的作用。芯片在制造时进行调整且内部含有频率补偿电路,使得振荡频率因 V<sub>DD</sub>、温度以及芯片制成工艺不同的影响较大程度地降低。这里,提供一个电阻 / 频率的参考:使用外部 120K 电阻连接到 5V 电源电压,在 25°C 下,振荡器的频率为8MHz,容差 2%。外部 RC 振荡器仅使用 OSC1 引脚,OSC1 与 PB1 引脚共用,此时 PB2 引脚可以作为普通的 I/O 口使用。



外部 RC 振荡器 – ERC

#### 内部 RC 振荡器 - HIRC

内部 RC 振荡器是一个集成的系统振荡器,不需其它外部器件。内部 RC 振荡器具有三种固定的频率: 4MHz, 8MHz, 12MHz。芯片在制造时进行调整且内部含有频率补偿电路,使得振荡频率因 V<sub>DD</sub>、温度以及芯片制成工艺不同的影响较大程度地降低。在电源电压为 3V 或 5V 及温度为 25°C 的条件下,4MHz,8MHz,12MHz 这三个固定频率的容差为 2%。如果选择了该内部时钟,无需额外的引脚,PB1 和 PB2 可以作为通用 I/O 口使用。

#### 内部 32kHz 振荡器 - LIRC

内部 32kHz 系统振荡器是一个低频振荡器,经由配置选项选择。这种单片机有一个完全集成 RC 振荡器,它在 5V 电压下运行的典型频率值为 32kHz 且无需外部元件。芯片在制造时进行调整且内部含有频率补偿电路,使得振荡器因电源电压、温度及芯片制成工艺不同的影响较大程度地降低。因此,内部 32kHz 振荡器频率在 25°C 温度 5V 电压下的精度保持在 10% 以内。

#### 辅助振荡器

低速振荡器除了提供一个系统时钟源外,也用来为看门狗定时器和时基中断提供时钟来源。

Rev. 1.60 29 2023-12-06



## 工作模式和系统时钟

现今的应用要求单片机具有较高的性能及尽可能低的功耗,这种矛盾的要求在便携式电池供电的应用领域尤为明显。高性能所需要的高速时钟将增加功耗,反之亦然。此单片机提供高、低速两种时钟源,它们之间可以动态切换,用户可通过优化单片机操作来获得较佳性能/功耗比。

#### 系统时钟

单片机为 CPU 和外围功能操作提供了多种不同的时钟源。用户使用配置选项和寄存器编程可获取多种时钟,进而使系统时钟获取较大的应用性能。

主系统时钟可来自高频时钟源  $f_H$  或低频时钟源  $f_L$ ,通过 SMOD 寄存器中的 HLCLK 位及 CKS2~CKS0 位进行选择。高频时钟来自 HXT、ERC 或 HIRC 振荡器,可通过配置选项选择,低频系统时钟源来自内部时钟  $f_L$ ,若  $f_L$  被选择,低频时钟来自 LIRC 振荡器。其它系统时钟还有高速系统振荡器的分频  $f_H/2\sim f_H/64$ 。需要注意的是当系统时钟源  $f_{SYS}$  由  $f_H$  到  $f_L$  转换时,高速振荡器将停止以节省耗电。因此,没有为外围电路提供  $f_{H}\sim f_H/64$  的频率。

另外两个内部时钟用于外围电路,次时钟源  $f_{SUB}$  和时基时钟  $f_{TBC}$ 。这两个时钟源来自 LIRC 振荡器。快速唤醒发生后, $f_{SUB}$  为单片机提供一个次时钟。 $f_{SUB}$  和  $f_{SYS}/4$  用于看门狗定时器的的时钟源。 $f_{TBC}$  用于时基中断功能和 TM 的时钟源。

#### 系统工作模式

单片机有6种不同的工作模式,每种有它自身的特性,根据应用中不同的性能和功耗要求可选择不同的工作模式。单片机正常工作有两种模式:正常模式和低速模式。剩余的4种工作模式:休眠模式0、休眠模式1、空闲模式0和空闲模式1用于单片机CPU关闭时以节省耗电。

工作模式	说明						
上TF候八	CPU	f <sub>SYS</sub>	f <sub>SUB</sub>	$\mathbf{f_{S}}$	<b>f</b> <sub>TBC</sub>		
正常模式	On	f <sub>H</sub> ~f <sub>H</sub> /64	On	On	On		
低速模式	On	$\mathbf{f}_{\mathrm{L}}$	On	On	On		
空闲模式 0	Off	Off	On	On/Off	On		
空闲模式 1	Off	On	On	On	On		
休眠模式 0	Off	Off	Off	Off	Off		
休眠模式 1	Off	Off	On	On	Off		

#### 正常模式

顾名思义,这是主要的工作模式之一,单片机的所有功能均可在此模式中实现且系统时钟由一个高速振荡器提供。该模式下单片机正常工作的时钟源来自HXT、ERC或HIRC振荡器。高速振荡器频率可被分为1~64的不等比率,实际的比率由SMOD寄存器中的CKS2~CKS0位及HLCLK位选择的。单片机使用高速振荡器分频作为系统时钟可减少工作电流。

#### 低速模式

此模式的系统时钟虽为较低速时钟源,但单片机仍能正常工作。该低速时钟源来自 LIRC 振荡器。单片机在此模式中运行所耗工作电流较低。在低速模式下,f<sub>II</sub> 关闭。

Rev. 1.60 30 2023-12-06



#### 休眠模式 0

在 HALT 指令执行后且 SMOD 寄存器中 IDLEN 位为低时,系统进入休眠模式。 在休眠模式 0 中,CPU、 $f_{SUB}$  及  $f_{S}$  停止运行,看门狗定时器功能除能。在该模式中 LVDEN 位需置为"0",否则将不能进入休眠模式 0 中。

#### 休眠模式1

在 HALT 指令执行后且 SMOD 寄存器中 IDLEN 位为低时,系统进入休眠模式。在休眠模式 1 中,CPU 停止运行。然而当其时钟源经配置选项选择为 fsuB 时,若 LVDEN 位为"1"或看门狗定时器功能使能,fsuB 及 fs 继续运行。

#### 空闲模式 0

执行 HALT 指令后且 SMOD 寄存器中 IDLEN 位为高,WDTC 寄存器中FSYSON 位为低时,系统进入空闲模式 0。在空闲模式 0中,CPU 停止,但一些外围功能如看门狗定时器和 TM 将继续工作。在空闲模式 0中,系统振荡器停止,看门狗定时器时钟 fs 开启或关闭由 fs 所选时钟源决定。若时钟源为 fsys/4,fs 关闭;若时钟源为 fsub,fs 开启。

#### 空闲模式1

执行 HALT 指令后且 SMOD 寄存器中 IDLEN 位为高,WDTC 寄存器中FSYSON 位为高时,系统进入空闲模式1。在空闲模式1中,CPU 停止,但会提供一个时钟源给一些外围功能如看门狗定时器和 TM。在空闲模式1中,系统振荡器继续运行,该系统振荡器可以为高速或低速系统振荡器。在该模式中看门狗定时器时钟 fs 开启。若时钟源为 fsys/4 或 fsup, fs 开启。

#### 控制寄存器

寄存器 SMOD 用于控制单片机内部时钟。

#### • SMOD 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	CKS2	CKS1	CKS0	FSTEN	LTO	НТО	IDLEN	HLCLK
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	1	1

Bit 7~5 CKS2~CKS0: 当 HLCLK 为 "0" 时系统时钟选择位

000:  $f_L(f_{LIRC})$ 

001: f<sub>L</sub> (f<sub>LIRC</sub>)

010: f<sub>H</sub>/64

010: IH/64

011:  $f_H/32$ 

100:  $f_H/16$ 

101:  $f_H/8$ 

110: f<sub>H</sub>/4

111:  $f_H/2$ 

这三位用于选择系统时钟源。除了 LIRC 振荡器提供的系统时钟源外,也可使用高频振荡器的分频作为系统时钟。

Bit 4 FSTEN: 快速唤醒控制位(仅用于HXT)

0: 除能

1: 使能

此位为快速唤醒控制位,用于决定单片机被唤醒后 fsuB 是否开始工作。



Bit 3 LTO: 低速振荡器就绪标志位

0: 未就绪

1: 就绪

此位为低速系统振荡器就绪标志位,用于表明低速系统振荡器在系统上电复位或经唤醒后何时稳定下来。当系统处于 SLEEPO 模式时,该标志为低。系统时钟来自 LIRC 振荡器,该位转换为高需 1~2 个时钟周期。

Bit 2 HTO: 高速振荡器就绪标志位

0: 未就绪

1: 就绪

此位为高速系统振荡器就绪标志位,用于表明高速系统振荡器何时稳定下来。此标志在系统上电后经硬件清零,高速系统振荡器稳定后变为高电平。因此,此位在单片机上电后由应用程序读取的总为"1"。该标志由休眠模式或空闲模式 0 中唤醒后会处于低电平状态,若使用 HXT 振荡器,该位将在 1024 个时钟周期后变为高电平状态,若使用 ERC 或 HIRC 振荡器则只需 15~16 个时钟周期即可。

Bit 1 IDLEN: 空闲模式控制位

0: 除能

1: 使能

此位为空闲模式控制位,用于决定 HALT 指令执行后发生的动作。若此位为高,当指令 HALT 执行后,单片机进入空闲模式。若 FSYSON 位为高,在空闲模式1中 CPU 停止运行,系统时钟将继续工作以保持外围功能继续工作;若FSYSON 为低,在空闲模式0中 CPU 和系统时钟都将停止运行。若此位为低,单片机将在 HALT 指令执行后进入休眠模式。

Bit 0 HLCLK: 系统时钟选择位

0: f<sub>H</sub>/2~f<sub>H</sub>/64 或 f<sub>L</sub>

1: f<sub>H</sub>

此位用于选择  $f_H$  或  $f_H/2\sim f_H/64$  还是  $f_L$  作为系统时钟。该位为高时选择  $f_H$  作为系统时钟,为低时则选择  $f_H/2\sim f_H/64$  或  $f_L$  作为系统时钟。当系统时钟由  $f_H$  时钟向  $f_L$  时钟转换时, $f_H$  将自动关闭以降低功耗。

#### 快速唤醒

单片机进入休眠模式或空闲模式 0 后,系统时钟将停止以降低功耗。然而单片机再次唤醒,原来的系统时钟重新起振、稳定且恢复正常工作需要一定的时间。为确保单片机能够尽快的开始工作,系统提供了一个快速唤醒功能。需提供一个临时时钟源 fsub 先驱动系统直至原系统振荡器稳定,这个临时时钟来自 LIRC 振荡器。快速启动功能的时钟源为 fsub,该功能仅在休眠模式 1 和空闲模式 0 中有效。当单片机由休眠模式 0 唤醒时,因 fsub 已停止,故快速唤醒功能不受影响。快速唤醒功能使能 / 除能由 SMOD 寄存器中 FSTEN 位控制的。

若 HXT 振荡器作为正常模式的系统时钟,且快速唤醒功能使能,系统唤醒将需 1~2 个 tsub 时钟周期。系统开始在 fsub 时钟源下运行直至 1024 个 HXT 时钟周期后 HTO 标志转换为高,系统将切换到 HXT 振荡器运行。

若系统振荡器选用 ERC 或 HIRC,将系统从休眠模式或空闲模式 0 中唤醒需15~16 个时钟周期;若选用 LIRC,则需 1~2 个周期。快速唤醒位 FSTEN 在这些情况下不受影响。

Rev. 1.60 32 2023-12-06




系统振 荡器	FSTEN 位	唤醒时间 (休眠模式 0)	唤醒时间 (休眠模式 1)	唤醒时间 (空闲模式 0)	唤醒时间 (空闲模式 1)		
	0	1024 个 HXT 周期	1024 个 HXT 周期		1024 个 HXT 周期		1~2 个 HXT 周期
НХТ	1	1024 个 HXT 周期	1~2 个 f <sub>SUB</sub> 周期 (系统在 f <sub>SUB</sub> 下 运行 1024 个 HXT 周期后切换到 HXT 振荡器运行)		1~2 个 HXT 周期		
ERC	X	15~16 个 ERC 周期	15~16 个 ERC 周期		1~2 个 ERC 周期		
HIRC	X	15~16 个 HIRC 周期	15~16 个 HIRC 周期		1~2 个 HIRC 周期		
LIRC	X	1~2 个 LIRC 周期	1~2 个 LIRC 周期		1~2 个 LIRC 周期		

"x"表示未知

#### 唤醒时间

注:若看门狗定时器除能,意味着 LIRC 关闭,当单片机由休眠模式 0 中唤醒时快速唤醒功能不可用。





#### 工作模式切换

单片机可在各个工作模式间自由切换,使得用户可根据所需选择较佳的性能/功耗比。用此方式,对单片机工作的性能要求不高的情况下,可使用较低频时钟以减少工作电流,在便携式应用上延长电池的使用寿命。


简单来说,正常模式和低速模式间的切换仅需设置 SMOD 中的 HLCLK 位及 CKS2~CKS0 位即可实现,而正常模式 / 低速模式与休眠模式 / 空闲模式间的切换经由 HALT 指令实现。当 HALT 指令执行后,单片机是否进入空闲模式或休眠模式由 SMOD 寄存器中的 IDLEN 位和 WDTC 寄存器中的 FSYSON 位决定的。

当 HLCLK 位变为低电平时,时钟源将由高速时钟源  $f_{\rm h}$  转换成时钟源  $f_{\rm h}$ /2~ $f_{\rm h}$ /64 或  $f_{\rm L}$ 。若时钟源来自  $f_{\rm L}$ ,高速时钟源将停止运行以节省耗电。此时须注意, $f_{\rm h}$ /16 和  $f_{\rm h}$ /64 内部时钟源也将停止运行,由此会影响到如 TMs 等内部功能的工作。所附流程图显示了单片机在不同工作模式间切换时的变化。

#### 正常模式切换到低速模式

系统运行在正常模式时使用高速系统振荡器,因此较为耗电。可通过设置 SMOD 寄存器中的 HLCLK 位为 "0"及 CKS2~CKS0 位为 "000"或 "001"使 系统时钟切换至运行在低速模式下。此时将使用低速系统振荡器以节省耗电。用户可在对性能要求不高的操作中使用此方法以减少耗电。

低速模式的时钟源来自 LIRC 振荡器,因此要求这些振荡器在所有模式切换动作发生前稳定下来。该动作由 SMOD 寄存器中 LTO 位控制。




Rev. 1.60 34 2023-12-06



#### 低速模式切换到正常模式

在低速模式系统使用 LIRC 低速振荡器。切换到使用高速系统时钟振荡器的正常模式需设置 HLCLK 位为"1",也可设置 HLCLK 位为"0"但 CKS2~CKS0需设为"010"、"011"、"100"、"101"、"110"或"111"。高频时钟需要一定的稳定时间,通过检测 HTO 位的状态可进行判断。高速振荡器的稳定时间由所使用高速系统振荡器的类型决定。



#### 进入休眠模式 0

进入休眠模式 0 的方法仅有一种 一 应用程序中执行"HALT"指令前需设置寄存器 SMOD 中 IDLEN 位为"0"且 WDT 和 LVD 功能除能。在上述条件下执行该指令后,将发生的情况如下:

- 系统时钟、WDT 时钟和时基时钟停止运行,应用程序停止在"HALT"指令处。
- 数据存储器中的内容和寄存器将保持当前值。
- 无论 WDT 时钟源来自 fsuB 时钟或系统时钟, WDT 都将被清除并停止运行。
- 输入/输出口将保持当前值。
- 状态寄存器中暂停标志 PDF 将被置起,看门狗溢出标志 TO 将被清除。



#### 进入休眠模式1

进入休眠模式 1 的方法仅有一种 一 应用程序中执行"HALT"指令前需设置寄存器 SMOD 中 IDLEN 位为"0"且 WDT 或 LVD 功能使能。在上述条件下执行该指令后,将发生的情况如下:

- 系统时钟和时基时钟停止运行,应用程序停止在"HALT"指令处。WDT或LVD继续运行,其时钟源来自fsuB。
- 数据存储器中的内容和寄存器将保持当前值。
- 若 WDT 使能且其时钟源来自 fsuB,则 WDT 将被清零并重新开始计数。
- 输入/输出口将保持当前值。
- 状态寄存器中暂停标志 PDF 将被置起,看门狗溢出标志 TO 将被清除。

#### 进入空闲模式 0

进入空闲模式 0 的方法仅有一种 一 应用程序中执行"HALT"指令前需设置寄存器 SMOD 中 IDLEN 位为"1"且 WDTC 寄存器中的 FSYSON 位为"0"。在上述条件下执行该指令后,将发生的情况如下:

- 系统时钟停止运行,应用程序停止在"HALT"指令处,时基时钟和 f<sub>SUB</sub> 时钟 将继续运行。
- 数据存储器中的内容和寄存器将保持当前值。
- 若 WDT 使能且其时钟源来自 f<sub>SUB</sub>,则 WDT 将被清零并重新开始计数;若其时钟源来自系统时钟,则 WDT 将停止运行。
- 输入/输出口将保持当前值。
- 状态寄存器中暂停标志 PDF 将被置起,看门狗溢出标志 TO 将被清除。

#### 进入空闲模式1

进入空闲模式 1 的方法仅有一种 一 应用程序中执行 "HALT"指令前需设置寄存器 SMOD 中 IDLEN 位为 "1"且 WDTC 寄存器中的 FSYSON 位为 "1"。在上述条件下执行该指令后,将发生的情况如下:

- 系统时钟、时基时钟和 fsur 开启,应用程序停止在"HALT"指令处。
- 数据存储器中的内容和寄存器将保持当前值。
- 若 WDT 使能,无论 WDT 时钟源来自 f<sub>SUB</sub> 或是系统时钟,则 WDT 将被清零 并重新开始计数。
- 输入/输出口将保持当前值。
- 状态寄存器中暂停标志 PDF 将被置起,看门狗溢出标志 TO 将被清除。

#### 静态电流的注意事项

由于单片机进入休眠或空闲模式的主要原因是将MCU的电流降低到尽可能低,可能到只有几个毫安的级别(空闲模式1除外),所以如果要将电路的电流进一步降低,电路设计者还应有其它的考虑。应该特别注意的是单片机的输入/输出引脚。所有高阻抗输入脚都必须连接到固定的高或低电平,因为引脚浮空会造成内部振荡并导致耗电增加。这也应用于有不同封装的单片机,因为它们可能含有未引出的引脚,这些引脚也必须设为输出或带有上拉电阻的输入。

另外还需注意单片机设为输出的 I/O 引脚上的负载。应将它们设置在有最小拉电流的状态或将它们和其它的 CMOS 输入一样接到没有拉电流的外部电路上。还应注意的是,如果使能配置选项中的 LIRC 振荡器,会导致耗电增加。在空

Rev. 1.60 36 2023-12-06



闲模式1中,系统时钟开启。若系统时钟来自高速系统振荡器,额外的静态电流也可能会有几百微安。

## 唤醒

系统进入休眠或空闲模式之后,可以通过以下几种方式唤醒:

- 外部复位
- PA 口下降沿
- 系统中断
- WDT 溢出

若由外部复位唤醒,系统会经过完全复位的过程;若由WDT溢出唤醒,则会发生看门狗定时器复位。这两种唤醒方式都会使系统复位,可以通过状态寄存器中TO和PDF位来判断它的唤醒源。系统上电或执行清除看门狗的指令,会清零PDF;执行HALT指令,PDF将被置位。看门狗计数器溢出将会置位TO标志并唤醒系统,这种复位会重置程序计数器和堆栈指针,其它标志保持原有状态。

PA 口中的每个引脚都可以通过 PAWU 寄存器使能下降沿唤醒功能。PA 端口唤醒后,程序将在"HALT"指令后继续执行。如果系统是通过中断唤醒,则有两种可能发生。第一种情况是:相关中断除能或是中断使能且堆栈已满,则程序会在"HALT"指令之后继续执行。这种情况下,唤醒系统的中断会等到相关中断使能或有堆栈层可以使用之后才执行。第二种情况是:相关中断使能且堆栈未满,则中断可以马上执行。如果在进入休眠或空闲模式之前中断标志位已经被设置为"1",则相关中断的唤醒功能将无效。

## 编程注意事项

若单片机从休眠模式1唤醒后进入正常模式,系统时钟源来自HXT振荡器且FSTEN为"1",唤醒后,系统时钟可切换至LIRC振荡器。

一些外围功能,如 WDT 和 TMs,采用系统时钟  $f_{sys}$  时,在系统时钟源由  $f_{H}$  切换至  $f_{L}$  时,以上这些功能的时钟源也要随之改变。

当WDT 时钟源选择为fsuB时,fsuB和fs的开启或关闭由WDT是否使能决定的。



# 看门狗定时器

看门狗定时器的功能在于防止如电磁的干扰等外部不可控制事件,所造成的程序不正常动作或跳转到未知的地址。

## 看门狗定时器时钟源

WDT 定时器时钟源来自于内部时钟 fs,而 fs 的时钟源又是通过配置选项从 fsub 和 fsys/4 中选择。fsub 时钟由 LIRC 振荡器提供。电压为 5V 时内部振荡器 LIRC 的周期大约为 32kHz。需要注意的是,这个特殊的内部时钟周期随  $V_{DD}$ 、温度和制成的不同而变化。另一个看门狗定时器时钟源选项为 fsys/4,可通过配置选项选择来自内部 LIRC 振荡器或 fsys/4。看门狗定时器的时钟源可分频为  $2^8\sim2^{15}$  以提供更大的溢出周期,分频比由 WDTC 寄存器中的 WS2 $\sim$ WS0 位来决定。

## 看门狗定时器控制寄存器

WDTC 寄存器用于控制 WDT 功能的使能 / 除能及选择溢出周期。寄存器结合配置选项控制看门狗定时器的工作。

#### WDTC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	FSYSON	WS2	WS1	WS0	WDTEN3	WDTEN2	WDTEN1	WDTEN0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	1	1	1	1	0	1	0

Bit 7 FSYSON: fsys 在空闲模式下的控制位

0: 除能

1: 使能

Bit 6~4 WS2~WS0: WDT 溢出周期选择位

 $\begin{array}{c} 000: \ 256/f_S \\ 001: \ 512/f_S \\ 010: \ 1024/f_S \\ 011: \ 2048/f_S \end{array}$ 

011: 2048/fs 100: 4096/fs 101: 8192/fs 110: 16384/fs

111: 32768/fs

Bit 3~0 WDTEN3~WDTEN0: WDT 软件控制位

1010: 除能 其它: 使能

### 看门狗定时器操作

当 WDT 溢出时,它产生一个芯片复位的动作。这也就意味着正常工作期间,用户需在应用程序中看门狗溢出前有策略地清看门狗定时器以防止其产生复位,可使用清除看门狗指令实现。无论什么原因,程序失常跳转到一个未知的地址或进入一个死循环,这些清除指令都不能被正确执行,此种情况下,看门狗将溢出以使单片机复位。通过配置选项选择看门狗定时器的一些选项,如使能/除能、时钟源选择及清除指令类型。除了配置选项使能/除能看门狗定时器外,WDTC 寄存器中的 WDTEN3~WDTEN0 位也可用来除能看门狗定时器,此时需设置 WDTEN3~WDTEN0 为"1010"。若使用看门狗定时器功能,推荐设置这四位为"0101",提供较大可能的防干扰能力。注意,若看门狗定时器被除能,相关操作的任何指令都不会工作。

Rev. 1.60 38 2023-12-06



WDT 配置选项	WDTEN3~WDTEN0 位	WDT 功能
WDT 使能	XXXX	使能
WDT 除能	除 1010 外其它值	使能
WDT 除能	1010	除能


"x":表示未知

## 看门狗定时器使能 / 除能控制

程序正常运行时,WDT 溢出将导致芯片复位,并置位状态标志位 TO。若系统处于休眠或空闲模式,当 WDT 发生溢出时,状态寄存器中的 TO,程序计数器 PC 和堆栈指针 SP 将被置位。有三种方法可以用来清除 WDT 的内容。第一种是外部硬件复位 (RES 引脚低电平),第二种是通过软件清除指令,而第三种是通过"HALT"指令。

软件指令有两种用于清除看门狗寄存器,需通过配置选项选择。第一种选择是使用一条"CLR WDT"指令,而第二种是使用"CLR WDT1"和"CLR WDT2"两个指令。对于第一种选择,只要执行"CLR WDT"便清除 WDT。而第二种选择,需要交替执行"CLR WDT1"和"CLR WDT2"两者才能成功的清除WDT。关于第二种选择,如果"CLR WDT1"正被使用来清除WDT,接着再执行这条指令将是无效的,只有执行"CLR WDT2"指令才能清除WDT。同样的"CLR WDT2"指令已经执行后,只有接着执行"CLR WDT1"指令才可以清除看门狗定时器。

当设置分频比为 2<sup>15</sup> 时,溢出周期最大。例如,时钟源为 32kHz LIRC 振荡器,分频比为 2<sup>15</sup> 时最大溢出周期约 1s,分频比为 2<sup>8</sup> 时最小溢出周期约 7.8ms。如果 fsys/4 作为看门狗定时器时钟源,需要注意,当系统工作在休眠或空闲模式时,系统时钟停止工作,看门狗失去保护作用。如果系统工作在干扰大的环境中,强烈建议使用 fsus 作为时钟源。



看门狗定时器



# 复位和初始化

复位功能是任何单片机中基本的部分,使得单片机可以设定一些与外部参数无关的先置条件。最重要的复位条件是在单片机首次上电以后,经过短暂的延迟,内部硬件电路使得单片机处于预期的稳定状态并开始执行第一条程序指令。上电复位以后,在程序执行之前,部分重要的内部寄存器将会被设定为预先设定的状态。程序计数器就是其中之一,它会被清除为零,使得单片机从最低的程序存储器地址开始执行程序。

除上电复位以外,即使单片机处于正常工作状态,有些情况的发生也会迫使单片机复位。譬如当单片机上电后已经开始执行程序,RES 脚被强制拉为低电平。这种复位为正常操作复位,单片机中只有一些寄存器受影响,而大部分寄存器不会改变,在复位引脚恢复至高电平后,单片机可以正常运行。

另一种复位为看门狗溢出单片机复位。不同方式的复位操作会对寄存器产生不同的影响。另一种复位为低电压复位即 LVR 复位,在电源供应电压低于 LVR 设定值时,系统会产生 LVR 复位,这种复位与与 RES 脚拉低复位方式相似。

## 复位功能

包括内部和外部事件触发复位,单片机共有五种复位方式:

### 上电复位

这是最基本且不可避免的复位,发生在单片机上电后。除了保证程序存储器从 开始地址执行,上电复位也使得其它寄存器被设定在预设条件。所有的输入/ 输出端口控制寄存器在上电复位时会保持高电平,以确保上电后所有引脚被设 定为输入状态。



注: t<sub>RSTD</sub> 为上电延迟时间, 典型值为 100ms

#### 上电复位时序图

#### RES 引脚复位


由于复位引脚与 PB.3 共用,复位功能必须使用配置选项选择。虽然单片机有一个内部 RC 复位功能,如果电源上升缓慢或上电时电源不稳定,内部 RC 振荡可能导致芯片复位不良,所以推荐使用和 RES 引脚连接的外部 RC 电路,由 RC 电路所造成的时间延迟使得 RES 引脚在电源供应稳定前的一段延长周期内保持在低电平。在这段时间内,单片机的正常操作是被禁止的。RES 引脚达到一定电压值后,再经过延迟时间 t<sub>RSTD</sub> 单片机可以开始进行正常操作。下图中SST 是系统延迟周期 System Start-up Timer 的缩写。

在许多应用场合,可以在  $\overline{\text{VDD}}$  和  $\overline{\text{RES}}$  之间接入一个电阻,在  $\overline{\text{VSS}}$  与  $\overline{\text{RES}}$  之间接入一个电容作为外部复位电路。与  $\overline{\text{RES}}$  脚上所有相连接的线段必须尽量短以减少噪声干扰。

当系统在较强干扰的场合工作时,建议使用增强型的复位电路,如下图所示。

Rev. 1.60 40 2023-12-06





注: "\*"表示建议加上此元件以加强静电保护。 "\*\*"表示建议在电源有较强干扰场合加上此元件。

### 外部 RES 电路

欲知有关外部复位电路的更多信息可参考 HOLTEK 网站上的应用范例 HA0075S。

RES 引脚通过外部硬件强迫拉至低电平时,此种复位形式即会发生。这种复位方式和其它的复位方式一样,程序计数器会被清除为零且程序从头开始执行。




注: t<sub>RSTD</sub> 为上电延迟时间,典型值为 100ms。

### RES 复位时序图

### 低电压复位 - LVR

单片机具有低电压复位电路,用来监测它的电源电压,可通过配置选项进行选择。例如在更换电池的情况下,单片机供应的电压可能会落在  $0.9V \sim V_{LVR}$  的范围内,这时 LVR 将会自动复位单片机。LVR 包含以下的规格: 有效的 LVR 信号,即在  $0.9V \sim V_{LVR}$  的低电压状态的时间,必须超过交流电气特性中  $t_{LVR}$  参数的值。如果低电压存在不超过  $t_{LVR}$  参数的值,则 LVR 将会忽略它且不会执行复位功能。  $V_{LVR}$  参数值可通过配置选项进行设定。




注: trstd 为上电延迟时间,典型值为 100ms。

## 低电压复位时序图

#### 正常运行时看门狗溢出复位

除了看门狗溢出标志位 TO 将被设为"1"之外,正常运行时看门狗溢出复位和 RES 复位相同。




正常运行时看门狗溢出时序图

Rev. 1.60 41 2023-12-06



## 休眠或空闲时看门狗溢出复位

休眠或空闲时看门狗溢出复位和其它种类的复位有些不同。除了程序计数器与堆栈指针将被清"0"及 TO 位被设为"1"外,绝大部分的条件保持不变。图中 tssr 的详细说明请参考交流电气特性。



注: 如果系统时钟源为 ERC 或 HIRC 时, tssr 为 15~16 个时钟周期。 如果系统时钟源为 HXT,则 tssr 为 1024 个时钟周期。 如果系统时钟源为 LIRC,则 tssr 为 1~2 个时钟周期。

## 休眠或空闲时看门狗溢出复位时序图

## 复位初始状态

不同的复位形式以不同的途径影响复位标志位。这些标志位,即 PDF 和 TO 位存放在状态寄存器中,由休眠或空闲模式功能或看门狗计数器等几种控制器操作控制。复位标志位如下所示:

ТО	PDF	复位条件
0	0	上电复位
u	u	正常模式或低速模式时的 RES 复位或 LVR 复位
1	u	正常模式或低速模式时的 WDT 溢出复位
1	1	空闲或休眠模式时的 WDT 溢出复位

"u"代表不改变

在单片机上电复位之后,各功能单元初始化的情形,列于下表。

项目	复位后情况
程序计数器	清除为零
中断	所有中断被除能
看门狗定时器	WDT 清除并重新计数
定时器模块	所有定时器模块停止
输入/输出口	I/O 口设为输入模式,AN0~AN3 作为 A/D 输入脚。
堆栈指针	堆栈指针指向堆栈顶端

不同的复位形式对单片机内部寄存器的影响是不同的。为保证复位后程序能正常执行,了解寄存器在特定条件复位后的设置是非常重要的。下表即为不同方式复位后内部寄存器的状况。若芯片有多种封装类型,表格反应较大的封装的情况。

Rev. 1.60 42 2023-12-06



## HT66F13

寄存器	上电复位	RES 或 LVR 复位	WDT 溢出 (正常模式)	WDT 溢出 (空闲模式)
MP0	1 xxx xxxx	1xxx xxxx	1 xxx xxxx	1 uuu uuuu
MP1	1 xxx xxxx	1 xxx xxxx	1 xxx xxxx	1 uuu uuuu
ACC	XXXX XXXX	uuuu uuuu	uuuu uuuu	uuuu uuuu
PCL	0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000 0000
TBLP	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu	uuuu uuuu
ТВНР	XX	uu	uu	uu
TBLH	xx xxxx	uu uuuu	uu uuuu	uu uuuu
STATUS	00 xxxx	uu uuuu	1u uuuu	11 uuuu
SMOD	0000 0011	0000 0011	0000 0011	uuuu uuuu
LVDC	00 - 000	00 - 000	00 - 000	uu - uuu
INTEG	0000	0000	0000	uuuu
WDTC	0111 1010	0111 1010	0111 1010	uuuu uuuu
TBC	0011	0011	0011	uuuu
INTC0	- 000 0000	- 000 0000	- 000 0000	- uuu uuuu
INTC1	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PAWU	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PAPU	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PA	1111 1111	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
PAC	1111 1111	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
PBPU	00 0000	00 0000	00 0000	uu uuuu
PB	11 1111	11 1111	11 1111	uu uuuu
PBC	11 1111	11 1111	11 1111	uu uuuu
ADRL(ADRFS=0)	XXXX	XXXX	XXXX	uuuu
ADRL(ADRFS=1)	xxxx xxxx	xxxx xxxx	xxxx xxxx	uuuu uuuu
ADRH(ADRFS =0)	xxxx xxxx	xxxx xxxx	xxxx xxxx	uuuu uuuu
ADRH(ADRFS =1)	XXXX	xxxx	xxxx	uuuu
ADCR0	0110 00	0110 00	0110 00	uuuu uu
ADCR1	00 -0 - 000	00 -0 - 000	00 -0 - 000	uu -u - uuu
ACER	1111	1111	1111	uuuu
TMPC	01	01	01	uu
TM1C0	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
TM1C1	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
TM1DL	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
TM1DH	00	00	00	uu
TM1AL	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
TM1AH	00	00	00	uu

注: "u"表示不改变

"x"表示未知

"-"表示未定义



## HT66F14

<b>⇔</b> + □		RES 或	WDT 溢出	WDT 溢出
寄存器	上电复位	LVR 复位	(正常模式)	(空闲模式)
MP0	xxxx xxxx	xxxx xxxx	xxxx xxxx	uuuu uuuu
MP1	xxxx xxxx	xxxx xxxx	xxxx xxxx	uuuu uuuu
ACC	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu	uuuu uuuu
PCL	0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000 0000
TBLP	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu	uuuu uuuu
TBLH	- xxx xxxx	- uuu uuuu	- uuu uuuu	- uuu uuuu
ТВНР	XXX	uuu	uuu	uuu
STATUS	00 xxxx	uu uuuu	1u uuuu	11 uuuu
SMOD	0000 0011	0000 0011	0000 0011	uuuu uuuu
LVDC	00 - 000	00 - 000	00 - 000	uu - uuu
INTEG	0000	0000	0000	uuuu
WDTC	0111 1010	0111 1010	0111 1010	uuuu uuuu
TBC	0011	0011	0011	uuuu
INTC0	- 000 0000	- 000 0000	- 000 0000	- uuu uuuu
INTC1	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
MFI0	0000	0000	0000	uuuu
MFI1	0000	0000	0000	uuuu
PAWU	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PAPU	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PA	1111 1111	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
PAC	1111 1111	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
PBPU	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PB	1111 1111	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
PBC	1111 1111	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
PCPU	00	00	00	uu
PC	11	11	11	uu
PCC	11	11	11	uu
ADRL(ADRFS =0)	XXXX	xxxx	xxxx	uuuu
ADRL(ADRFS =1)	xxxx xxxx	xxxx xxxx	xxxx xxxx	uuuu uuuu
ADRH(ADRFS =0)	xxxx xxxx	xxxx xxxx	xxxx xxxx	uuuu uuuu
ADRH(ADRFS =1)	xxxx	xxxx	xxxx	uuuu
ADCR0	011000	011000	011000	uuuuuu
ADCR1	00 -0 - 000	00 -0 - 000	00 -0 - 000	uu -u - uuu
ACER	1111	1111	1111	uuuu
TMPC	0101	0101	01 01	uu uu
TM0C0	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
TM0C1	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
TM0DL	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
TM0DH	00	00	00	uu



寄存器	上电复位	RES 或 LVR 复位	WDT 溢出 (正常模式)	WDT 溢出 (空闲模式)
TM0AL	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
TM0AH	00	00	00	uu
TM1C0	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
TM1C1	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
TM1DL	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
TM1DH	00	00	00	uu
TM1AL	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
TM1AH	00	00	00	uu
SCOMC	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu

注: "u"表示不改变

"x"表示未知

"-"表示未定义

## HT66F15

寄存器	上电复位	RES或	WDT 溢出	WDT 溢出
	_ 52.	LVR 复位	(正常模式)	(空闲模式)
MP0	xxxx xxxx	xxxx xxxx	xxxx xxxx	uuuu uuuu
MP1	xxxx xxxx	xxxx xxxx	xxxx xxxx	uuuu uuuu
ACC	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu	uuuu uuuu
PCL	0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000 0000
TBLP	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu	uuuu uuuu
TBLH	- XXX XXXX	- uuu uuuu	- uuu uuuu	- uuu uuuu
TBHP	XXXX	uuuu	uuuu	uuuu
STATUS	00 xxxx	uu uuuu	1u uuuu	11 uuuu
SMOD	0000 0011	0000 0011	0000 0011	uuuu uuuu
LVDC	00 - 000	00 - 000	00 - 000	uu - uuu
INTEG	0000	0000	0000	uuuu
WDTC	0111 1010	0111 1010	0111 1010	uuuu uuuu
TBC	0011	0011	0011	uuuu
INTC0	- 000 0000	- 000 0000	- 000 0000	- uuu uuuu
INTC1	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
MFI0	0000	0000	0000	uuuu
MFI1	- 000 - 000	- 000 - 000	- 000 - 000	- uuu - uuu
PAWU	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PAPU	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PA	1111 1111	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
PAC	1111 1111	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
PBPU	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PB	1111 1111	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
PBC	1111 1111	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
PCPU	0000	0000	0000	uuuu



寄存器	上电复位	RES 或 LVR 复位	WDT 溢出 (正常模式)	WDT 溢出 (空闲模式)
PC	1111	1111	1111	uuuu
PCC	1111	1111	1111	uuuu
PDPU	0 0	0 0	0 0	uu
PD	11	11	11	uu
PDC	11	11	11	uu
ADRL(ADRFS=0)	XXXX	xxxx	XXXX	uuuu
ADRL(ADRFS=1)	xxxx xxxx	xxxx xxxx	xxxx xxxx	uuuu uuuu
ADRH(ADRFS=0)	xxxx xxxx	xxxx xxxx	xxxx xxxx	uuuu uuuu
ADRH(ADRFS=1)	XXXX	XXXX	XXXX	uuuu
ADCR0	011000	011000	011000	uuuuuu
ADCR1	00 -0 - 000	00 -0 - 000	00 -0 - 000	uu -u -uuu
ACER	1111	1111	1111	uuuu
TMPC	1001 01	1001 01	1001 01	uuuu uu
TM0C0	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
TM0C1	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
TM0DL	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
TM0DH	00	00	00	uu
TM0AL	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
TM0AH	00	00	00	uu
TM1C0	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
TM1C1	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
TM1C2	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
TM1DL	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
TM1DH	00	00	00	uu
TM1AL	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
TM1AH	00	00	00	uu
TM1BL	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
TM1BH	00	00	00	uu
SCOMC	0000 0000	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu

注: "u"表示不改变

"x"表示未知

"-"表示未定义



# 输入/输出端口

盛群单片机的输入/输出口控制具有很大的灵活性。大部分引脚可在用户程序控制下被设定为输入或输出。所有引脚的上拉电阻设置以及指定引脚的唤醒设置也都由软件控制,这些特性也使得此类单片机在广泛应用上都能符合开发的需求。

此系列单片机提供 PA~PD 双向输入 / 输出口。这些寄存器在数据存储器有特定的地址。所有 I/O 口用于输入输出操作。作为输入操作,输入引脚无锁存功能,也就是说输入数据必须在执行"MOV A, [m]",T2 的上升沿准备好,m 为端口地址。对于输出操作,所有数据都是被锁存的,且保持不变直到输出锁存被重写。

寄存器	位									
名称	7	6	5	4	3	2	1	0		
PAWU	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		
PAPU	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		
PA	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		
PAC	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		
PBPU	_	_	D5	D4	D3	D2	D1	D0		
PB	_	_	D5	D4	D3	D2	D1	D0		
PBC	_	_	D5	D4	D3	D2	D1	D0		

输入/输出寄存器列表-HT66F13

寄存器	位									
名称	7	6	5	4	3	2	1	0		
PAWU	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		
PAPU	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		
PA	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		
PAC	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		
PBPU	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		
PB	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		
PBC	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		
PCPU	_	_	_	_	_	_	D1	D0		
PC	_	_	_	_		_	D1	D0		
PCC	_	_	_	_	_	_	D1	D0		

输入/输出寄存器列表-HT66F14



寄存器				1:	<u>V</u>			
名称	7	6	5	4	3	2	1	0
PAWU	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
PAPU	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
PA	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
PAC	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
PBPU	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
PB	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
PBC	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
PCPU	_	_	_	_	D3	D2	D1	D0
PC	_	_	_	_	D3	D2	D1	D0
PCC	_	_	_	_	D3	D2	D1	D0
PDPU	_	_				_	D1	D0
PD	_	_	_	_	_	_	D1	D0
PDC	_	_	_	_	_	_	D1	D0

输入/输出寄存器列表-HT66F15

## 上拉电阻

许多产品应用在端口处于输入状态时需要外加一个上拉电阻来实现上拉的功能。为了免去外部上拉电阻,当引脚规划为输入时,可由内部连接到一个上拉电阻。这些上拉电阻可通过寄存器 PAPU~PDPU 来设置,它用一个 PMOS 晶体管来实现上拉电阻功能。

## ● PAPU 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 PA 口 bit 7~bit 0 上拉电阻控制位

0: 除能

1: 使能

## • PBPU 寄存器 - HT66F13

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	_	_	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	_	_	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	_	_	0	0	0	0	0	0

Bit 7~6 未定义,读为"0"

Bit 5~0 PB 口 bit 5~bit 0 上拉电阻控制位

0: 除能

1: 使能

Rev. 1.60 48 2023-12-06



### • PBPU 寄存器 - HT66F14/HT66F15

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 PB 口 bit 7~bit 0 上拉电阻控制位

0: 除能 1: 使能

## • PCPU 寄存器 - HT66F14

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	_	_	_	_	_	_	D1	D0
R/W	_	_	_	_	_	_	R/W	R/W
POR	_	_	_	_	_	_	0	0

Bit 7~2 未使用,读为"0"

Bit 1~0 PC 口 bit 1~bit 0 上拉电阻控制位

0: 除能 1: 使能

### • PCPU 寄存器 - HT66F15

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	_	_		_	D3	D2	D1	D0
R/W	_	_	_	_	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	_	_	_	_	0	0	0	0

Bit 7~4 未定义,读为"0"

Bit 3~0 PC 口 bit 3~bit 0 上拉电阻控制位

0: 除能 1: 使能

## • PDPU 寄存器 - HT66F15

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	_	_	_	_	_	_	D1	D0
R/W	_	_	_	_	_	_	R/W	R/W
POR	_	_	_	_	_	_	0	0

Bit 7~2 未使用,读为"0"

Bit 1~0 PD 口 bit 1~bit 0 上拉电阻控制位

0: 除能 1: 使能

## PA 口唤醒

当使用暂停指令"HALT"迫使单片机进入休眠或空闲模式,单片机的系统时钟将会停止以降低功耗,此功能对于电池及低功耗应用很重要。唤醒单片机有很多种方法,其中之一就是使 PA 口的其中一个引脚从高电平转为低电平。这个功能特别适合于通过外部开关来唤醒的应用。PA 口的每个引脚可以通过设置 PAWU 寄存器来单独选择是否具有唤醒功能。



## ● PAWU 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 PAWU: PA 口 bit 7~bit 0 唤醒功能控制位

0: 除能 1: 使能

## 输入/输出端口控制寄存器

每一个输入/输出口都具有各自的控制寄存器,即PAC~PDC,用来控制输入/输出状态。从而每个I/O 引脚都可以通过软件控制,动态的设置为COMS 输出或输入。所有的I/O 端口的引脚都各自对应于I/O 端口控制的某一位。若I/O 引脚要实现输入功能,则对应的控制寄存器的位需要设置为"1"。这时程序指令可以直接读取输入脚的逻辑状态。若控制寄存器相应的位被设定为"0",则此引脚被设置为COMS输出。当引脚设置为输出状态时,程序指令读取的是输出端口寄存器的内容。注,如果对输出口做读取动作时,程序读取到的是内部输出数据锁存器中的状态,而不是输出引脚上实际的逻辑状态。

#### PAC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	1	1	1	1	1	1	1	1

Bit 7~0 PA 口 bit 7~bit 0 输入 / 输出控制位

0: 输出

1: 输入

### • PBC 寄存器 - HT66F13

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	_	_	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	_	_	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	_	_	1	1	1	1	1	1

Bit 7~6 未定义,读为"0"

Bit 5~0 PB 口 bit 5~bit 0 输入 / 输出控制位

0: 输出

1: 输入

#### • PBC 寄存器 - HT66F14/HT66F15

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	1	1	1	1	1	1	1	1

Bit 7~0 PB 口 bit 7~bit 0 输入 / 输出控制位

0: 输出

1: 输入

Rev. 1.60 50 2023-12-06



## • PCC 寄存器 - HT66F14

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	_	_				_	D1	D0
R/W	_	_	_	_	_	_	R/W	R/W
POR	_	_	_	_	_	_	1	1

Bit 7~2 未使用,读为"0"

Bit 1~0 PC 口 bit 1~bit 0 输入 / 输出控制位

0: 输出 1: 输入

## • PCC 寄存器 - HT66F15

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	_	_	_	_	D3	D2	D1	D0
R/W	_	_	_	_	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	_	_	_	_	1	1	1	1

Bit 7~4 未使用,读为"0"

Bit 3~0 PC 口 bit 3~bit 0 输入 / 输出控制位

0: 输出 1: 输入

## • PDC 寄存器 - HT66F15

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	_	_	_		_	_	D1	D0
R/W	_	_	_	_	_	_	R/W	R/W
POR	_	_	_	_	_	_	1	1

Bit 7~2 未使用,读为"0"


Bit 1~0 PD 口 bit 1~bit 0 输入 / 输出控制位

0: 输出 1: 输入




# 输入/输出引脚结构

下图为输入/输出引脚的内部结构图。输入/输出引脚的准确逻辑结构图可能与此图不同,这里只是为了方便对 I/O 引脚功能的理解提供的一个参考。图中的引脚共用结构并非针对所有单片机。



通用输入/输出端口



A/D 输入/输出端口

Rev. 1.60 52 2023-12-06



## 编程注意事项

在编程中,最先要考虑的是端口的初始化。复位之后,所有的输入/输出数据及端口控制寄存器都将被设为逻辑高。所有输入/输出引脚默认为输入状态,而其电平则取决于其它相连接电路以及是否选择了上拉电阻。如果端口控制寄存器 PAC~PDC,某些引脚位被设定输出状态,这些输出引脚会有初始高电平输出,除非数据寄存器端口 PA~PD 在程序中被预先设定。设置哪些引脚是输入及哪些引脚是输出,可通过设置正确的值到适当的端口控制寄存器,或使用指令"SET [m]·i"及"CLR [m]·i"来设定端口控制寄存器中个别的位。注意,当使用这些位控制指令时,系统即将产生一个读-修改-写的操作。单片机需要先读入整个端口上的数据,修改个别的位,然后重新把这些数据写入到输出端口。

PA口的每个引脚都带唤醒功能。单片机处于休眠或空闲模式时,有很多方法可以唤醒单片机,其中之一就是通过 PA 任一引脚电平从高到低转换的方式,可以设置 PA 口一个或多个引脚具有唤醒功能。

# 定时器模块 - TM

控制和测量时间在任何单片机中都是一个很重要的部分。每个单片机提供几个定时器模块(简称 TM),来实现和时间有关的功能。定时器模块是包括多种操作的定时单元,提供的操作有:定时/事件计数器,捕捉输入,比较匹配输出,单脉冲输出以及 PWM 输出等功能。每个定时器模块有两个或三个独立中断。每个 TM 外加的输入输出引脚,扩大了定时器的灵活性,便于用户使用。

这里只介绍各种 TM 的共性,更多详细资料请参考简易型,标准型和增强型定时器章节。

## 简介

该系列单片机包含 2 个 TM,分别命名为 TM0 和 TM1。每个 TM 可被划分为一个特定的类型,即简易型 TM(CTM),标准型 TM(STM) 或增强型 TM(ETM)。 虽然性质相似,但不同 TM 特性复杂度不同。本章介绍简易型,标准型和增强型 TM 的共性,更多详细资料分别见后面各章。三种类型 TM 的特性和区别见下表。

功能	CTM	STM	ETM	
定时/计数器	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	
捕捉输入	_	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	
比较匹配输出	V	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	
PWM 通道数	1	1	2	
单脉冲输出	_	1	2	
PWM 对齐方式	边沿对齐	边沿对齐	边沿 & 中心对齐	
PWM 调节周期 & 占空比	占空比或周期	占空比或周期	占空比或周期	

#### TM 功能概要

该系列每款单片机包括一定数目的定时器单元,其中有简易型,标准型和增强型TM,依次命名为TM0~TM1并见下表。



单片机	TM0	TM1		
HT66F13	_	10-bit STM		
HT66F14	10-bit CTM	10-bit STM		
HT66F15	10-bit CTM	10-bit ETM		

TM 名称 / 类型参考

## TM 操作

三种不同类型的 TM 提供从简单的定时操作到 PWM 信号产生等多种功能。理解 TM 操作的关键是比较 TM 内独立运行的计数器的值与内部比较器的预置值。当计数器的值与比较器的预置值相同时,则比较匹配,TM 中断信号产生,清零计数器并改变 TM 输出引脚的状态。用户选择内部时钟或外部时钟来驱动内部 TM 计数器。

### TM 时钟源

驱动 TM 计数器的时钟源很多。通过设置 TM 控制寄存器的 TnCK2~TnCK0 位,选择所需的时钟源。该时钟源来自系统时钟 fsys 或内部高速时钟 fu 时钟源或外部 TCKn 引脚时钟的分频比。注意:设置 TnCK2~TnCK0 为 101,将选择 TM 预设时钟输入,有效切断 TM 时钟源。TCKn 引脚时钟源用于允许外部信号作为 TM 时钟源或用于事件计数。

### TM 中断

简易型和标准型 TM 都拥有两个内部中断,分别是内部比较器 A 或比较器 P,当比较匹配发生时产生 TM 中断。增强型 TM 有三个内部比较器,即比较器 A 或比较器 B 或比较器 P,相应的有三个内部中断。当 TM 中断产生时,计数器清零并改变 TM 输出引脚的状态。

### TM 外部引脚

无论哪种类型的 TM,都有一个 TM 输入引脚 TCKn。通过设置 TMnC0 寄存器中的 TnCK2~TnCK0 位,选择 TM 功能并将该引脚作为 TM 时钟源输入脚。外部时钟源可通过该引脚来驱动内部 TM。外部 TM 输入脚也与其它功能共用,但是,如果设置适当值给 TnCK2~TnCK0,该引脚会连接到内部 TM。TM 引脚可选择上升沿有效或下降沿有效。

每个 TM 有一个或多个输出引脚 TPn。当 TM 工作在比较匹配输出模式且比较匹配发生时,这些引脚会由 TM 控制切换到高电平或低电平或翻转。外部 TPn输出引脚也被 TM 用来产生 PWM 输出波形。当 TM 输出引脚与其它功能共用时,TM 输出功能需要通过寄存器先被设置。寄存器中的一个单独位用于决定其相关引脚用于外部 TM 输出还是用于其它功能。每个单片机和不同类型 TM 中输出引脚的个数是不同的,详见下表。

所有 TM 输出引脚都以 " $_n$ " 做后缀。引脚后缀名为 " $_1$ " 或 " $_2$ " 表示它们来自同一个 TM 的多个输出脚。由此该引脚会产生一对互补输出,可通过 I/O 寄存器数据位来选择。

单片机	CTM	STM	ETM	寄存器
HT66F13	_	TP1_0	_	TMPC
HT66F14	TP0_0, TP0_1	TP1_0, TP1_1	_	TMPC
HT66F15	TP0_0, TP0_1	_	TP1A, TP1B_0, TP1B_1, TP1B_2	TMPC

TM 输出引脚

Rev. 1.60 54 2023-12-06




# TM 输入/输出引脚控制寄存器

通过设置一个与 TM 输入 / 输出引脚相关的寄存器的一位,选择作为 TM 输入 / 输出功能或其它共用功能。设定为高时,相关引脚用作 TM 输入 / 输出,清零时将保持原来的功能。

单片机		位										
半月机	7	6	5	4	3	2	1	0				
HT66F13	_	_	D5	T1CP0	_	_	_	_				
HT66F14	_	_	T1CP1	T1CP0	_	_	T0CP1	T0CP0				
HT66F15	T1ACP0	T1BCP2	T1BCP1	T1BCP0	_	_	T0CP1	T0CP0				


TM 输入/输出引脚控制寄存器列表



HT66F13 TM 功能引脚控制方框图

- 注: 1. 上图所示输入/输出寄存器数据位用于 TM 输出反向控制。
  - 2. 捕捉输入模式中, TM 引脚控制寄存器最多只能使能一个 TM 引脚输入。






## HT66F14 TM0&TM1 功能引脚控制方框图

- 注: 1. 上图所示输入/输出寄存器数据位用于 TM 输出反向控制。
  - 2. 捕捉输入模式中, TM 引脚控制寄存器最多只能使能一个 TM 引脚输入。

Rev. 1.60 56 2023-12-06





## HT66F15 TM0 & TM1 功能引脚控制方框图

T1BCP1

T1BCP0

■ PA6/TCK1

注: 1. 上图所示输入/输出寄存器数据位用于 TM 输出反向控制。

TCK Input

2. 捕捉输入模式中, TM 引脚控制寄存器最多只能使能一个 TM 引脚输入。



## • TMPC 寄存器 - HT66F13

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	_	_	D5	T1CP0	_	_	_	_
R/W	_	_	R/W	R/W	_	_	_	_
POR	_	_	0	1	_	_	_	_

Bit 7~6 未定义,读为"0"

Bit 5 **D5**: 保留位

此位必须固定为"0"。

Bit 4 **T1CP0**: TP1\_0 引脚控制位

0: 除能

1: 使能

Bit 3~0 未定义,读为"0"

## • TMPC 寄存器 - HT66F14

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	_		T1CP1	T1CP0	_		T0CP1	T0CP0
R/W	_	_	R/W	R/W	_	_	R/W	R/W
POR	_	_	0	1	_	_	0	1

Bit 7~6 未定义,读为"0"

Bit 5 T1CP1: TP1\_1 引脚控制位

0: 除能 1: 使能

Bit 4 T1CP0: TP1\_0 引脚控制位

0: 除能 1: 使能

Bit 3~2 未定义,读为"0"

Bit 1 **T0CP1**: TP0\_1 引脚控制位

0: 除能 1: 使能

Bit 0 **T0CP0**: TP0\_0 引脚控制位

0: 除能 1: 使能

## • TMPC 寄存器 – HT66F15

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	T1ACP0	T1BCP2	T1BCP1	T1BCP0	_	_	T0CP1	T0CP0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	_	_	R/W	R/W
POR	1	0	0	1	_	_	0	1

Bit 7 T1ACP0: TP1A 引脚控制位

0: 除能 1: 使能

Bit 6 T1BCP2: TP1B\_2 引脚控制位

0: 除能 1: 使能

Bit 5 T1BCP1: TP1B 1 引脚控制位

0: 除能 1: 使能



Bit 4 T1BCP0: TP1B 0 引脚控制位

0: 除能

1: 使能

Bit 3~2 未定义,读为"0"

Bit 1 T0CP1: TP0 1 引脚控制位

0: 除能


1: 使能

Bit 0 TOCPO: TPO 0 引脚控制位

0: 除能 1: 使能

### 编程注意事项

TM 计数寄存器和捕捉/比较寄存器 CCRA、CCRB 为 10-bit 寄存器,含有低字节和高字节结构。高字节可直接访问,低字节则仅能通过一个内部 8-bit 的缓存器进行访问。读写这些成对的寄存器需通过特殊的方式。值得注意的是 8-bit 缓存器的存取数据及相关低字节的读写操作仅在其相应的高字节读取操作执行时发生。



正如 CCRA 和 CCRB 寄存器按照下图方式执行且具体存取这些寄存器对的方式如上所述,建议使用"MOV"指令,通过以下步骤访问 CCRA 和 CCRB 低字节,命名为 TMxAL 和 TMxBL。若不采用以下步骤访问 CCRA 和 CCRB 将导致不可预期的结果。

读写流程如下步骤所示:

- 写数据至 CCRB 或 CCRA
  - ◆ 步骤 1. 写数据至低字节寄存器 TMxAL 或 TMxBL
    - 注意, 此时数据仅写入 8-bit 缓存器。
  - ◆ 步骤 2. 写数据至高字节寄存器 TMxAH 或 TMxBH
    - 注意,此时数据直接写入高字节寄存器,同时锁存在 8-bit 缓存器中的数据写入低字节寄存器。
- 由计数器寄存器和 CCRB 或 CCRA 中读取数据
  - ◆ 步骤 1. 由高字节寄存器 TMxDH, TMxAH 或 TMxBH 读取数据
    - 注意,此时高字节寄存器中的数据直接读取,同时由低字节寄存器读取 的数据锁存至 8-bit 缓存器中。
  - ◆ 步骤 2. 由低字节寄存器 TMxDL、TMxAL 或 TMxBL 读取数据
    - 注意,此时读取 8-bit 缓存器中的数据。




# 简易型 TM

虽然简易型 TM 是三种 TM 类型中最简单的形式,但仍然包括三种工作模式,即比较匹配输出、定时/事件计数器和 PWM 输出模式。简易型 TM 也由外部输入脚控制并驱动一或两个外部输出脚。两个外部输出脚信号可以相同也可以相反。

单片机型号	名称	TM 编号	TM 输入引脚	TM 输出引脚
HT66F13		_	_	
HT66F14/ HT66F15	10-bit CTM	0	TCK0	TP0_0, TP0_1

## 简易型 TM 操作

简易型 TM 核心是一个由用户选择的内部或外部时钟源驱动的 10 位向上计数器,它还包括两个内部比较器即比较器 A 和比较器 P。这两个比较器将计数器的值与 CCRP 和 CCRA 寄存器中的值进行比较。CCRP 是 3 位的,与计数器的高 3 位比较;而 CCRA 是 10 位的,与计数器的所有位比较。



简易型 TM 方框图

#### 注: n=0。

通过应用程序改变 10 位计数器值的唯一方法是使 TOON 位发生上升沿跳变清除计数器。此外,计数器溢出或比较匹配也会自动清除计数器。上述条件发生时,通常情况会产生 TM 中断信号。简易型 TM 可工作在不同的模式,可由包括来自输入脚的不同时钟源驱动,也可以控制输出脚。所有工作模式的设定都是通过设置相关寄存器来实现的。

## 简易型 TM 寄存器介绍

简易型 TM 的所有操作由六个寄存器控制。包含一对只读寄存器用来存放 10 位计数器的值,一对读 / 写寄存器存放 10 位 CCRA 的值,剩下两个控制寄存器设置不同的操作和控制模式以及 CCRP 的 3 个位。

Rev. 1.60 60 2023-12-06



寄存器	位									
名称	7	6	5	4	3	2	1	0		
TM0C0	T0PAU	T0CK2	T0CK1	T0CK0	T0ON	T0RP2	T0RP1	T0RP0		
TM0C1	T0M1	T0M0	T0IO1	T0IO0	T0OC	T0POL	T0DPX	T0CCLR		
TM0DL	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		
TM0DH	_	_	_	_	_	_	D9	D8		
TM0AL	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		
TM0AH	_	_	_	_		_	D9	D8		

10-bit 简易型 TM 寄存器列表 – HT66F14/HT66F15

### ● TM0DL 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R	R	R	R	R	R	R	R
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 **TM0DL:** TM0 计数器低字节寄存器 bit 7~bit 0 TM0 10-bit 计数器 bit 7~bit 0

## ● TM0DH 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	_	_	_		_		D9	D8
R/W	_	_	_	_	_	_	R	R
POR	_	_	_	_	_	_	0	0

Bit 7~2 未定义,读为"0"

Bit 1~0 **TM0DH:** TM0 计数器高字节寄存器 bit 1~bit 0 TM0 10-bit 计数器 bit 9~bit 8

### ● TM0AL 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 TM0AL: TM0 CCRA 低字节寄存器 bit 7~bit 0 TM0 10-bit CCRA bit 7~bit 0

## ● TM0AH 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	_	_	_	_	_	_	D9	D8
R/W	_	_	_	_	_	_	R/W	R/W
POR	_	_	_	_	_	_	0	0

Bit 7~2 未定义,读为"0"

Bit 1~0 TM0AH: TM0 CCRA 高字节寄存器 bit 1~bit 0 TM0 10-bit CCRA bit 9~bit 8



## • TM0C0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	T0PAU	T0CK2	T0CK1	T0CK0	T0ON	T0RP2	T0RP1	T0RP0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7 **T0PAU**: TM0 计数器暂停控制位

0: 运行

1: 暂停

通过设置此位为高可使计数器暂停,清零此位恢复正常计数器操作。当处于暂停条件时,TM保持上电状态并继续耗电。当此位由低到高转换时,计数器将保留其剩余值,直到此位再次改变为低电平,从此值开始继续计数。

Bit 6~4 T0CK2~T0CK0: 选择 TM0 计数时钟位

000: f<sub>sys</sub>/4

001:  $f_{SYS}$ 

010:  $f_H/16$ 

011:  $f_H/64$ 

100: f<sub>TBC</sub>

101: 保留位

110: TCK0 上升沿时钟

111: TCK0 下降沿时钟

此三位用于选择 TM 的时钟源。选择保留时钟输入将有效地除能内部计数器。外部引脚时钟源能被选择在上升沿或下降沿有效。 $f_{SYS}$  是系统时钟, $f_{H}$  和  $f_{TBC}$  是其它的内部时钟源,细节方面请参考振荡器章节。

Bit 3 TOON: TMn 计数器 On/Off 控制位

0: Off

1: On

此位控制 TM 的总开关功能。设置此位为高则使能计数器使其运行,清零此位则除能 TM。清零此位将停止计数器并关闭 TM 减少耗电。当此位经由低到高转换时,内部计数器将保持其剩余值。

若 TM 处于比较匹配输出模式时 (通过 T0OC 位指定 ),当 T0ON 位经由低到高的转换时,TM 输出脚将重置其初始值。

Bit 2~0 TORP2~TORP0: TM0 CCRP 3-bit 寄存器,对应于 TM0 计数器 bit 9~bit 7 比较器 P 匹配周期

000: 1024 个 TM0 时钟周期

001: 128 个 TM0 时钟周期

010: 256 个 TM0 时钟周期

011: 384 个 TM0 时钟周期

100: 512 个 TM0 时钟周期

101: 640 个 TM0 时钟周期

110: 768 个 TM0 时钟周期

111: 896 个 TM0 时钟周期

此三位设定内部 CCRP 3-bit 寄存器的值,然后与内部计数器的高三位进行比较。如果 T0CCLR 位设定为 0 时,比较结果为 0 并清除内部计数器。T0CCLR 位设为低,内部计数器在比较器 P 比较匹配发生时被重置;由于 CCRP 只与计数器高三位比较,比较结果是 128 时钟周期的倍数。CCRP 被清零时,实际上会使得计数器在最大值溢出。



### • TM0C1 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	T0M1	T0M0	T0IO1	T0IO0	T0OC	T0POL	T0DPX	T0CCLR
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~6 **T0M1~T0M0**: 选择 TM0 工作模式位

00: 比较匹配输出模式

01: 未定义模式

10: PWM 模式

11: 定时/计数器模式

这两位设置 TM 需要的工作模式。为了确保操作可靠, TM 应在 T0M1 和 T0M0 位有任何改变前先关掉。在定时 / 计数器模式, TM 输出脚控制必须除能。

Bit 5~4 **T0IO1~T0IO0**: 选择 TP0 0, TP0 1 输出功能位

比较匹配输出模式

00: 无变化

01: 输出低

10: 输出高

11: 输出翻转

PWM 模式

00: 强制无效状态

01: 强制有效状态

10: PWM 输出

11: 未定义

定时/计数器模式

未使用

此两位用于决定在一定条件达到时 TM 输出脚如何改变状态。这两位值的选择决定 TM 运行在哪种模式下。

在比较匹配输出模式下,TOIO1 和 TOIOO 位决定当比较器 A 比较匹配输出发生时 TM 输出脚如何改变状态。当比较器 A 比较匹配输出发生时 TM 输出脚能设为切换高、切换低或翻转当前状态。若此两位同时为 0 时,这个输出将不会改变。TM 输出脚的初始值通过 TMOC1 寄存器的 TOOC 位设置取得。注意,由TOIO1 和 TOIOO 位得到的输出电平必须与通过 TOOC 位设置的初始值不同,否则当比较匹配发生时,TM 输出脚将不会发生变化。在 TM 输出脚改变状态后,通过 TOON 位由低到高电平的转换复位至初始值。

在 PWM 模式,T0IO1 和 T0IO0 用于决定比较匹配条件发生时怎样改变 TM 输出脚的状态。PWM 输出功能通过这两位的变化进行更新。仅在 TM0 关闭时改变 T0IO1 和 T0IO0 位的值是很有必要的。若在 TM 运行时改变 T0IO1 和 T0IO0 的值,PWM 输出的值是无法预料的。

Bit 3 TOOC: TPO 0, TPO 1 输出控制位

比较匹配输出模式

0: 初始低

1: 初始高

PWM 模式

0: 低有效

1. 宣右為

这是 TM 输出脚输出控制位。它取决于 TM 此时正运行于比较匹配输出模式还是 PWM 模式。若 TM 处于定时 / 计数器模式,则其不受影响。在比较匹配输出模式时,比较匹配发生前其决定 TM 输出脚的逻辑电平值。在 PWM 模式时,其决定 PWM 信号是高有效还是低有效。



Bit 2 TOPOL: TPO 0, TPO 1 输出极性控制位

0: 同相

1: 反相

此位控制 TP0\_0 或 TP0\_1 输出脚的极性。此位为高时 TM 输出脚反相,为低时 TM 输出脚同相。若 TM 处于定时/计数器模式时其不受影响。

Bit 1 TODPX: TM0 PWM 周期 / 占空比控制位

0: CCRP-周期; CCRA-占空比

1: CCRP - 占空比; CCRA - 周期

此位决定 CCRA 与 CCRP 寄存器哪个被用于 PWM 波形的周期和占空比控制。

Bit 0 TOCCLR: 选择 TM0 计数器清零条件位

0: TM0 比较器 P 匹配

1: TM0 比较器 A 匹配

此位用于选择清除计数器的方法。简易型 TM 包括两个比较器 - 比较器 A 和比较器 P。这两个比较器每个都可以用作清除内部计数器。TOCCLR 位设为高,计数器在比较器 A 比较匹配发生时被清除;此位设为低,计数器在比较器 P 比较匹配发生或计数器溢出时被清除。计数器溢出清除的方法仅在 CCRP 被清除为 0 时才能生效。TOCCLR 位在 PWM 模式时未使用。

## 简易型 TM 工作模式

简易型 TM 有三种工作模式,即比较匹配输出模式,PWM 模式或定时/计数器模式。通过设置 TM0C1 寄存器的 T0M1 和 T0M0 位选择任意工作模式。

### 比较匹配输出模式


为使 TM 工作在此模式,TM0C1 寄存器中的 T0M1 和 T0M0 位需要设置为 "00"。当工作在该模式,一旦计数器使能并开始计数,有三种方法来清零,分别是: 计数器溢出,比较器 A 比较匹配发生和比较器 P 比较匹配发生。当 T0CCLR 位为低,有两种方法清除计数器。一种是比较器 P 比较匹配发生,另一种是 CCRP 所有位设置为零并使得计数器溢出。此时,比较器 A 和比较器 P 的请求标志位 T0AF 和 T0PF 将分别置起。

如果 TM0C1 寄存器的 T0CCLR 位设置为高,当比较器 A 比较匹配发生时计数器被清零。此时,即使 CCRP 寄存器的值小于 CCRA 寄存器的值,仅 T0AF 中断请求标志产生。所以当 T0CCLR 为高时,不产生 T0PF 中断请求标志。如果 CCRA 被清零,当计数达到最大值 3FFH 时,计数器溢出,而此时不产生 T0AF 请求标志。

正如该模式名所言,当比较匹配发生后,TM输出脚状态改变。当比较器A比较匹配发生后T0AF标志产生时,TM输出脚状态改变。比较器P比较匹配发生时产生的T0PF标志不影响TM输出脚。TM输出脚状态改变方式由TM0C1寄存器中T0IO1和T0IO0位决定。当比较器A比较匹配发生时,T0IO1和T0IO0位决定TM输出脚输出高,低或翻转当前状态。TM输出脚初始值,既可以通过T0ON位由低到高电平的变化设置,也可以由T0OC位设置。注意,若T0IO1和T0IO0位同时为0时,引脚输出不变。

Rev. 1.60 64 2023-12-06






比较匹配输出模式 - TnCCLR=0

- 注: 1. TnCCLR=0, 比较器 P 匹配将清除计数器
  - 2. TM 输出脚仅由 TnAF 标志位控制
  - 3. 在 TnON 上升沿 TM 输出脚复位至初始值
  - 4. n=0





比较匹配输出模式 - TnCCLR=1

- 注: 1. TnCCLR=1, 比较器 A 匹配将清除计数器
  - 2. TM 输出脚仅由 TnAF 标志位控制
  - 3. 在 TnON 上升沿 TM 输出脚复位至初始值
  - 4. 当 TnCCLR=1 时, TnPF 标志位不会产生
  - 5. n=0



### 定时/计数器模式

为使 TM 工作在此模式,TM0C1 寄存器中的 T0M1 和 T0M0 位需要设置为"11"。定时/计数器模式与比较输出模式操作方式相同,并产生同样的中断请求标志。不同的是,在定时/计数器模式下 TM 输出脚未使用。因此,比较匹配输出模式中的描述和时序图可以适用于此功能。该模式中未使用的 TM 输出脚用作普通 I/O 脚或其它功能。

### PWM 输出模式

为使 TM 工作在此模式, TM0C1 寄存器中的 T0M1 和 T0M0 位需要设置为"10"。TM 的 PWM 功能在马达控制,加热控制,照明控制等方面十分有用。给 TM 输出脚提供一个频率固定但占空比可调的信号,将产生一个有效值等于DC 均方根的 AC 方波。

由于 PWM 波形的周期和占空比可调,其波形的选择就较为灵活。在 PWM 模式中,T0CCLR 位不影响 PWM 操作。CCRA 和 CCRP 寄存器决定 PWM 波形,一个用来清除内部计数器并控制 PWM 波形的频率,另一个用来控制占空比。哪个寄存器控制频率或占空比取决于 TM0C1 寄存器的 T0DPX 位。所以 PWM 波形频率和占空比由 CCRA 和 CCRP 寄存器共同决定。

当比较器 A 或比较器 P 比较匹配发生时,将产生 CCRA 或 CCRP 中断标志。TM0C1 寄存器中的 T0OC 位决定 PWM 波形的极性,T0IO1 和 T0IO0 位使能 PWM 输出或将 TM 输出脚置为逻辑高或逻辑低。T0POL 位对 PWM 输出波形的极性取反。

## ● CTM, PWM 模式, 边沿对齐模式, T0DPX=0

CCRP	001b	010b	011b	100b	101b	110b	111b	000b	
Period	128	256	384	512	640	768	896	1024	
Duty		CCRA							


若 fsys=16MHz, TM 时钟源选择 fsys/4, CCRP=100b, CCRA=128, CTM PWM 输出频率 =(fsys/4)/512=fsys/2048=7.8125kHz, duty=128/512=25% 若由 CCRA 寄存器定义的 Duty 值等于或大于 Period 值, PWM 输出占空比为100%

### ● CTM, PWM 模式, 边沿对齐模式, T0DPX=1

CCRP	001b	010b	011b	100b	101b	110b	111b	000b		
Period		CCRA								
Duty	128	256	384	512	640	768	896	1024		

PWM 的输出周期由 CCRA 寄存器的值与 TM 的时钟共同决定,PWM 的占空比由 CCRP 寄存器的值决定。






PWM 模式 - TnDPX=0

- 注: 1. TnDPX=0, CCRP 清除计数器
  - 2. 计数器清零并设置 PWM 周期
  - 3. 当 TnIO1, TnIO0=00 或 01, PWM 功能不变
  - 4. TnCCLR 位不影响 PWM 操作
  - 5. n=0





PWM 模式 - TnDPX=1

- 注: 1. TnDPX=1, CCRA 清除计数器
  - 2. 计数器清零并设置 PWM 周期
  - 3. 当 TnIO1, TnIO0=00 或 01, PWM 功能不变
  - 4. TnCCLR 位不影响 PWM 操作
  - 5. n=0



# 标准型 TM


标准型 TM 包括 5 种工作模式,即比较匹配输出、定时/事件计数器、捕捉输入、单脉冲输出和 PWM 输出模式。标准型 TM 也由外部输入脚控制并驱动一个或两个外部输出脚。

单片机型号	名称	TM 编号	TM 输入引脚	TM 输出引脚
HT66F13	10-bit STM	1	TCK1	TP1_0
HT66F14	10-bit STM	1	TCK1	TP1_0, TP1_1
HT66F15	_	_	_	

## 标准型 TM 操作

标准型 TM 是 10 位宽度。核心是一个由用户选择的内部或外部时钟源驱动的 10 位向上计数器,它还包括两个内部比较器即比较器 A 和比较器 P。这两个比较器将计数器的值与 CCRP 和 CCRA 寄存器中的值进行比较。CCRP 是 3 位宽度,与计数器的高 3 位比较;而 CCRA 是 10 位的,与计数器的所有位比较。

通过应用程序改变 10 位计数器值的唯一方法是使 T1ON 位发生上升沿跳变清除计数器。此外,计数器溢出或比较匹配也会自动清除计数器。上述条件发生时,通常情况会产生 TM 中断信号。标准型 TM 可工作在不同的模式,可由包括来自输入脚的不同时钟源驱动,也可以控制输出脚。所有工作模式的设定都是通过设置相关寄存器来实现的。



标准型 TM 框图

注: 1. 对于 HT66F13,输出引脚 TPn\_1 不存在; 2. n=1。

Rev. 1.60 70 2023-12-06



## 标准型 TM 寄存器介绍

标准型 TM 的所有工作模式由一系列寄存器控制。一对只读寄存器用来存放 10 位计数器的值,一对读 / 写寄存器存放 10 位 CCRA 的值。剩下两个控制寄存器设置工作模式,以及 CCRP 的 3 个位。

寄存器		位										
名称	7	6	5	4	3	2	1	0				
TM1C0	T1PAU	T1CK2	T1CK1	T1CK0	T10N	T1RP2	T1RP1	T1RP0				
TM1C1	T1M1	T1M0	T1IO1	T1IO0	T1OC	T1POL	T1DPX	T1CCLR				
TM1DL	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0				
TM1DH	_	_	_	_	_	_	D9	D8				
TM1AL	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0				
TM1AH	_	_		_	_	_	D9	D8				

10-bit 标准型 TM 寄存器列表 - HT66F13/HT66F14

### • TM1C0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	T1PAU	T1CK2	T1CK1	T1CK0	T10N	T1RP2	T1RP1	T1RP0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7 T1PAU: TM1 计数器暂停控制位

0: 运行

1: 暂停

通过设置此位为高可使计数器暂停,清零此位恢复正常计数器操作。当处于暂停条件时,TM 保持上电状态并继续耗电。当此位由低到高转变时,计数器将保留其剩余值,直到此位再次改变为低电平,并从此值开始继续计数。

#### Bit 6~4 T1CK2~T1CK0: 选择 TM1 计数器时钟位

000:  $f_{SYS}/4$ 

001: f<sub>SYS</sub>

010:  $f_H/16$ 

011:  $f_H/64$ 

100: f<sub>TBC</sub>

100: ITBC 101: 保留位

110: TCK1 上升沿时钟

111: TCK1 下降沿时钟

此三位用于选择 TM 的时钟源。选择保留时钟输入将有效地除能内部计数器。外部引脚时钟源能被选择在上升沿或下降沿有效。fsys 是系统时钟,fh 和 ftbc 是其它的内部时钟源,细节方面请参考振荡器章节。

## Bit 3 T1ON: TM1 计数器 On/Off 控制位

0: Off

1: On

此位控制 TM 的总开关功能。设置此位为高则使能计数器使其运行,清零此位则除能 TM。清零此位将停止计数器并关闭 TM 减少耗电。当此位经由低到高转变时,内部计数器将保持其剩余值,直到此位再次改变为高电平。

若 TM 处于比较匹配输出模式 (通过 TIOC 位指定),当 TION 位经由低到高的转变时,TM 输出脚将重置其初始值。



Bit 2~0 **T1RP2~T1RP0:** TM1 CCRP 3-bit 寄存器,对应于 TM1 计数器 bit 9~bit 7 比较器 P 匹配周期

000: 1024 个 TM1 时钟周期

001: 128 个 TM1 时钟周期

010: 256 个 TM1 时钟周期

011: 384 个 TM1 时钟周期

100: 512 个 TM1 时钟周期

101: 640 个 TM1 时钟周期

110: 768 个 TM1 时钟周期

111: 896 个 TM1 时钟周期

此三位设定内部 CCRP 3-bit 寄存器的值,然后与内部计数器的高三位进行比较。如果 T1CCLR 位设定为 0 时,比较结果为 0 并清除内部计数器。T1CCLR 位设为低,内部计数器在比较器 P 比较匹配发生时被重置;由于 CCRP 只与计数器高三位比较,比较结果是 128 时钟周期的倍数。CCRP 被清零时,实际上会使得计数器在最大值溢出。

## ● TM1C1 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	T1M1	T1M0	T1IO1	T1IO0	T1OC	T1POL	T1DPX	T1CCLR
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~6 **T1M1~T1M0**: 选择 TM1 工作模式位

00: 比较匹配输出模式

01: 捕捉输入模式

10: PWM 模式或单脉冲输出模式

11: 定时/计数器模式

这两位设置 TM 需要的工作模式。为了确保操作可靠, TM 应在 T1M1 和 T1M0 位有任何改变前先关掉。在定时/计数器模式, TM 输出脚控制必须除能。

Bit 5~4 **T1IO1~T1IO0**: 选择 TP1\_0, TP1\_1 输出功能位

比较匹配输出模式

00: 无变化

01: 输出低

10: 输出高

11: 输出翻转

PWM 模式 / 单脉冲输出模式

00: 强制无效状态

01: 强制有效状态

10: PWM 输出

11: 单脉冲输出

捕捉输入模式

00: 在 TP1 0, TP1 1 上升沿输入捕捉

01: 在 TP1 0, TP1 1 下降沿输入捕捉

10: 在 TP1 0, TP1 1 双沿输入捕捉

11: 输入捕捉除能

定时/计数器模式

未使用

此两位用于决定在一定条件达到时 TM 输出脚如何改变状态。这两位值的选择决定 TM 运行在哪种模式下。

在比较匹配输出模式下,T1IO1和T1IO0位决定当从比较器A比较匹配输出发生时TM输出脚如何改变状态。当从比较器A比较匹配输出发生时TM输出脚能设为切换高、切换低或翻转当前状态。若此两位同时为0时,这个输出将不会改变。TM输出脚的初始值通过TM1C1寄存器的T1OC位设置取得。注意,由T1IO1和T1IO0位得到的输出电平必须与通过T1OC位设置的初始值不同,否则当比较匹配发生时,TM输出脚将不会发生变化。在TM输出脚改变状态后,



通过 T1ON 位由低到高电平的转换复位至初始值。

在 PWM 模式,TIIO1 和 TIIO0 用于决定比较匹配条件发生时怎样改变 TM 输出脚的状态。PWM 输出功能通过这两位的变化进行更新。仅在 TM1 关闭时改变 TIIO1 和 TIIO0 位的值是很有必要的。若在 TM 运行时改变 TIIO1 和 TIIO0 的值,PWM 输出的值是无法预料的。

Bit 3 T1OC: TP1 0, TP1 1 输出控制位

比较匹配输出模式

0: 初始低

1: 初始高

PWM 模式 / 单脉冲输出模式

0: 低有效

1: 高有效

这是 TM 输出脚输出控制位。它取决于 TM 此时正运行于比较匹配输出模式还是 PWM 模式/单脉冲输出模式。若 TM 处于定时/计数器模式,则其不受影响。在比较匹配输出模式时,比较匹配发生前其决定 TM 输出脚的逻辑电平值。在 PWM 模式时,其决定 PWM 信号是高有效还是低有效。

Bit 2 T1POL: TP1 0, TP1 1 输出极性控制位

0: 同相

1: 反相

此位控制 TP1\_0 或 TP1\_1 输出脚的极性。此位为高时 TM 输出脚反相,为低时 TM 输出脚同相。若 TM 处于定时 / 计数器模式时其不受影响。

Bit 1 T1DPX: TM1 PWM 周期 / 占空比控制位

0: CCRP-周期; CCRA-占空比

1: CCRP - 占空比; CCRA - 周期

此位决定 CCRA 与 CCRP 寄存器哪个被用于 PWM 波形的周期和占空比控制。

Bit 0 T1CCLR: 选择 TM1 计数器清零条件位

0: TM1 比较器 P 匹配

1: TM1 比较器 A 匹配

此位用于选择清除计数器的方法。标准型 TM 包括两个比较器 - 比较器 A 和比较器 P。这两个比较器每个都可以用作清除内部计数器。TICCLR 位设为高,计数器在比较器 A 比较匹配发生时被清除;此位设为低,计数器在比较器 P 比较匹配发生或计数器溢出时被清除。计数器溢出清除的方法仅在 CCRP 被清除为 0 时才能生效。TICCLR 位在 PWM,单脉冲或输入捕捉模式时未使用。

#### ● TM1DL 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R	R	R	R	R	R	R	R
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 **TM1DL:** TM1 计数器低字节寄存器 bit 7~bit 0 TM1 10-bit 计数器 bit 7~bit 0

#### TM1DH 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	_	_	_	_	_	_	D9	D8
R/W	_	_	_	_	_	_	R	R
POR	_	_	_	_	_	_	0	0

Bit 7~2 未定义,读为"0"

Bit 1~0 **TM1DH:** TM1 计数器高字节寄存器 bit 1~bit 0 TM1 10-bit 计数器 bit 9~bit 8



### ● TM1AL 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 TM1AL: TM1 CCRA 低字节寄存器 bit 7~bit 0 TM1 10-bit CCRA bit 7~bit 0

### ● TM1AH 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	_	_	_	_	_	_	D9	D8
R/W	_	_	_	_	_	_	R/W	R/W
POR	_	_	_	_	_	_	0	0

Bit 7~2 未定义, 读为"0"

Bit 1~0 TM1AH: TM1 CCRA 高字节寄存器 bit 1~bit 0 TM1 10-bit CCRA bit 9~bit 8

### 标准型 TM 工作模式

标准型 TM 有五种工作模式,即比较匹配输出模式,PWM 输出模式,单脉冲输出模式,捕捉输入模式或定时/计数器模式。通过设置 TM1C1 寄存器的 T1M1 和 T1M0 位选择任意模式。

#### 比较匹配输出模式


为使 TM 工作在此模式,TM1C1 寄存器中的 T1M1 和 T1M0 位需要设置为"00"。当工作在该模式,一旦计数器使能并开始计数,有三种方法来清零,分别是: 计数器溢出,比较器 A 比较匹配发生和比较器 P 比较匹配发生。当 T1CCLR 位为低,有两种方法清除计数器。一种是比较器 P 比较匹配发生,另一种是 CCRP 所有位设置为零并使得计数器溢出。此时,比较器 A 和比较器 P 的请求标志位 T1AF 和 T1PF 将分别置位。

如果 TM1C1 寄存器的 TICCLR 位设置为高,当比较器 A 比较匹配发生时计数器被清零。此时,即使 CCRP 寄存器的值小于 CCRA 寄存器的值,仅产生 T1AF 中断请求标志。所以当 T1CCLR 为高时,不会产生 T1PF 中断请求标志。在比较匹配输出模式下,CCRA 不能设为"0"。

正如该模式名所言,当比较匹配发生后,TM 输出脚状态改变。当比较器 A 比较匹配发生后 T1AF 标志产生时,TM 输出脚状态改变。比较器 P 比较匹配发生时产生的 T1PF 标志不影响 TM 输出脚。TM 输出脚状态改变方式由 TM1C1 寄存器中 T1IO1 和 T1IO0 位决定。当比较器 A 比较匹配发生时,T1IO1 和 T1IO0 位决定 TM 输出脚输出高,低或翻转当前状态。TM 输出脚初始值,既可以通过 T1ON 位由低到高电平的变化设置,也可以由 T1OC 位设置。注意,若 T1IO1 和 T1IO0 位同时为 0 时,引脚输出不变。

Rev. 1.60 74 2023-12-06






比较匹配输出模式 - TnCCLR=0

- 注: 1. TnCCLR=0, 比较器 P 匹配将清除计数器
  - 2. TM 输出脚仅由 TnAF 标志位控制
  - 3. 在 TnON 上升沿 TM 输出脚复位至初始值
  - 4. n=1





比较匹配输出模式 - TnCCLR=1

- 注: 1. TnCCLR=1, 比较器 A 匹配将清除计数器
  - 2. TM 输出脚仅由 TnAF 标志位控制
  - 3. 在 TnON 上升沿 TM 输出脚复位至初始值
  - 4. 当 TnCCLR=1 时,不会产生 TnPF 标志
  - 5. n=1



#### 定时/计数器模式

为使TM工作在此模式,TM1C1寄存器中的T1M1和T1M0位需要设置为"11"。定时/计数器模式与比较输出模式操作方式相同,并产生同样的中断请求标志。不同的是,在定时/计数器模式下TM输出脚未使用。因此,比较匹配输出模式中的描述和时序图可以适用于此功能。该模式中未使用的TM输出脚用作普通I/O脚或其它功能。

#### PWM 输出模式

为使 TM 工作在此模式,TM1C1 寄存器中的 T1M1 和 T1M0 位需要设置为"10",且 T1IO1 和 T1IO0 位也需要设置为"10"。TM 的 PWM 功能在马达控制,加热控制,照明控制等方面十分有用。给 TM 输出脚提供一个频率固定但占空比可调的信号,将产生一个有效值等于 DC 均方根的 AC 方波。

由于 PWM 波形的周期和占空比可调,其波形的选择就较为灵活。在 PWM 模式中,T1CCLR 位不影响 PWM 周期。CCRA 和 CCRP 寄存器决定 PWM 波形,一个用来清除内部计数器并控制 PWM 波形的频率,另一个用来控制占空比。哪个寄存器控制频率或占空比取决于 TM1C1 寄存器的 T1DPX 位。所以 PWM 波形由 CCRA 和 CCRP 寄存器共同决定。

当比较器 A 或比较器 P 比较匹配发生时,将产生 CCRA 或 CCRP 中断标志。 TM1C1 寄存器中的 T1OC 位决定 PWM 波形的极性,T1IO1 和 T1IO0 位使能 PWM 输出或将 TM 输出脚置为逻辑高或逻辑低。T1POL 位对 PWM 输出波形的极性取反。

### ● STM, PWM 模式, 边沿对齐模式, T1DPX=0

CCRP	001b	010b	011b	100b	101b	110b	111b	000b	
Period	128	256	384	512	640	768	896	1024	
Duty		CCRA							


若 fsys=16MHz, TM 时钟源选择 fsys/4, CCRP=100b, CCRA=128, STM PWM 输出频率 =(fsys/4)/512=fsys/2048=7.8125kHz, duty=128/512=25% 若由 CCRA 寄存器定义的 Duty 值等于或大于 Period 值, PWM 输出占空比为100%

### • 10-bit STM, PWM 模式, 边沿对齐模式, T1DPX=1

CCRP	001b	010b	011b	100b	101b	110b	111b	000b		
Period		CCRA								
Duty	128	256	384	512	640	768	896	1024		

PWM 的输出周期由 CCRA 寄存器的值与 TM 的时钟共同决定, PWM 的占空比由 CCRP 寄存器的值决定。






PWM 模式 - TnDPX=0

- 注: 1. TnDPX=0, CCRP 清除计数器
  - 2. 计数器清零并设置 PWM 周期
  - 3. 当 TnIO1, TnIO0=00 或 01, PWM 功能不变
  - 4. TnCCLR 位不影响 PWM 操作
  - 5. n=1





PWM 模式 - TnDPX=1


- 注: 1. TnDPX=1, CCRA 清除计数器
  - 2. 计数器清零并设置 PWM 周期
  - 3. 当 TnIO1, TnIO0=00 或 01, PWM 功能不变
  - 4. TnCCLR 位不影响 PWM 操作
  - 5. n=1



### 单脉冲模式

为使 TM 工作在此模式, TM1C1 寄存器中的 T1M1 和 T1M0 位需要设置为 "10",同时 T1IO1 和 T1IO0 位需要设置为 "11"。正如模式名所言,单脉冲输出模式,在 TM 输出脚将产生一个脉冲输出。


脉冲输出可以通过应用程序控制 T1ON 位由低到高的转变来触发。而处于单脉冲模式时,T1ON 位在 TCK1 脚自动由低转变为高,进而初始化单脉冲输出状态。当 T1ON 位转变为高电平时,计数器将开始运行,并产生脉冲前沿。当脉冲有效时 T1ON 位保持高电平。通过应用程序使 T1ON 位清零或比较器 A 比较匹配发生时,产生脉冲下降沿。



注: n=1

Rev. 1.60 80 2023-12-06





注: 1. 通过 CCRA 匹配停止计数器

- 2. CCRP 未使用
- 3. 通过 TCKn 脚或设置 TnON 位为高来触发脉冲
- 4. TCKn 脚有效沿会自动置位 TnON
- 5. 单脉冲模式中, TnIO[1:0] 需置位"11", 且不能更改。
- 6. n=1



然而,比较器 A 比较匹配发生时,会自动清除 T1ON 位并产生单脉冲输出下降 沿。CCRA 的值通过这种方式控制脉冲宽度。比较器 A 比较匹配发生时,也会产生 TM 中断。T1ON 位在计数器重启时会发生由低到高的转变,此时计数器 才复位至零。在单脉冲模式中,CCRP 寄存器,T1CCLR 和 T1DPX 位未使用。

### 捕捉输入模式


为使 TM 工作在此模式,TM1C1 寄存器中的 T1M1 和 T1M0 位需要设置为"01"。此模式使能外部信号捕捉并保存内部计数器当前值,因此被用于诸如脉冲宽度测量的应用中。TP1\_0 或 TP1\_1 脚上的外部信号,通过设置 TM1C1 寄存器的 T1IO1 和 T1IO0 位选择有效边沿类型,即上升沿,下降沿或双沿有效。计数器在 T1ON 位由低到高转变时启动并通过应用程序初始化。

当 TP1\_0 或 TP1\_1 脚出现有效边沿转换时,计数器当前值被锁存到 CCRA 寄存器,并产生 TM 中断。不考虑 TP1\_0 或 TP1\_1 引脚事件,计数器继续工作直到 T10N 位发生下降沿跳变。当 CCRP 比较匹配发生时计数器复位至零;CCRP 的值通过这种方式控制计数器的最大值。当比较器 P CCRP 比较匹配发生时,也会产生 TM 中断。记录 CCRP 溢出中断信号的值可以测量脉宽。通过设置 T1IO1 和 T1IO0 位选择 TP1\_0 或 TP1\_1 引脚为上升沿,下降沿或双沿有效。不 考虑 TP1\_0 或 TP1\_1 引脚事件,如果 T1IO1 和 T1IO0 位设置为高,不会产生 捕捉操作,但计数器继续运行。

当 TP1\_0 或 TP1\_1 引脚与其它功能共用, TM 工作在输入捕捉模式时需多加注意。这是因为如果引脚被设为输出,那么该引脚上的任何电平转变都可能执行输入捕捉操作。T1CCLR 和 T1DPX 位在此模式中未使用。

Rev. 1.60 82 2023-12-06





# 捕捉输入模式

- 注: 1. TnM1, TnM0=01 并通过 TnIO1 和 TnIO0 位设置有效边沿
  - 2. TM 捕捉输入脚的有效边沿将计数器的值转移到 CCRA 中
  - 3. TnCCLR 位未使用
  - 4. 无输出功能 TnOC 和 TnPOL 位未使用
  - 5. 计数器值由 CCRP 决定,在 CCRP 为"0"时,计数器计数值可达最大
  - 5. n=1



# 增强型 TM


增强型 TM包括5种工作模式,即比较匹配输出、定时/事件计数器、捕捉输入、单脉冲输出和 PWM 输出模式。增强型 TM 也由外部输入脚控制并驱动三个或四个外部输出脚。

单片机型号	名称	TM 编号	TM 输入引脚	TM 输出引脚
HT66F13/HT66F14	_	_		
HT66F15	10-bit ETM	1	TCK1	TP1A,TP1B_0,TP1B_1,TP1B_2

### 增强型 TM 操作

增强型 TM 核心是一个由用户选择的内部或外部时钟源驱动的 10 位向上计数器,它还包括三个内部比较器即比较器 A,比较器 B 和比较器 P。这三个比较器将计数器的值与 CCRA,CCRB 和 CCRP 寄存器中的值进行比较。CCRP 是 3 位的,与计数器的高 3 位比较;而 CCRA 和 CCRB 是 10 位的,与计数器的所有位比较。

通过应用程序改变 10 位计数器值的唯一方法是使 T1ON 位发生上升沿跳变清除计数器。此外,计数器溢出或比较匹配也会自动清除计数器。上述条件发生时,通常情况会产生 TM 中断信号。增强型 TM 可工作在不同的模式,可由包括来自输入脚的不同时钟源驱动,也可以控制输出脚。所有工作模式的设定都是通过设置相关寄存器来实现的。



增强型 TM 方框图

注: n=1

Rev. 1.60 84 2023-12-06



# 增强型 TM 寄存器介绍

增强型 TM 的所有操作由一系列寄存器控制。一对只读寄存器用来存放 10 位计数器的值,两对读 / 写寄存器存放 10 位 CCRA 和 CCRB 的值。剩下三个控制寄存器用来设置不同的操作和控制模式,以及 CCRP 的 3 个位。

寄存器					位			
名称	7	6	5	4	3	2	1	0
TM1C0	T1PAU	T1CK2	T1CK1	T1CK0	T10N	T1RP2	T1RP1	T1RP0
TM1C1	T1AM1	T1AM0	T1AIO1	T1AIO0	T1AOC	T1APOL	T1CDN	T1CCLR
TM1C2	T1BM1	T1BM0	T1BIO1	T1BIO0	T1BOC	T1BPOL	T1PWM1	T1PWM0
TM1DL	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
TM1DH	_	_	_	_	_	_	D9	D8
TM1AL	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
TM1AH	_	_	_	_	_	_	D9	D8
TM1BL	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
TM1BH	_	_	_			_	D9	D8

10-bit 增强型 TM 寄存器列表

#### ● TM1C0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	T1PAU	T1CK2	T1CK1	T1CK0	T10N	T1RP2	T1RP1	T1RP0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7 T1PAU: TM1 计数器暂停控制位

0: 运行

1: 暂停

通过设置此位为高可使计数器暂停,清零此位恢复正常计数器操作。当处于暂停条件时,TM 保持上电状态并继续耗电。当此位由低到高转变时,计数器将保留其剩余值,直到此位再次改变为低电平,并从此值开始继续计数。

Bit 6~4 T1CK2~T1CK0: 选择 TM1 计数时钟位

000:  $f_{SYS}/4$ 

001: fsys

010:  $f_H/16$ 

011:  $f_H/64$ 

100: f<sub>TBC</sub>

IUU: ITBC

101: 保留位 110: TCK1 上升沿时钟

111: TCK1 下降沿时钟

此三位用于选择 TM 的时钟源。选择保留时钟输入将有效地除能内部计数器。外部引脚时钟源能被选择在上升沿或下降沿有效。 $f_{SYS}$  是系统时钟, $f_{H}$  和  $f_{TBC}$  是其它的内部时钟源,细节方面请参考振荡器章节。

Bit 3 T1ON: TM1 计数器 On/Off 控制位

0: Off

1: On

此位控制 TM 的总开关功能。设置此位为高则使能计数器使其运行,清零此位则除能 TM。清零此位将停止计数器并关闭 TM 减少耗电。当此位经由低到高转变时,内部计数器将保持其剩余值,直到此位再次改变为高电平。

若 TM 处于比较匹配输出模式时 (通过 T1OC 位指定),当 T1ON 位经由低到高的转变时,TM 输出脚将重置其初始值。



Bit 2~0 T1RP2~T1RP0: TM1 CCRP 3-bit 寄存器,对应于 TM1 计数器 bit 9~bit 7 比较器 P 匹配周期

000: 1024 个 TM1 时钟周期

001: 128 个 TM1 时钟周期

010: 256 个 TM1 时钟周期

011: 384 个 TM1 时钟周期

100: 512 个 TM1 时钟周期

101: 640 个 TM1 时钟周期

110: 768 个 TM1 时钟周期

111: 896 个 TM1 时钟周期

此三位设定内部 CCRP 3-bit 寄存器的值,然后与内部计数器的高三位进行比较。如果 T1CCLR 位设定为 0 时,比较结果为 0 并清除内部计数器。T1CCLR 位设为低,内部计数器在比较器 P 比较匹配发生时被重置;由于 CCRP 只与计数器高三位比较,比较结果是 128 时钟周期的倍数。CCRP 被清零时,实际上会使得计数器在最大值溢出。

### ● TM1C1 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	T1AM1	T1AM0	T1AIO1	T1AIO0	T1AOC	T1APOL	T1CDN	T1CCLR
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~6 T1AM1~T1AM0: 选择 TM1 CCRA 工作模式位

00: 比较匹配输出模式

01: 捕捉输入模式

10: PWM 模式或单脉冲输出模式

11: 定时/计数器模式

这两位设置 TM 需要的工作模式。为了确保操作可靠, TM 应在 T1AM1 和 T1AM0 位有任何改变前先关掉。在定时 / 计数器模式, TM 输出脚控制必须除能。

Bit 5~4 T1AIO1~T1AIO0: 选择 TP1A 输出功能位

比较匹配输出模式

00: 无变化

01: 输出低

10: 输出高

11: 输出翻转

PWM 模式 / 单脉冲输出模式

00: 强制无效状态

01: 强制有效状态

10: PWM 输出

11: 单脉冲输出

捕捉输入模式

00: 在 TP1A 上升沿输入捕捉

01: 在 TP1A 下降沿输入捕捉

10: 在 TP1A 双沿输入捕捉

11: 输入捕捉除能

定时/计数器模式

未使用

此两位用于决定在一定条件达到时 TM 输出脚如何改变状态。这两位值的选择 决定 TM 运行在哪种模式下。

在比较匹配输出模式下,T1AIO1 和T1AIO0 位决定当从比较器 A 比较匹配输出发生时 TM 输出脚如何改变状态。当从比较器 A 比较匹配输出发生时 TM 输出脚能设为切换高、切换低或翻转当前状态。若此两位同时为 0 时,这个输出将不会改变。TM 输出脚的初始值通过 TM1C1 寄存器的 T1AOC 位设置取得。注意,由 T1AIO1 和 T1AIO0 位得到的输出电平必须与通过 T1AOC 位设置的初始



值不同,否则当比较匹配发生时,TM输出脚将不会发生变化。在TM输出脚改变状态后,通过T1ON位由低到高电平的转换复位至初始值。

在 PWM 模式下,T1AIO1 和 T1AIO0 位决定当发生比较器匹配输出时 TM 输出脚如何改变状态,PWM 输出功能的切换可通过改变这两位。只有 TM 关闭后才需要改变T1AIO1 和 T1AIO10 的值。若 TM 运行时改变T1AIO1 和 T1AIO10 的值,将产生不可预见的 PWM 输出。

Bit 3 T1AOC: TP1A 输出控制位

比较匹配输出模式

0: 初始低

1: 初始高

PWM 模式 / 单脉冲输出模式

0: 低有效

1: 高有效

这是 TM 输出脚输出控制位。它取决于 TM 此时正运行于比较匹配输出模式还是 PWM 模式/单脉冲输出模式。若 TM 处于定时/计数器模式,则其不受影响。在比较匹配输出模式时,比较匹配发生前其决定 TM 输出脚的逻辑电平值。在 PWM 模式时,其决定 PWM 信号是高有效还是低有效。

Bit 2 T1APOL: TP1A 输出极性控制位

0: 同相

1: 反相

此位控制 TP1A 输出脚的极性。此位为高时 TM 输出脚反相,为低时 TM 输出脚同相。若 TM 处于定时/计数器模式时其不受影响。

Bit 1 T1CDN: TM1 计数器向上 / 向下计数标志位

0: 向上计数

1: 向下计数

Bit 0 T1CCLR: 选择 TM1 计数器清零条件位

0: TM1 比较器 P 匹配

1: TM1 比较器 A 匹配

此位用于选择清除计数器的方法。增强型 TM 包括三个比较器 一 比较器 P、比较器 A 和比较器 B,其中比较器 P 和比较器 A 都可以用作清除内部计数器。TICCLR 位设为高,计数器在比较器 A 比较匹配发生时被清除;此位设为低,计数器在比较器 P 比较匹配发生或计数器溢出时被清除。计数器溢出清除的方法仅在 CCRP 被清除为 0 时才能生效。TICCLR 位在单脉冲或输入捕捉模式时未使用。

#### • TM1C2 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	T1BM1	T1BM0	T1BIO1	T1BIO0	T1BOC	T1BPOL	T1PWM1	T1PWM0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~6 T1BM1~T1BM0: 选择 TM1 CCRB 工作模式位

00: 比较匹配输出模式

01: 捕捉输入模式

10: PWM 模式或单脉冲输出模式

11: 定时/计数器模式

这两位设置 TM 需要的工作模式。为了确保操作可靠, TM 应在 T1BM1 和 T1BM0位有任何改变前先关掉。在定时/计数器模式, TM 输出脚控制必须除能。

Bit 5~4 T1BIO1~T1BIO0: 选择 TP1B 0, TP1B 1, TP1B 2 输出功能位

比较匹配输出模式

00: 无变化

01: 输出低

10: 输出高

11: 输出翻转



PWM 模式 / 单脉冲输出模式

00: 强制无效状态

01: 强制有效状态

10: PWM 输出

11: 单脉冲输出

捕捉输入模式

00: 在 TP1B 0, TP1B 1, TP1B 2 上升沿输入捕捉

01: 在 TP1B 0, TP1B 1, TP1B 2 下降沿输入捕捉

10: 在 TP1B 0, TP1B 1, TP1B 2 双沿输入捕捉

11: 输入捕捉除能

定时/计数器模式

未使用

此两位用于决定在一定条件达到时 TM 输出脚如何改变状态。这两位值的选择决定 TM 运行在哪种模式下。

在比较匹配输出模式下,T1BIO1 和 T1BIO0 位决定当比较器 A 比较匹配输出发生时 TM 输出脚如何改变状态。当比较器 A 比较匹配输出发生时 TM 输出脚能设为切换高、切换低或翻转当前状态。若此两位同时为 0 时,这个输出将不会改变。TM 输出脚的初始值通过 TM1C2 寄存器的 T1BOC 位设置取得。注意,由 T1BIO1 和 T1BIO0 位得到的输出电平必须与通过 T1BOC 位设置的初始值不同,否则当比较匹配发生时,TM 输出脚将不会发生变化。在 TM 输出脚改变状态后,通过 T1ON 位由低到高电平的转换复位至初始值。

在 PWM 模式下,T1BIO1 和 T1BIO0 位决定当发生比较器匹配输出时 TM 输出脚如何改变状态,PWM 输出功能的切换可通过改变这两位。只有 TM 关闭后才需要改变 T1BIO1 和 T1BIO0 的值。若 TM 运行时改变 T1BIO1 和 T1BIO10 的值,将产生不可预见的 PWM 输出。

Bit 3 T1BOC: TP1B 0, TP1B 1, TP1B 2 输出控制位

比较匹配输出模式

0: 初始低

1: 初始高

PWM 模式 / 单脉冲输出模式

0: 低有效

1: 高有效

这是 TM 输出脚输出控制位。它取决于 TM 此时正运行于比较匹配输出模式还是 PWM 模式/单脉冲输出模式。若 TM 处于定时/计数器模式,则其不受影响。在比较匹配输出模式时,比较匹配发生前其决定 TM 输出脚的逻辑电平值。在 PWM 模式时,其决定 PWM 信号是高有效还是低有效。

Bit 2 T1BPOL: TP1B 0, TP1B 1, TP1B 2 输出极性控制位

0: 同相

1: 反相

此位控制 TP1B\_0, TP1B\_1, TP1B\_2 输出脚的极性。此位为高时 TM 输出脚反相,为低时 TM 输出脚同相。若 TM 处于定时 / 计数器模式时其不受影响。

#### Bit 1~0 T1PWM1~T1PWM0: 选择 PWM 模式位

00: 边沿对齐

01: 中心对齐, 向上计数比较匹配

10: 中心对齐, 向下计数比较匹配

11: 中心对齐,向上/下计数比较匹配

#### ● TM1DL 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R	R	R	R	R	R	R	R
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 **TM1DL:** TM1 计数器低字节寄存器 bit 7~bit 0 TM1 10-bit 计数器 bit 7~bit 0



### • TM1DH 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	_	_	_		_	_	D9	D8
R/W	_	_	_	_	_	_	R	R
POR	_	_	_	_	_	_	0	0

未定义,读为"0" Bit 7~2

Bit 1~0 TM1DH: TM1 计数器高字节寄存器 bit 1~bit 0

TM1 10-bit 计数器 bit 9~bit 8

### ● TM1AL 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0 0		0	0	0

Bit 7~0 TM1AL: TM1 CCRA 低字节寄存器 bit 7~bit 0 TM1 10-bit CCRA bit 7~bit 0

### ● TM1AH 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	_	_	_		_	_	D9	D8
R/W	_	_	_	_	_	_	R/W	R/W
POR	_	_	_	_	_	_	0	0

Bit 7~2 未定义,读为"0"

TM1AH: TM1 CCRA 高字节寄存器 bit 1~bit 0 Bit 1~0

TM1 10-bit CCRA bit 9~bit 8

### ● TM1BL 寄存器

Bit	7	6	5	4	4 3		1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D2 D1	
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 TM1BL: TM1 CCRB 低字节寄存器 bit 7~bit 0 TM1 10-bit CCRB bit 7~bit 0

### ● TM1BH 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	_				_		D9	D8
R/W	_	_	_	_	_	_	R/W	R/W
POR	_	_	_	_	_	_	0	0

Bit 7~2 未定义,读为"0"

Bit 1~0 TM1BH: TM1 CCRB 高字节寄存器 bit 1~bit 0

TM1 10-bit CCRB bit 9~bit 8



### 增强型 TM 工作模式

增强型 TM 有五种工作模式,即比较匹配输出模式,PWM 输出模式,单脉冲输出模式,捕捉输入模式或定时/计数器模式。通过设置 TM1C1 寄存器的T1AM1 和T1AM0 位和TM1C2 寄存器的T1BM1 和T1BM0 位选择任意模式。

ETM 工作模式	CCRA 比较匹配 输出模式	CCRA 定时 / 计数器模式	CCRA PWM 输出 模式	CCRA 单脉 冲输出模式	CCRA 输入捕捉 模式
CCRB 比较匹配输出模式	$\sqrt{}$	_	_	_	_
CCRB 定时 / 计数器模式		$\sqrt{}$	_	_	_
CCRB PWM 输出模式			$\sqrt{}$	_	
CCRB 单脉冲输出模式	_	_	_	V	_
CCRB 输入捕捉模式				_	√

"√": 允许, "一": 不允许

#### 比较匹配输出模式


为使 TM 工作在此模式,TM1C1 寄存器的 T1AM1,T1AM0 位和 TM1C2 寄存器的 T1BM1,T1BM0 位需要全部清零。当工作在该模式,一旦计数器使能并开始计数,有三种方法来清零,分别是: 计数器溢出,比较器 A 比较匹配发生和比较器 P 比较匹配发生。当 T1CCLR 位为低,有两种方法清除计数器。一种是比较器 P 比较匹配发生,另一种是 CCRP 所有位设置为零并使得计数器溢出。此时,比较器 A 和比较器 P 的请求标志位 T1AF 和 T1PF 将分别置起。

如果 TM1C1 寄存器的 T1CCLR 位设置为高,当比较器 A 比较匹配发生时计数器被清零。此时,即使 CCRP 寄存器的值小于 CCRA 寄存器的值,仅 T1AF 中断请求标志产生。所以当 T1CCLR 为高时,不会产生 T1PF 中断请求标志。

正如该模式名所言,当比较匹配发生后,TM输出脚状态改变。当比较器A或比较器B比较匹配发生后T1AF或T1BF中断请求标志产生时,TM输出脚状态改变。比较器P比较匹配发生时产生的T1PF标志不影响TM输出脚、TM输出脚状态改变方式由ETM CCRA的TM1C1寄存器中T1AIO1和T1AIO0位,ETM CCRB的TM1C2寄存器中的T1BIO1和T1BIO0位决定。当比较器A或比较器B比较匹配发生时,T1AIO1,T1AIO0位(对于TP1A引脚)和T1BIO1,T1BIO0位(对于TP1B\_0,TP1B\_1,TP1B\_2引脚)决定TM输出脚输出高,低或翻转当前状态。TM输出脚初始值,既可以通过T1ON位由低到高电平的变化设置,也可以由T1AOC或T1BOC位设置。注意,若T1AIO1,T1AIO0和T1BIO1,T1BIO0位同时为0时,引脚输出不变。

Rev. 1.60 90 2023-12-06






ETM CCRA 比较匹配输出模式 – TnCCLR=0

- 注: 1. TnCCLR=0, 比较器 P 匹配将清除计数器
  - 2. TPnA 输出脚仅由 TnAF 标志位控制
  - 3. 在 TnON 上升沿 TM 输出脚复位至初始值
  - 4. n=1






ETM CCRB 比较匹配输出模式 - TnCCLR=0

- 注: 1. TnCCLR=0, 比较器 P 匹配将清除计数器
  - 2. TPnB 输出脚仅由 TnBF 标志位控制
  - 3. 在 TnON 上升沿 TM 输出脚复位至初始值
  - 4. n=1






ETM CCRA 比较匹配输出模式 - TnCCRL=1

- 注: 1. TnCCLR=1,比较器 A 匹配将清除计数器
  - 2. TPnA 输出脚仅由 TnAF 标志位控制
  - 3. 在 TnON 上升沿 TPnA 输出脚复位至初始值
  - 4. 当 TnCCLR=1 时,不会产生 TnPF 标志
  - 5. n=1





ETM CCRB 比较匹配输出模式 - TnCCRL=1

- 注: 1. TnCCLR=1, 比较器 A 匹配将清除计数器
  - 2. TPnB 输出脚仅由 TnBF 标志位控制
  - 3. 在 TnON 上升沿 TPnB 输出脚复位至初始值
  - 4. 当 TnCCLR=1 时,不会产生 TnPF 标志
  - 5. n=1



#### 定时/计数器模式

为使 TM 工作在此模式,TM1C1 寄存器的 T1AM1,T1AM0 位和 TM1C2 寄存器的 T1BM1,T1BM0 位需要全部设为高。定时 / 计数器模式与比较输出模式操作方式相同,并产生同样的中断请求标志。不同的是,在定时 / 计数器模式下 TM 输出脚未使用。因此,比较匹配输出模式中的描述和时序图可以适用于此功能。该模式中未使用的 TM 输出脚用作普通 I/O 脚或其它功能。

#### PWM 输出模式

为使 TM 工作在此模式, T1AM1, T1AM0 和 T1BM1, T1BM0 位需要分别设置为"10",且 T1AIO1, T1AIO0和 T1BIO1, T1BIO0位也需要分别设置为"10"。 TM 的 PWM 功能在马达控制,加热控制,照明控制等方面十分有用。给 TM 输出脚提供一个频率固定但占空比可调的信号,将产生一个有效值等于 DC 均方根的 AC 方波。

由于 PWM 波形的周期和占空比可调,其波形的选择就较为灵活。在 PWM 模式中,T1CCLR 位决定 PWM 周期控制方式。当 T1CCLR 设为高,CCRA 寄存器控制 PWM 周期。在这种情况下,CCRB 寄存器设置 PWM 的占空比(针对TP1B 输出脚)。CCRP 寄存器和 TP1A 输出脚未使用。PWM 输出只在 TP1B 输出脚产生。当 T1CCLR 清零时,PWM 周期通过 CCRP 三位中八个值之一设置,并且是 128 的倍数。此时,CCRA 和 CCRB 寄存器设置不同占空比,在 TP1A和 TP1B 引脚输出两个 PWM 波形。

T1PWM1 和 T1PWM0 位决定 PWM 的对齐方式,即边沿或中心对齐方式。在 边沿对齐方式中,当计数器清零时,产生 PWM 前沿信号。与此同时电流发生 跳变,这在高功耗应用中会出现问题。在中心对齐方式中,PWM 波形中心持 续产生有效信号,因此可以减少电流跳变引起的功耗问题。

当比较器 A, 比较器 B 或比较器 P 比较匹配发生时, CCRA, CCRB 和 CCRP 中断标志位分别产生。TM1C1 寄存器的 T1AOC 位和 TM1C2 寄存器的 T1BOC 位 选 择 PWM 波 形 的 极 性, T1AIO1, T1AIO0 和 T1BIO1, T1BIO0 位 使 能 PWM 输出或迫使 TM 输出脚为高电平或低电平。T1APOL 和 T1BPOL 位用来取反 PWM 输出波形的极性。

### ● ETM, PWM 模式, 边沿对齐模式, T1CCLR=0

CCRP	001b	010b	011b	100b	101b	110b	111b	000b			
Period	128	256	384	512	512 640		896	1024			
A Duty		CCRA									
B Duty				CC	RB						

若 fsys=16MHz, TM 时钟源选择 fsys/4, CCRP=100b, CCRA=128, CCRB=256, TP1A PWM 输出频率 =(fsys/4)/512=fsys/2048=7.8125kHz, duty=128/512=25% TP1B\_n PWM 输出频率 =(fsys/4)/512=fsys/2048=7.8125kHz, duty=256/512=50% 若由 CCRA 或 CCRB 寄存器定义的 Duty 值等于或大于 Period 值, PWM 输出占空比为 100%

### ● ETM, PWM 模式, 边沿对齐模式, T1CCLR=1

CCRA	1	2	3	511	512	1021	1022	1023		
Period	1	2	3	511	512	1021	1022	1023		
B Duty		CCRB								




### ● ETM, PWM 模式,中心对齐模式,T1CCLR=0

CCRP	001b	010b	011b	100b	101b	110b	111b	000b				
Period	256	512	768	1024	1024 1280		1792	2046				
A Duty		(CCRA×2)-1										
B Duty				(CCRE	3×2)-1							

# ● ETM, PWM 模式,中心对齐模式,T1CCLR=1

CCRA	1	2	3	511	512	1021	1022	1023		
Period	2	4	6	1022	1024	2042	2044	2046		
B Duty		(CCRB×2)-1								




ETM PWM 模式 – 边沿对齐

- 注: 1. TnCCLR=0, CCRP 清除计数器并决定 PWM 周期
  - 2. 当 TnAIO1, TnAIO0 (或 TnBIO1, TnBIO0)=00 或 01, PWM 功能不变
  - 3. CCRA 控制 TPnA PWM 占空比, CCRB 控制 TPnB PWM 占空比
  - 4. n=1

Rev. 1.60 96 2023-12-06






ETM PWM 模式 – 边沿对齐

- 注: 1. TnCCLR=1, CCRA 清除计数器并决定 PWM 周期
  - 2. 当 TnBIO1, TnBIO0=00 或 01, PWM 功能不变
  - 3. CCRA 控制 TPnB PWM 周期, CCRB 控制 TPnB PWM 占空比
  - 4. 此时, TM 引脚控制寄存器不能使能 TPnA 作为 TM 输出引脚
  - 5. n=1






ETM PWM 模式 - 中心对齐

- 注: 1. TnCCLR=0, CCRP 清除计数器并决定 PWM 周期
  - 2. TnPWM1/TnPWM0=11, PWM 为中心对齐
  - 3. 当 TnAIO1, TnAIO0 (或 TnBIO1, TnBIO0)=00 或 01, PWM 功能不变
  - 4. CCRA 控制 TPnA PWM 占空比, CCRB 控制 TPnB PWM 占空比
  - 5. 计数器值递减至"0"时 CCRP 将产生中断请求
  - 6. n=1

Rev. 1.60 98 2023-12-06





# ETM PWM 模式 - 中心对齐

- 注: 1. TnCCLR=1, CCRA 清除计数器并决定 PWM 周期
  - 2. TnPWM1/TnPWM0=11, PWM 为中心对齐
  - 3. 当 TnBIO1, TnBIO0=00 或 01 时, PWM 功能不变
  - 4. CCRA 控制 TPnB PWM 周期, CCRB 控制 TPnB PWM 占空比
  - 5. 计数器值递减至"0"时 CCRP 将产生中断请求
  - 6. n=1




### 单脉冲输出模式

为使 TM 工作在此模式, T1AM1, T1AM0 和 T1BM1, T1BM0 位需要分别设置为 "10", 并且相应的 T1AIO1, T1AIO0 和 T1BIO1, T1BIO0 需要分别设置为 "11"。正如模式名所言,单脉冲输出模式,在TM输出脚将产生一个脉冲输出。

通过应用程序控制 T1ON 位由低到高的转变来触发 TP1A 脉冲前沿输出。通过应用程序产生比较器 B 的比较匹配来触发 TP1B 脉冲前沿输出。而处于单脉冲模式时,T1ON 位可由 TCK1 脚自动由低转变为高,进而依次初始化 TP1A 的单脉冲输出。当 T1ON 位转变为高电平时,计数器将开始运行,并产生 TP1A 脉冲前沿。当脉冲有效时 T1ON 位保持高电平。通过应用程序使 T1ON 位清零或比较器 A 比较匹配发生时,产生 TP1A 和 TP1B 的脉冲下降沿。


而比较器 A 比较匹配发生时,会自动清除 T1ON 位并产生 TP1A 和 TP1B 单脉冲输出下降沿。CCRA 的值通过这种方式控制 TP1A 的脉冲宽度,CCRA-CCRB 的值控制 TP1B 的脉冲宽度。比较器 A 和比较器 B 比较匹配发生时,也会产生 TM 中断。T1ON 位在计数器重启时会发生由低到高的转变,此时计数器才复位 至零。在单脉冲模式中,CCRP 寄存器和 T1CCLR 位未使用。



单脉冲产生示意图

Rev. 1.60 100 2023-12-06





ETM - 单脉冲模式

- 注: 1. 通过 CCRA 匹配停止计数器
  - 2. CCRP 未使用
  - 3. 通过 TCK1 脚或设置 T1ON 位为高来触发脉冲
  - 4. TCK1 脚有效沿会自动置位 T1ON
  - 5. 单脉冲模式中, T1AIO[1:0] 和 T1BIO[1:0] 需置位"11", 且不能更改。
  - 6. n=1



### 捕捉输入模式


为使 TM 工作在此模式,TM1C1 寄存器的 T1AM1,T1AM0 位和 TM1C2 寄存器的 T1BM1,T1BM0 位需要分别设置为"01"。此模式使能外部信号捕捉并保存内部计数器当前值,因此被用于诸如脉冲宽度测量的应用中。TP1A 和TP1B\_0,TP1B\_1,TP1B\_2 引脚上的外部信号,通过设置 TM1C1 寄存器的T1AIO1,T1AIO0位和TM1C2 寄存器的T1BIO1,T1BIO0位选择有效边沿类型,即上升沿,下降沿或双沿有效。计数器在 T1ON 位由低到高转变时启动并通过应用程序初始化。

当 TP1A 和 TP1B\_0, TP1B\_1, TP1B\_2 引脚出现有效边沿转换时,计数器当前值被锁存到 CCRA 和 CCRB 寄存器,并产生 TM 中断。不考虑 TP1A 和 TP1B\_0, TP1B\_1, TP1B\_2 引脚事件,计数器继续工作直到 T1ON 位发生下降沿跳变。当 CCRP 比较匹配发生时计数器复位至零; CCRP 的值通过这种方式控制计数器的最大值。当比较器 P CCRP 比较匹配发生时,也会产生 TM 中断。记录 CCRP 溢出中断信号的值可以测量长脉宽。通过设置 T1AIO1,T1AIO0 位和 T1BIO1,T1BIO0 位选择 TP1A 和 TP1B\_0,TP1B\_1,TP1B\_2 引脚事件,如果 T1AIO1,T1AIO0 位和 T1BIO1,T1BIO0 位和 T1BIO1,T1BIO0 位和 T1BIO1,T1BIO0 位都设为高,不会产生捕捉操作,但计数器继续运行。

当 TP1A 和 TP1B\_0, TP1B\_1, TP1B\_2 引脚与其它功能共用, TM 工作在输入 捕捉模式时需多加注意。这是因为如果引脚被设为输出, 那么该引脚上的任何 电平转变都可能执行输入捕捉操作。T1CCLR, T1AOC, T1BOC, T1APOL 和 T1BPOL 位在此模式中未使用。

Rev. 1.60 102 2023-12-06






# ETM CCRA 捕捉输入模式

- 注: 1. TnAM1, TnAM0=01 并通过 TnAIO1 和 TnAIO0 位设置有效边沿
  - 2. TM 捕捉输入脚的有效边沿将计数器的值转移到 CCRA 中
  - 3. TnCCLR 位未使用
  - 4. 无输出功能 -TnAOC 和 TnAPOL 位未使用
  - 5. 计数器值由 CCRP 决定, 在 CCRP 为"0"时, 计数器计数值可达最大
  - 6. n=1





# ETM CCRB 捕捉输入模式

- 注: 1. TnBM1, TnBM0=01 并通过 TnBIO1 和 TnBIO0 位设置有效边沿
  - 2. TM 捕捉输入脚的有效边沿将计数器的值转移到 CCRB 中
  - 3. TnCCLR 位未使用
  - 4. 无输出功能 -TnBOC 和 TnBPOL 位未使用
  - 5. 计数器值由 CCRP 决定,在 CCRP 为"0"时,计数器计数值可达最大
  - 6. n=1

Rev. 1.60 104 2023-12-06




# A/D 转换器

对于大多数电子系统而言,处理现实世界的模拟信号是共同的需求。为了完全由单片机来处理这些信号,首先需要通过 A/D 转换器将模拟信号转换成数字信号。将 A/D 转换器电路集成入单片机,可有效的减少外部器件,随之而来,具有降低成本和减少器件空间需求的优势。

### A/D 简介

此单片机都包含一个多通道的 A/D 转换器,它们可以直接接入外部模拟信号(来自传感器或其它控制信号)并直接将这些信号转换成 12 位的数字量。



A/D 转换器结构

START EOCB ADOFF

ACS4,

ACS1~ACS0

### A/D 转换寄存器介绍

A/D 转换器的所有工作由六个寄存器控制。一对只读寄存器来存放 12 位 ADC 数据的值。剩下三个或四个控制寄存器设置 A/D 转换器的操作和控制功能。

寄存器				乜	<u>Y</u>			
名称	7	6	5	4	3	2	1	0
ADRL(ADRFS=0)	D3	D2	D1	D0	_	_	_	_
ADRL(ADRFS=1)	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
ADRH(ADRFS=0)	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4
ADRH(ADRFS=1)	_	_	_	_	D11	D10	D9	D8
ADCR0	START	EOCB	ADOFF	ADRFS	_	_	ACS1	ACS0
ADCR1	ACS4	V125EN		VREFS		ADCK2	ADCK1	ADCK0
ACER		_	_	_	ACE3	ACE2	ACE1	ACE0

A/D 转换寄存器列表

### A/D 转换器数据寄存器 - ADRL, ADRH

V125EN

对于具有 12 位 A/D 转换器的芯片,需要两个数据寄存器存放转换结果,一个高字节寄存器 ADRH 和一个低字节寄存器 ADRL。在 A/D 转换完毕后,单片机可以直接读取这些寄存器以获得转换结果。由于寄存器只使用了 16 位中的 12 位,其数据存储格式由 ADCR0 寄存器的 ADRFS 位控制,如下表所示。D0~D11 是 A/D 换转数据结果位。未使用的位读为 "0"。

Rev. 1.60 105 2023-12-06



ADRFS		ADRH							ADRL							
ADKIS	ADKFS 7		5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
0	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

A/D 数据寄存器

#### A/D 转换控制寄存器 - ADCR0, ADCR1, ACER

寄存器 ADCR0,ADCR1 和 ACER 用来控制 A/D 转换器的功能和操作。这些8 位的寄存器定义包括选择连接至内部 A/D 转换器的模拟通道,数字化数据格式,A/D 时钟源,并控制和监视 A/D 转换器的开始和转换结束状态。寄存器 ADCR0 的 ACS1~ACS0 位和 ADCR1 的 ACS4 位定义 ADC 输入通道编号。由于每个单片机只包含一个实际的模数转换电路,因此这 4 个模拟输入中的每一个都需要分别被发送到转换器。ACS4,ACS1~ACS0 位的功能决定选择哪个模拟输入通道或内部 1.25V 电路是否被连接到内部 A/D 转换器。

ACER 控制寄存器中的 ACE3~ACE0 位,用来定义 PA0~3 中的哪些引脚为 A/D 转换器的模拟输入,哪些引脚不作为 A/D 转换输入。相应位设为高将选择 A/D 输入功能,清零将选择 I/O 或其它引脚共用功能。当引脚作为 A/D 输入时,其原来的 I/O 或其它引脚共用功能消失,此外,其内部上拉电阻也将自动断开。

#### ADCR0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	START	EOCB	ADOFF	ADRFS	_	_	ACS1	ACS0
R/W	R/W	R	R/W	R/W	_	_	R/W	R/W
POR	0	1	1	0	_	_	0	0

Bit 7 START: 启动 A/D 转换位

0→1→0: 启动

0→1: 重置 A/D 转换,并且设置 EOCB 为"1"

此位用于初始化 A/D 转换过程。通常此位为低,但如果设为高再被清零,将初始化 A/D 转换过程。当此位为高,将重置 A/D 转换器。

Bit 6 **EOCB**: A/D 转换结束标志

0: A/D 转换结束

1: A/D 转换中

此位用于表明 A/D 转换过程的完成。当转换正在进行时,此位为高。

Bit 5 ADOFF: ADC 模块电源开 / 关控制位

0: ADC 模块电源开

1: ADC 模块电源关

此位控制 A/D 内部功能的电源。该位被清零将使能 A/D 转换器。如果该位设为高将关闭 A/D 转换器以降低功耗。由于 A/D 转换器在不执行转换动作时都会产生一定的功耗,所以这在电源敏感的电池应用中需要多加注意。

注: 1. 建议在进入空闲 / 休眠模式前,设置 ADOFF=1 以减少功耗。

2. ADOFF=1 将关闭 ADC 模块的电源。

Bit 4 ADRFS: ADC 数据格式控制位

0: ADC 数据高字节是 ADRH 的 bit 7~bit 0,低字节是 ADRL 的 bit 7~bit 4 1: ADC 数据高字节是 ADRH 的 bit 3~bit 0,低字节是 ADRL 的 bit 7~bit 0 此位控制存放在两个 A/D 数据寄存器中的 12 位 A/D 转换结果的格式。细节方面请参考 A/D 数据寄存器章节。

Bit 3~2 未定义,读为"0"



Bit 1~0 ACS1, ACS0: 选择 A/D 通道 (ACS4 为"0") 位

00: AN0 01: AN1 10: AN2 11: AN3

#### ● ADCR1 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	ACS4	V125EN	_	VREFS	_	ADCK2	ADCK1	ADCK0
R/W	R/W	R/W	_	R/W	_	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	_	0	_	0	0	0

Bit 7 ACS4: 选择内部 1.25V 作为 ADC 输入控制位

0: 除能

1: 使能

此位使能 1.25V 连接到 A/D 转换器。V125EN 位必须先被置位使能 1.25V 电压能隙电路被用于 A/D 转换器。当 ACS4 设为高,1.25V 能隙电压将连接到 A/D 转换器,其它 A/D 输入通道断开。

Bit 6 V125EN: 内部 1.25V 控制位

0: 除能

1: 使能

此位控制连接到 A/D 转换器的内部充电泵电路开 / 关功能。当此位设为高,充电泵电压 1.25V 连接至 A/D 转换器。如果 1.25V 未连接至 A/D 转换器且 LVR/LVD 除能,充电泵参考电压电路自动关闭以减少功耗。当 1.25V 打开连接至 A/D 转换器,在 A/D 转换动作执行前,充电泵电路稳定需一段时间 tBG。

Bit 5 未定义, 读为"0"

Bit 4 VREFS: 选择 ADC 参考电压

0: 内部 ADC 电源

1: VREF 引脚

此位用于选择 A/D 转换器的参考电压。如果该位设为高,A/D 转换器参考电压来源于外部 VREF 引脚。如果该位设为低,内部参考电压来源于电源电压  $V_{DD}$ 。

Bit 3 未定义,读为"0"

Bit 2~0 ADCK2~ADCK0: 选择 ADC 时钟源

000:  $f_{SYS}$ 

001: f<sub>SYS</sub>/2

010:  $f_{SYS}/4$ 

011: f<sub>SYS</sub>/8

100: f<sub>SYS</sub>/16

100:  $f_{SYS}/10$ 101:  $f_{SYS}/32$ 

101: ISYS/3.

110: fsys/64 111: 未定义

这三位用于选择 A/D 转换器的时钟源。



### ● ACER 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name			_		ACE3	ACE2	ACE1	ACE0
R/W	_	_	_	_	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	_	_	_	_	1	1	1	1

Bit 7~4 未定义,读为"0"

Bit 3 ACE3: 定义 PA3 是否为 A/D 输入

0: 不是 A/D 输入 1: A/D 输入, AN3

Bit 2 ACE2: 定义 PA2 是否为 A/D 输入

0: 不是 A/D 输入 1: A/D 输入, AN2

Bit 1 ACE1: 定义 PA1 是否为 A/D 输入

0: 不是 A/D 输入 1: A/D 输入, AN1

Bit 0 ACEO: 定义 PAO 是否为 A/D 输入

0: 不是 A/D 输入 1: A/D 输入, AN0

### A/D 操作

ADCR0 寄存器中的 START 位,用于打开和复位 A/D 转换器。当单片机设定此位从逻辑低到逻辑高,然后再到逻辑低,就会开始一个模数转换周期。当 START 位从逻辑低到逻辑高,但不再回到逻辑低时,ADCR0 寄存器中的 EOCB 位置"1",复位模数转换器。START 位用于控制内部模数换转器的开启动作。

ADCR0 寄存器中的 EOCB 位用于表明模数转换过程的完成。在转换周期结束后,EOCB 位会被单片机自动地置为"0"。此外,也会置位中断控制寄存器内相应的 A/D 中断请求标志位,如果中断使能,就会产生对应的内部中断信号。A/D 内部中断信号将引导程序到相应的 A/D 内部中断入口。如果 A/D 内部中断被禁止,可以让单片机轮询 ADCR0 寄存器中的 EOCB 位,检查此位是否被清除,以作为另一种侦测 A/D 转换周期结束的方法。

A/D 转换器的时钟源为系统时钟 fsys 分频,而分频系数由 ADCR1 寄存器中的 ADCK2~ADCK0 位决定。

虽然 A/D 时钟源是由系统时钟 fsys, ADCK2~ADCK0 位决定,但可选择的最大 A/D 时钟源则有一些限制。允许的 A/D 时钟周期 t<sub>ADCK</sub> 的最小值为 0.5μs, 当系 统时钟速度等于或超过 4MHz 时就必须小心。如果系统时钟速度为 4MHz 时,ADCK2~ADCK0 位不能设为"000"。必须保证设定的 A/D 转换时钟周期不小于时钟周期的最小值,否则将会产生不准确的 A/D 转换值。使用者可以参考下面的表格,被标上星号\*的数值是不允许的,因为它们的 A/D 转换时钟周期小于规定的最小值。



				A/D 时钟	周期 (t <sub>ADCK</sub> )			
f <sub>SYS</sub>	ADCK2, ADCK1, ADCK0 =000 (f <sub>SYS</sub> )	ADCK2, ADCK1, ADCK0 =001 (f <sub>SYS</sub> /2)	ADCK2, ADCK1, ADCK0 =010 (f <sub>SYS</sub> /4)	ADCK2, ADCK1, ADCK0 =011 (f <sub>SYS</sub> /8)	ADCK2, ADCK1, ADCK0 =100 (fsys/16)	ADCK2, ADCK1, ADCK0 =101 (fsys/32)	ADCK2, ADCK1, ADCK0 =110 (fsys/64)	ADCK2, ADCK1, ADCK0 =111
1MHz	1μs	2μs	4µs	8µs	16µs	32μs	64µs	未定义
2MHz	500ns	1μs	2μs	4μs	8µs	16µs	32µs	未定义
4MHz	250ns*	500ns	1μs	2μs	4µs	8µs	16µs	未定义
8MHz	125ns*	250ns*	500ns	1μs	2μs	4μs	8µs	未定义
12MHz	83ns*	167ns*	333ns*	667ns	1.33µs	2.67µs	5.33µs	未定义

### A/D 时钟周期范例

ADCR0 寄存器的 ADOFF 位用于控制 A/D 转换电路电源的开 / 关。该位必须清零以开启 A/D 转换器电源。即使通过清除 ACER 寄存器的 ACE3~ACE0 位,选择无引脚作为 A/D 输入,如果 ADOFF 设为"0",那么仍然会产生功耗。因此当未使用 A/D 转换器功能时,在功耗敏感的应用中建议设置 ADOFF 为高以减少功耗。


A/D 转换器参考电压来自正电源电压 VDD 或外部参考源引脚 VREF,可通过 VREFS 位来选择。由于 VREF 引脚与其它功能共用,当 VREFS 设为高,选择 VREF 引脚功能且其它引脚功能将自动除能。

# A/D 输入引脚

所有的 A/D 模拟输入引脚都与 PA3~PA0 的 I/O 引脚及其它功能共用。使用 ACER 寄存器中的 ACE3~ACE0 位,可以将它们设置为 A/D 转换器模拟输入 脚或具有其它功能。如果引脚的对应位 ACE3~ACE0 设为高,那么该引脚作为 A/D 转换输入且原引脚功能除能。通过这种方式,引脚的功能可由程序来控制,灵活地切换引脚功能。如果将引脚设为 A/D 输入,则通过寄存器编程设置的所有上拉电阻会自动断开。请注意,PAC3 端口控制寄存器不需要为使能 A/D 输入而先设定为输入模式,当 ACE3~ACE0 位使能 A/D 输入时,端口控制寄存器的状态将被重置。

A/D 转换器有自己的参考电压引脚 VREF,而通过设置 ADCR1 寄存器的 VREFS 位,参考电压也可以选择来自电源电压引脚。模拟输入值一定不能超过 VREF 值。





### A/D 转换步骤

下面概述实现 A/D 转换过程的各个步骤。

- 步骤 1 通过 ADCR1 寄存器中的 ADCK2~ADCK0 位,选择所需的 A/D 转换时钟。
- 步骤 2 清零 ADCR0 寄存器中的 ADOFF 位使能 A/D。
- 步骤 3 通过 ADCR1 和 ADCR0 寄存器中 ACS4 和 ACS1~ACS0 位,选择连接至内部 A/D 转换器的通道。
- 步骤 4 通过 ACER 寄存器中的 ACE3~ACE0 位,选择哪些引脚规划为 A/D 输入引脚。
- 步骤 5 如果要使用中断,则中断控制寄存器需要正确地设置,以确保 A/D 转换功能是激活的。总中断控制位 EMI 需要置位为"1",以及 A/D 转换器中断位 ADE 也需要置位为"1"。
- 步骤 6 现在可以通过设定 ADCR0 寄存器中的 START 位从 "0" 到 "1" 再回到 "0", 开始模数转换的过程。注意,该位需初始化为 "0"。
- 步骤 7


可以轮询 ADCR0 寄存器中的 EOCB 位,检查模数转换过程是否完成。当此位成为逻辑低时,表示转换过程已经完成。转换完成后,可读取 A/D 数据寄存器 ADRL 和 ADRH 获得转换后的值。另一种方法是,若中断使能且堆栈未满,则程序等待 A/D 中断发生。

注: 若使用轮询 ADCR0 寄存器中 EOCB 位的状态的方法来检查转换过程是否结束时,则中断使能的步骤可以省略。

下列时序图表示模数转换过程中不同阶段的图形与时序。由应用程序控制开始 A/D 转换过程后,单片机的内部硬件就会开始进行转换,在这个过程中,程序可以继续其它功能。A/D 转换时间为 16t<sub>ADCK</sub>,t<sub>ADCK</sub> 为 A/D 时钟周期。

Rev. 1.60 110 2023-12-06





A/D 转换时序图

## 编程注意事项


在编程时,如果 A/D 转换器未使用,通过设置 ADCR0 寄存器中的 ADOFF 为高,关闭 A/D 内部电路以减少电源功耗。此时,不考虑输入脚的模拟电压,内部 A/D 转换器电路不产生功耗。如果 A/D 转换器输入脚用作普通 I/O 脚,必须特别注意,输入电压为无效逻辑电平也可能增加功耗。

## A/D 转换功能

单片机含有一组 12 位的 A/D 转换器,它们转换的最大值可达 FFFH。由于模拟输入最大值等于  $V_{DD}$  或  $V_{REF}$  的电压值,因此每一位可表示  $V_{DD}$  或  $V_{REF}/4096$  的模拟输入值。

通过下面的等式可估算 A/D 转换器输入电压值:

下图显示 A/D 转换器模拟输入值和数字输出值之间理想的转换功能。除了数字化数值 0,其后的数字化数值会在精确点之前的 0.5 LSB 处改变,而数字化数值的最大值将在  $V_{DD}$  或  $V_{REF}$  之前的 1.5 LSB 处改变。



理想的 A/D 转换功能



# A/D 转换应用范例

下面两个范例程序用来说明怎样使用 A/D 转换。第一个范例是轮询 ADCR0 寄存器中的 EOCB 位来判断 A/D 转换是否完成;第二个范例则使用中断的方式判断。

## 范例 1: 使用查询 EOCB 的方式来检测转换结束

```
clr ADE
                           ; disable ADC interrupt
mov a,03H
mov ADCR1, a
                           ; select f_{\text{SYS}}/8 as A/D clock and switch off 1.25V
clr ADOFF
mov a, 0Fh
                           ; setup ACER register to configure pins ANO~AN3
mov ACER, a
mov a,00h
                           ; enable and connect ANO channel to A/D converter
mov ADCRO, a
start conversion:
clr START
                           ; high pulse on start bit to initiate conversion
set START
                           ; reset A/D
clr START
                           ; start A/D
polling EOC:
sz EOCB
                           ; poll the ADCRO register EOCB bit to detect end
                           ; of A/D conversion
jmp polling EOC
                          ; continue polling
                         ; read low byte conversion result value
mov a, ADRL
mov ADRL buffer, a
                         ; save result to user defined register
mov a, ADRH
                         ; read high byte conversion result value
mov ADRH buffer, a
                         ; save result to user defined register
jmp start conversion
                           ; start next A/D conversion
```

### 范例 2: 使用中断的方式来检测转换结束

```
clr ADE
                           ; disable ADC interrupt
mov a,03H
mov ADCR1, a
                           ; select f_{\text{SYS}}/8 as A/D clock and switch off 1.25V
clr ADOFF
mov a, 0Fh
                           ; setup ACER register to configure pins ANO~AN3
mov ACER, a
mov a,00h
mov ADCR0, a
                           ; enable and connect ANO channel to A/D converter
Start conversion:
clr START
                           ; high pulse on start bit to initiate conversion
                           ; reset A/D
set START
clr START
                           ; start A/D
clr ADF
                           ; clear ADC interrupt request flag
set ADE
                           ; enable ADC interrupt
set EMI
                           ; enable global interrupt
                           ;ADC interrupt service routine
ADC ISR:
mov acc stack, a
                           ; save ACC to user defined memory
mov a, STATUS
mov status stack, a
                           ; save STATUS to user defined memory
```



# 中断

中断是单片机一个重要功能。当外部事件或内部功能如定时器模块或 A/D 转换器有效,并且产生中断时,系统会暂时中止当前的程序而转到执行相对应的中断服务程序。此单片机提供多个外部中断和内部中断功能,外部中断由 INTO和 INT1 引脚动作产生,而内部中断由各种内部功能,如定时器模块、时基、LVD 和 A/D 转换器等产生。

# 中断寄存器

中断控制基本上是在一定单片机条件发生时设置请求标志位,应用程序中中断使能位的设置是通过位于专用数据存储器中的一系列寄存器控制的。寄存器的数量由所选单片机的型号决定,但总的分为三类。第一类是 INTC0~INTC1 寄存器,用于设置基本的中断;第二类是 MFI0~MFI1 寄存器,用于设置多功能中断;最后一种有 INTEG 寄存器,用于设置外部中断边沿触发类型。

寄存器中含有中断控制位和中断请求标志位。中断控制位用于使能或除能各种中断,中断请求标志位用于存放当前中断请求的状态。它们都按照特定的模式命名,前面表示中断类型的缩写,紧接着的字母"E"代表使能/除能位,"F"代表请求标志位。

功能	使能位	请求标志	注释
总中断	EMI	_	_
INTn 脚	INTnE	INTnF	n=0 或 1
多功能	MFnE	MFnF	n=0 或 1
A/D 转换器	ADE	ADF	_
时基	TBE	TBF	_
LVD	LVE	LVF	_
	TnPE	TnPF	n=0 或 1
TM	TnAE	TnAF	n=0 以 1
	TnBE	TnBF	n= 1

中断寄存器位命名模式



寄存器	位										
名称	7	6	5	4	3	2	1	0			
INTEG	_	_	_	_	INT1S1	INT1S0	INT0S1	INT0S0			
INTC0	_	T1PF	INT1F	INT0F	T1PE	INT1E	INT0E	EMI			
INTC1	LVF	TBF	ADF	T1AF	LVE	TBE	ADE	T1AE			

中断寄存器内容-HT66F13

寄存器	位										
名称	7	6	5	4	3	2	1	0			
INTEG	_	_	_	_	INT1S1	INT1S0	INT0S1	INT0S0			
INTC0	_	MF0F	INT1F	INT0F	MF0E	INT1E	INT0E	EMI			
INTC1	LVF	TBF	ADF	MF1F	LVE	TBE	ADE	MF1E			
MFI0	_	_	T0AF	T0PF	_	_	T0AE	T0PE			
MFI1	_	_	T1AF	T1PF	_	_	T1AE	T1PE			

中断寄存器内容 - HT66F14

寄存器		位										
名称	7	6	5	4	3	2	1	0				
INTEG	_	_	_	_	INT1S1	INT1S0	INT0S1	INT0S0				
INTC0	_	MF0F	INT1F	INT0F	MF0E	INT1E	INT0E	EMI				
INTC1	LVF	TBF	ADF	MF1F	LVE	TBE	ADE	MF1E				
MFI0	_	_	T0AF	T0PF	_	_	T0AE	T0PE				
MFI1	_	T1BF	T1AF	T1PF	_	T1BE	T1AE	T1PE				

中断寄存器内容 – HT66F15

## • INTEG 寄存器 - HT66F13/HT66F14/HT66F15

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	_	_	_	_	INT1S1	INT1S0	INT0S1	INT0S0
R/W	_	_	_	_	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	_	_	_	_	0	0	0	0

Bit 7~4 未使用,读为"0"

Bit 3~2 INT1S1, INT1S0: INT1 脚中断边沿控制位

00: 除能 01: 上升沿 10: 下降沿 11: 双沿

Bit 1~0 INT0S1, INT0S0: INT0 脚中断边沿控制位

00: 除能 01: 上升沿 10: 下降沿 11: 双沿

Rev. 1.60 114 2023-12-06



### • INTC0 寄存器 - HT66F13

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	_	T1PF	INT1F	INT0F	T1PE	INT1E	INT0E	EMI
R/W	_	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	_	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7 未使用,读为"0"

Bit 6 T1PF: TM1 比较器 P 匹配中断请求标志位

0: 无请求 1: 中断请求

Bit 5 INT1F: INT1 中断请求标志位

0: 无请求 1: 中断请求

Bit 4 INTOF: INTO 中断请求标志位

0: 无请求 1: 中断请求

Bit 3 T1PE: TM1 比较器 P 匹配中断控制位

0: 除能 1: 使能

Bit 2 INT1E: INT1 中断控制位

0: 除能 1: 使能

Bit 1 INTOE: INTO 中断控制位

0: 除能 1: 使能

Bit 0 EMI: 总中断控制位

0: 除能 1: 使能

# • INTC0 寄存器 - HT66F14/HT66F15

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	_	MF0F	INT1F	INT0F	MF0E	INT1E	INT0E	EMI
R/W	_	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	_	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7 未使用,读为"0"

Bit 6 MF0F: 多功能中断 0 中断请求标志位

0: 无请求 1: 中断请求

Bit 5 INT1F: INT1 中断请求标志位

0: 无请求 1: 中断请求

Bit 4 INTOF: INTO 中断请求标志位

0: 无请求 1: 中断请求

Bit 3 MF0E: 多功能中断 0 中断控制位

0: 除能 1: 使能

Bit 2 INT1E: INT1 中断控制位



Bit 1 INTOE: INTO 中断控制位

0: 除能 1: 使能

Bit 0 EMI: 总中断控制位

0: 除能 1: 使能

## • INTC1 寄存器 - HT66F13

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	LVF	TBF	ADF	T1AF	LVE	TBE	ADE	T1AE
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7 LVF: LVD 中断请求标志位

0: 无请求 1: 中断请求

Bit 6 TBF: 时基中断请求标志位

0: 无请求 1: 中断请求

Bit 5 ADF: A/D 转换器中断请求标志位

0: 无请求 1: 中断请求

Bit 4 T1AF: TM1 比较器 A 匹配中断请求标志位

0: 无请求 1: 中断请求

Bit 3 LVE: LVD 中断控制位

0: 除能 1: 使能

Bit 2 TBE: 时基中断控制位

0: 除能 1: 使能

Bit 1 ADE: A/D 转换器中断控制位

0: 除能 1: 使能

Bit 0 T1AE: TM1 比较器 A 匹配中断控制位



### • INTC1 寄存器 - HT66F14/HT66F15

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	LVF	TBF	ADF	MF1F	LVE	TBE	ADE	MF1E
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7 LVF: LVD 中断请求标志位

0: 无请求 1: 中断请求

Bit 6 TBF: 时基中断请求标志位

0: 无请求 1: 中断请求

Bit 5 ADF: A/D 转换器中断请求标志位

0: 无请求 1: 中断请求

Bit 4 MF1F: 多功能中断 1 中断请求标志位

0: 无请求 1: 中断请求

Bit 3 LVE: LVD 中断控制位

0: 除能 1: 使能

Bit 2 TBE: 时基中断控制位

0: 除能 1: 使能

Bit 1 ADE: A/D 转换器中断控制位

0: 除能 1: 使能

Bit 0 MF1E: 多功能中断 1 中断控制位

0: 除能 1: 使能

## • MFI0 寄存器 - HT66F14/HT66F15

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	_	_	T0AF	T0PF	_	_	T0AE	T0PE
R/W	_	_	R/W	R/W	_	_	R/W	R/W
POR	_	_	0	0	_	_	0	0

Bit 7~6 未使用,读为"0"

Bit 5 TOAF: TMO 比较器 A 匹配中断请求标志位

0: 无请求 1: 中断请求

Bit 4 TOPF: TM0 比较器 P 匹配中断请求标志位

0: 无请求 1: 中断请求

Bit 3~2 未使用,读为"0"

Bit 1 TOAE: TMO 比较器 A 匹配中断控制位

0: 除能 1: 使能

Bit 0 TOPE: TM0 比较器 P 匹配中断控制位



### • MFI1 寄存器 - HT66F14

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	_		T1AF	T1PF	_		T1AE	T1PE
R/W	_	_	R/W	R/W	_	_	R/W	R/W
POR	_	_	0	0	_	_	0	0

Bit 7~6 未使用,读为"0"

Bit 5 T1AF: TM1 比较器 A 匹配中断请求标志位

0: 无请求 1: 中断请求

Bit 4 T1PF: TM1 比较器 P 匹配中断请求标志位

0: 无请求 1: 中断请求

Bit 3~2 未使用,读为"0"

Bit 1 T1AE: TM1 比较器 A 匹配中断控制位

0: 除能 1: 使能

Bit 0 T1PE: TM1 比较器 P 匹配中断控制位

0: 除能 1: 使能

## • MFI1 寄存器 - HT66F15

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	_	T1BF	T1AF	T1PF	_	T1BE	T1AE	T1PE
R/W	_	R/W	R/W	R/W	_	R/W	R/W	R/W
POR	_	0	0	0	_	0	0	0

Bit 7 未使用,读为"0"

Bit 6 T1BF: TM1 比较器 B 匹配中断请求标志位

0: 无请求 1: 中断请求

Bit 5 T1AF: TM1 比较器 A 匹配中断请求标志位

0: 无请求 1: 中断请求

Bit 4 T1PF: TM1 比较器 P 匹配中断请求标志位

0: 无请求 1: 中断请求

Bit 3 未使用,读为"0"

Bit 2 T1BE: TM1 比较器 B 匹配中断控制位

0: 除能 1: 使能

Bit 1 T1AE: TM1 比较器 A 匹配中断控制位

0: 除能 1: 使能

Bit 0 T1PE: TM1 比较器 P 匹配中断控制位




## 中断操作

若中断事件条件产生,如一个 TM 比较器 P、比较器 A 或比较器 B 匹配或 A/D 转换结束等等,相关中断请求标志将置起。中断标志产生后程序是否会跳转至相关中断向量执行是由中断使能位的条件决定的。若使能位为"1",程序将跳至相关中断向量中执行;若使能位为"0",即使中断请求标志置起中断也不会发生,程序也不会跳转至相关中断向量执行。若总中断使能位为"0",所有中断都将除能。


当中断发生时,下条指令的地址将被压入堆栈。相应的中断向量地址加载至 PC 中。系统将从此向量取下条指令。中断向量处通常为"JMP"指令,以跳转到相应的中断服务程序。中断服务程序必须以"RETI"指令返回至主程序,以继续执行原来的程序。

各个中断使能位以及相应的请求标志位,以优先级的次序显示在下图。一些中断源有自己的向量,但是有些中断却共用多功能中断向量。一旦中断子程序被响应,系统将自动清除 EMI 位,所有其它的中断将被屏蔽,这个方式可以防止任何进一步的中断嵌套。其它中断请求可能发生在此期间,虽然中断不会立即响应,但是中断请求标志位会被记录。

如果某个中断服务子程序正在执行时,有另一个中断要求立即响应,那么 EMI 位应在程序进入中断子程序后置位,以允许此中断嵌套。如果堆栈已满,即使此中断使能,中断请求也不会被响应,直到 SP 减少为止。如果要求立刻动作,则堆栈必须避免成为储满状态。请求同时发生时,执行优先级如下流程图所示。所有被置起的中断请求标志都可把单片机从休眠或空闲模式中唤醒,若要防止唤醒动作发生,在单片机进入休眠或空闲模式前应将相应的标志置起。







中断结构 - HT66F15

### 外部中断

通过 INT0~INT1 引脚上的信号变化可控制外部中断。当触发沿选择位设置好触发类型,INT0~INT1 引脚的状态发生变化,外部中断请求标志 INT0F~INT1F 被置位时外部中断请求产生。若要跳转到相应中断向量地址,总中断控制位 EMI和相应中断使能位 INT0E~INT1E 需先被置位。此外,必须使用 INTEG 寄存器使能外部中断功能并选择触发沿类型。外部中断引脚和普通 I/O 口共用,如果相应寄存器中的中断使能位被置位,此引脚将被作为外部中断脚使用。此时该引脚必须通过设置控制寄存器,将该引脚设置为输入口。当中断使能,堆栈未满并且外部中断脚状态改变,将调用外部中断向量子程序。当响应外部中断服

Rev. 1.60 2023-12-06



务子程序时,中断请求标志位 INT0F~INT1F 会自动复位且 EMI 位会被清零以除能其它中断。注意,即使此引脚被用作外部中断输入,其配置选项中的上拉电阻仍保持有效。寄存器 INTEG 被用来选择有效的边沿类型,来触发外部中断。可以选择上升沿还是下降沿或双沿触发都产生外部中断。注意 INTEG 也可以用来除能外部中断功能。

## 多功能中断

此系列单片机中有多达两种多功能中断,与其它中断不同,它没有独立源,但由其它现有的中断源构成,即 TM 中断。

当多功能中断中任何一种中断请求标志 MF0F~MF1F 被置位,多功能中断请求产生。当中断使能,堆栈未满,包括在多功能中断中的任意一个中断发生时,将调用多功能中断向量中的一个子程序。当响应中断服务子程序时,相关的多功能请求标志位会自动复位且 EMI 位会自动清零以除能其它中断。

但必须注意的是,在中断响应时,虽然多功能中断标志会自动复位,但多功能中断源的请求标志位,即 TM 中断的请求标志位不会自动复位,必须由应用程序清零。

## A/D 转换器中断

A/D 转换器中断由 A/D 转换动作的结束来控制。当 A/D 转换器中断请求标志被置位,即 A/D 转换过程完成时,中断请求发生。当总中断使能位 EMI 和 A/D 中断使能位 ADE 被置位,允许程序跳转到各自的中断向量地址。当中断使能,堆栈未满且 A/D 转换动作结束时,将调用它们各自的中断向量子程序。当响应中断服务子程序时,相应的中断请求标志位 ADF 会自动清零。EMI 位也会被清零以除能其它中断。

### 时基中断

时基中断提供一个固定周期的中断信号,由各自的定时器功能产生溢出信号控制。当各自的中断请求标志 TBF 被置位时,中断请求发生。当总中断使能位 EMI 和时基使能位 TBE 被置位,允许程序跳转到各自的中断向量地址。当中断使能,堆栈未满且时基溢出时,将调用它们各自的中断向量子程序。当响应中断服务子程序时,相应的中断请求标志位 TBF 会自动复位且 EMI 位会被清零以除能其它中断。

时基中断的目的是提供一个固定周期的中断信号,时钟源来自内部时钟源 f<sub>TB</sub>。 f<sub>TB</sub> 输入时钟首先经过分频器,分频率由程序设置 TBC 寄存器相关位获取合适的分频值以提供更长的时基中断周期。控制时基中断频率 f<sub>TB</sub> 的时钟源有几种,如在系统工作模式章节所示。

## TBC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	TBON	TBCK	TB1	TB0	_	_	_	
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	_	_	_	_
POR	0	0	1	1	_	_	_	_

Bit 7 **TBON**: 时基控制位

0: 除能 1: 使能

Bit 6 TBCK: 选择 f<sub>TB</sub> 时钟位


0: f<sub>TBC</sub>
1: f<sub>SYS</sub>/4



Bit 5~4 **TB1~TB0**: 选择时基溢出周期位

00: 4096/f<sub>TB</sub> 01: 8192/f<sub>TB</sub> 10: 16384/f<sub>TB</sub> 11: 32768/f<sub>TB</sub>

Bit 3~0 未使用,读为"0"



注: ftbc 来自 LIRC 振荡器

#### LVD 中断

当低电压检测功能检测到一个低电压时,LVD 中断请求标志 LVF 被置位,LVD 中断请求产生。若要程序跳转到相应中断向量地址,总中断控制位 EMI、低电压中断使能位 LVE 需先被置位。当中断使能,堆栈未满且低电压条件发生时,可跳转至相关中断向量子程序中执行。当响应中断服务子程序时,相应的中断请求标志位 LVF 会自动清零。EMI 位也会被清零以除能其它中断。

### TM 中断

简易型和标准型 TM 各有两个中断,增强型 TM 有三个中断。除了 HT66F13 的 TM 中断有自己的中断向量,其它的 TM 中断都属于多功能中断。简易型和标准型 TM 各有两个中断请求标志位 TnPF、TnAF 及两个使能位 TnPE、TnAE。增强型 TM 有三个中断请求标志 TnPF、TnAF、TnBF 及三个使能位 TnPE、TnAE、TnBE。当 TM 比较器 P、A、B 匹配情况发生时,任意 TM 中断请求标志被置位,TM 中断请求产生。

若要程序跳转到相应中断向量地址,总中断控制位 EMI、相应 TM 中断使能位和相关多功能中断使能位 MFnE 需先被置位。当中断使能,堆栈未满且 TM 比较器匹配情况发生时,可跳转至相关多功能中断向量子程序中执行。当 TM 中断响应,EMI 将被自动清零以除能其它中断,相关 MFnF 标志也可自动清除,但 TM 中断请求标志需在应用程序中手动清除。

## 中断唤醒功能

每个中断都具有将处于休眠或空闲模式的单片机唤醒的能力。当中断请求标志由低到高转换时唤醒动作产生,其与中断是否使能无关。因此,尽管单片机处于休眠或空闲模式且系统振荡器停止工作,如有外部中断脚上产生外部边沿跳变、低电压或比较器输入改变都可能导致其相应的中断标志被置位,由此产生中断,因此必须注意避免伪唤醒情况的发生。若中断唤醒功能被除能,单片机进入休眠或空闲模式前相应中断请求标志应被置起。中断唤醒功能不受中断使能位的影响。

#### 编程注意事项

通过禁止相关中断使能位,可以屏蔽中断请求,然而,一旦中断请求标志位被设定,它们会被保留在中断控制寄存器内,直到相应的中断服务子程序执行或请求标志位被软件指令清除。

Rev. 1.60 122 2023-12-06



多功能中断中所含中断相应程序执行时,多功能中断请求标志 MF0F~MF1F 可以自动清零,但各自的请求标志需在应用程序中手动清除。

建议在中断服务子程序中不要使用 "CALL 子程序"指令。中断通常发生在不可预料的情况或是需要立刻执行的某些应用。假如只剩下一层堆栈且没有控制好中断,当 "CALL 子程序"在中断服务子程序中执行时,将破坏原来的控制序列。

所有中断在休眠或空闲模式下都具有唤醒功能,当中断请求标志发生由高到低的转变时都可产生唤醒功能。若要避免相应中断产生唤醒动作,在单片机进入休眠或空闲模式前需先将相应请求标志置为高。

当进入中断服务程序,系统仅将程序计数器的内容压入堆栈,如果中断服务程序会改变状态寄存器或其它的寄存器的内容而破坏控制流程,应事先将这些数据保存起来。

若从中断子程序中返回可执行 RET 或 RETI 指令。除了能返回至主程序外, RETI 指令还能自动设置 EMI 位为高,允许进一步中断。RET 指令只能返回至 主程序,清除 EMI 位,除能进一步中断。

# 暂停模式和唤醒

# 进入空闲或休眠模式

只有在应用程序中执行"HALT"指令,单片机才可以进入休眠或空闲模式。执行这条指令之后,会有以下情形发生:

- 系统振荡器停止运作,且应用程序停止在"HALT"指令处。
- 数据存储器内容和寄存器内容保持当前值。
- 如果 WDT 使能且 WDT 时钟源来自 fsub,则 WDT 将被清零并重新计数;如果 WDT 时钟源来自系统时钟,则 WDT 停止计数。
- 输入/输出端口保持当前状态。
- 置位状态寄存器中的暂停标志位 PDF,并清零看门狗溢出标志位 TO。

### 静态电流的注意事项

要使系统静态电流降到微安级,除了需要单片机进入休眠或空闲模式,还要考虑到电路的设计。应该特别注意的是单片机的输入/输出口的状态。所有高阻抗输入脚都必须连接到固定的高或低电平,因为引脚浮空会造成内部振荡并导致耗电增加。这也应用于有不同封装的单片机,因为它们可能含有未引出的引脚,这些引脚也必须设为输出或带有上拉电阻的输入。另外还需注意单片机设为输出的 I/O 引脚上的负载。应将它们设置在有最小拉电流的状态或将它们和其它的 CMOS 输入一样接到没有拉电流的外部电路上。

### 唤醒

系统进入休眠或空闲模式之后,可以通过以下几种方式唤醒:

- 外部复位
- PA 口下降沿
- 系统中断
- WDT 溢出

若由外部 RES 引脚唤醒,系统会经过完全复位的过程;若由 WDT 溢出唤醒,



则会发生看门狗定时器复位。这两种唤醒方式都会使系统复位,可以通过状态寄存器中 TO 和 PDF 位来判断它的唤醒源。系统上电或执行清除看门狗的指令,会清零 PDF;执行"HALT"指令,PDF 将被置位。看门狗计数器溢出将会置位 TO 标志并唤醒系统,这种复位会重置程序计数器和堆栈指针,其它标志保持原有状态。

PA 口中的每个引脚都可以通过 PAWU 寄存器使能下降沿唤醒功能。PA 端口唤醒后,程序将在"HALT"指令后继续执行。

如果系统是通过中断唤醒,则有两种可能发生。第一种情况是:相关中断除能或是堆栈已满,则程序会在"HALT"指令之后继续执行。这种情况下,唤醒系统的中断会等到相关中断使能或有堆栈层可以使用之后才执行。第二种情况是:相关中断使能且堆栈未满,则中断可以马上执行。如果在进入休眠或空闲模式之前中断标志位已经被设置为"1",则相关中断的唤醒功能将无效。

# 低电压检测 - LVD

此系列单片机都具有低电压检测功能,即 LVD。该功能使能用于监测电源电压 V<sub>DD</sub>,若电源电压低于一定值可提供一个警告信号。此功能在电池类产品中非常有用,在电池电压较低时产生警告信号。低电压检测也可产生中断信号。

## LVD 寄存器

低电压检测功能由 LVDC 寄存器控制。VLVD2~VLVD0 位用于选择 8 个固定的电压参考点。LVDO 位被置位时低电压情况发生,若 LVDO 位为低表明 Vpp 电压工作在当前所设置低电压水平值之上。LVDEN 位用于控制低电压检测功能的开启 / 关闭,设置此位为高使能此功能,反之,关闭内部低电压检测电路。低电压检测会有一定的功耗,在不使用时可考虑关闭此功能,此举在功耗要求严格的电池供电应用中值得考虑。

### LVDC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	_	_	LVDO	LVDEN	_	VLVD2	VLVD1	VLVD0
R/W	_	_	R	R/W	_	R/W	R/W	R/W
POR	—	_	0	0	_	0	0	0

Bit 7~6 未定义,读为"0"

Bit 5 LVDO: LVD 输出标志位

0: 未检测到低电压 1: 检测到低电压

Bit 4 LVDEN: 低电压检测控制位

0: 除能 1: 使能

Bit 3 未定义,读为"0"


Bit 2~0 VLVD2~VLVD0: 选择 LVD 电压位

000: 2.0V 001: 2.2V 010: 2.4V 011: 2.7V 100: 3.0V 101: 3.3V 110: 3.6V 111: 4.4V



# LVD 操作

通过比较电源电压  $V_{DD}$  与存储在 LVDC 寄存器中的预置电压值的结果,低电压检测功能工作。其设置的范围为  $2.0V\sim4.4V$ 。当电源电压  $V_{DD}$  低于预置电压值时,LVDO 位被置为高,表明低电压产生。低电压检测功能由一个自动使能的参考电压提供。若 LVDEN 位为高,当单片机掉电时低电压检测器保持有效状态。低电压检测器使能后,读取 LVDO 位前,电路稳定需要一定的延时  $t_{LVDS}$ 。注意, $V_{DD}$  电压可能上升或下降比较缓慢,在  $V_{LVD}$  电压值附近时,LVDO 位可能有多种变化。



LVD 操作

低电压检测器也有自己的中断功能,它是除了轮询LVDO 位之外的另一种检测低电压的方法。中断条件产生置位LVDO 并延时tivp后,中断产生。若LVDEN 位为高,当单片机掉电时低电压检测器保持有效状态。此种情况下,若VDD 降至小于LVD 预置电压值时,中断请求标志位LVF 将被置位,中断产生,单片机将被从休眠或空闲模式中唤醒。若不要求低电压检测的唤醒功能使能,在单片机进入休眠或空闲模式前应将LVF标志置为高。

# 带 SCOM 功能的 LCD


除HT66F13 外,该系列单片机具有驱动外部LCD 面板的能力。LCD 驱动的COM 脚SCOM0~SCOM3 与PC0~PC1 和PB6~PB7 口共用。LCD 控制信号(COM & SEG) 由软件编程实现。

### LCD 操作

单片机通过设置 PC0~PC1 或 PB6~PB7 作为 COM 引脚,其它输出口作为 SEG 引脚,以驱动外部的液晶面板。LCD 驱动功能是由 SCOMC 寄存器来控制,另外,该寄存器可设置 LCD 的开启和关闭以及输出偏压值等功能,使得 COM 口输出  $V_{DD}/2$  的电压,从而实现 1/2 bias LCD 的显示。

SCOMC 寄存器中的 SCOMEN 位是 LCD 驱动的主控制位,它与 COMnEN 位搭配共同选择哪些 PC 端口用于 LCD 驱动。需注意的是,端口控制寄存器不需要设置为输出以使能 LCD 驱动操作。





LCD COM 偏压

SCOMEN	COMnEN	引脚功能	O/P Level
0	×	I/O	0 或 1
1	0	I/O	0或1
1	1	SCOMn	$V_{DD}/2$

输出控制

## LCD 偏压控制

LCD 驱动器可以提供多种驱动电流选择以适应不同 LCD 面板的需求。通过设置 SCOMC 寄存器中 ISEL0 位和 ISEL1 位可以配置不同的偏压电阻。

#### ● SCOMC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	ISEL1	ISEL0	SCOMEN	COM3EN	COM2EN	COM1EN	COM0EN
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7 保留位

0: 正确电平值 - 该位需清除为 0

1: 不可预测的操作 - 该位不能设置为高

Bit 6, 5 **ISEL1, ISEL0:** 选择 SCOM 典型偏压电流 (V<sub>DD</sub>=5V) 位

00: 25μA01: 50μA10: 100μA11: 200μA

Bit 4 SCOMEN: SCOM 模块控制位

0: 除能 1: 使能

Bit 3 COM3EN: 选择 PB7 或 SCOM3 位

0: GPIO 1: SCOM3

Bit 2 COM2EN: 选择 PB6 或 SCOM2 位

0: GPIO 1: SCOM2

Bit 1 COM1EN: 选择 PC1 或 SCOM1 位

0: GPIO 1: SCOM1

Bit 0 COM0EN: 选择 PC0 或 SCOM0 位

0: GPIO 1: SCOM0




# 配置选项

配置选项在烧写程序时写入芯片。通过 HT-IDE 的软件开发环境,使用者在开发过程中可以选择配置选项。当配置选项烧入单片机后,无法再通过应用程序修改。所有位必须按系统的需要定义,具体内容可参考下表:

序号	选项
振荡器选项	
1	高速振荡器类型选择 – f <sub>H</sub> : 1. HXT 2. ERC 3. HIRC
2	HIRC 频率选择: 1. 4MHz 2. 8MHz 3. 12MHz
复位脚选项	
3	PB3/RES 脚选项: 1. RES 脚 2. PB3 脚
看门狗选项	
4	看门狗定时器功能: 1. 使能 2. 除能
5	WDT 时钟选择 – fs: 1. fsub 2. fsys/4 注: fsub 和 ftbc 时钟源都来自 LIRC 振荡器
6	清看门狗指令选择: 1.1条指令 2.2个指令
LVR 选项	
7	LVR 功能: 1. 使能 2. 除能
8	LVR 电压选择: 1. 2.10V 2. 2.55V 3. 3.15V 4. 4.20V



# 应用电路



注: "\*"表示建议加上此元件以加强静电保护。

"\*\*"表示建议在电源有较强干扰场合加上此元件。



# 指令集

# 简介

任何单片机成功运作的核心在于它的指令集,此指令集为一组程序指令码,用来指导单片机如何去执行指定的工作。在 HOLTEK 单片机中,提供了丰富且灵活的指令,共超过六十条,程序设计者可以事半功倍地实现他们的应用。 为了更加容易理解各种各样的指令码,接下来按功能分组介绍它们。

## 指令周期

大部分的操作均只需要一个指令周期来执行。分支、调用或查表则需要两个指令周期。一个指令周期相当于四个系统时钟周期,因此如果在 8MHz 的系统时钟振荡器下,大部分的操作将在 0.5ms 中执行完成,而分支或调用操作则将在 1ms 中执行完成。虽然需要两个指令周期的指令通常指的是 JMP、CALL、RET、RETI 和查表指令,但如果牵涉到程序计数器低字节寄存器 PCL 也将多花费一个周期去加以执行。即指令改变 PCL 的内容进而导致直接跳转至新地址时,需要多一个周期去执行,例如 "CLR PCL"或 "MOV PCL,A"指令。对于跳转指令必须注意的是,如果比较的结果牵涉到跳转动作将多花费一个周期,如果没有则需一个周期即可。

### 数据的传送

单片机程序中数据传送是使用最为频繁的操作之一,使用三种 MOV 的指令,数据不但可以从寄存器转移至累加器 (反之亦然),而且能够直接移动立即数到累加器。数据传送最重要的应用之一是从输入端口接收数据或传送数据到输出端口。

## 算术运算

算术运算和数据处理是大部分单片机应用所必需具备的能力,在盛群单片机内部的指令集中,可直接实现加与减的运算。当加法的结果超出255或减法的结果少于0时,要注意正确的处理进位和借位的问题。INC、INCA、DEC和DECA指令提供了对一个指定地址的值加一或减一的功能。

## 逻辑和移位运算

标准逻辑运算例如 AND、OR、XOR 和 CPL 全都包含在盛群单片机内部的指令集中。大多数牵涉到数据运算的指令,数据的传送必须通过累加器。在所有逻辑数据运算中,如果运算结果为零,则零标志位将被置位,另外逻辑数据运用形式还有移位指令,例如 RR、RL、RRC 和 RLC 提供了向左或向右移动一位的方法。不同的移位指令可满足不同的应用需要。移位指令常用于串行端口的程序应用,数据可从内部寄存器转移至进位标志位,而此位则可被检验,移位运算还可应用在乘法与除法的运算组成中。



## 分支和控制转换

程序分支是采取使用 JMP 指令跳转至指定地址或使用 CALL 指令调用子程序的形式,两者之不同在于当子程序被执行完毕后,程序必须马上返回原来的地址。这个动作是由放置在子程序里的返回指令 RET 来实现,它可使程序跳回 CALL 指令之后的地址。在 JMP 指令中,程序则只是跳到一个指定的地址而已,并不需如 CALL 指令般跳回。一个非常有用的分支指令是条件跳转,跳转条件是由数据存储器或指定位来加以决定。遵循跳转条件,程序将继续执行下一条指令或略过且跳转至接下来的指令。这些分支指令是程序走向的关键,跳转条件可能是外部开关输入,或是内部数据位的值。

#### 位运算

提供数据存储器中单个位的运算指令是盛群单片机的特性之一。这特性对于输出端口位的设置尤其有用,其中个别的位或端口的引脚可以使用 "SET [m].i"或 "CLR [m].i"指令来设定其为高位或低位。如果没有这特性,程序设计师必须先读入输出口的 8 位数据,处理这些数据,然后再输出正确的新数据。这种读入 - 修改 - 写出的过程现在则被位运算指令所取代。

### 杳表运算

数据的储存通常由寄存器完成,然而当处理大量固定的数据时,它的存储量常常造成对个别存储器的不便。为了改善此问题,盛群单片机允许在程序存储器中建立一个表格作为数据可直接存储的区域,只需要一组简易的指令即可对数据进行查表。

## 其它运算

除了上述功能指令外,其它指令还包括用于省电的"HALT"指令和使程序在极端电压或电磁环境下仍能正常工作的看门狗定时器控制指令。这些指令的使用则请查阅相关的章节。

Rev. 1.60 130 2023-12-06



# 指令集概要

下表中说明了按功能分类的指令集,用户可以将该表作为基本的指令参考。

# 惯例

x: 立即数

m: 数据存储器地址

A: 累加器

i: 第 0~7 位

addr: 程序存储器地址

助记	助记符     说明		指令 周期	影响标志位
算术运算				
ADD	A,[m]	ACC 与数据存储器相加,结果放入 ACC	1	Z,C,AC,OV
ADDM	A,[m]	ACC 与数据存储器相加,结果放入数据存储器	1 注	Z,C,AC,OV
ADD	A, x	ACC 与立即数相加,结果放入 ACC	1	Z,C,AC,OV
ADC	A,[m]	ACC 与数据存储器、进位标志相加,结果放入 ACC	1	Z,C,AC,OV
ADCM	A,[m]	ACC 与数据存储器、进位标志相加,结果放入数据存储器	1 注	Z,C,AC,OV
SUB	A, x	ACC 与立即数相减,结果放入 ACC	1	Z,C,AC,OV
SUB	A,[m]	ACC 与数据存储器相减,结果放入 ACC	1	Z,C,AC,OV
SUBM	A,[m]	ACC 与数据存储器相减,结果放入数据存储器	1 注	Z,C,AC,OV
SBC	A,[m]	ACC 与数据存储器、进位标志的反相减,结果放入 ACC	1	Z,C,AC,OV
SBCM	A,[m]	ACC 与数据存储器、进位标志相减,结果放入数据存储器	1注	Z,C,AC,OV
DAA	[m]	将加法运算中放入 ACC 的值调整为十进制数,并将结果放入数据存储器	1 注	С
逻辑运算	——— 算			
AND	A,[m]	ACC 与数据存储器做"与"运算,结果放入 ACC	1	Z
OR	A,[m]	ACC 与数据存储器做"或"运算,结果放入 ACC	1	Z
XOR	A,[m]	ACC 与数据存储器做"异或"运算,结果放入 ACC	1	Z
ANDM	A,[m]	ACC 与数据存储器做"与"运算,结果放入数据存储器	1 注	Z
ORM	A,[m]	ACC 与数据存储器做"或"运算,结果放入数据存储器	1注	Z
XORM	A,[m]	ACC 与数据存储器做"异或"运算,结果放入数据存储器	1注	Z
AND	A, x	ACC 与立即数做"与"运算,结果放入 ACC	1	Z
OR	A, x	ACC 与立即数做"或"运算,结果放入 ACC	1	Z
XOR	A, x	ACC 与立即数做"异或"运算,结果放入 ACC	1	Z
CPL	[m]	对数据存储器取反,结果放入数据存储器	1 <sup>注</sup>	Z
CPLA	[m]	对数据存储器取反,结果放入 ACC	1	Z
递增和证	<b>递减</b>			
INCA	[m]	递增数据存储器,结果放入 ACC	1	Z
INC	[m]	递增数据存储器, 结果放入数据存储器	1 <sup>注</sup>	Z
DECA	[m]	递减数据存储器,结果放入 ACC	1	Z
DEC	[m]	递减数据存储器, 结果放入数据存储器	1 注	Z



助讠	己符	说明	指令 周期	影响标志位
移位				
RRA	[m]	数据存储器右移一位,结果放入 ACC	1	无
RR	[m]	数据存储器右移一位,结果放入数据存储器	1 注	无
RRCA	[m]	带进位将数据存储器右移一位,结果放入 ACC	1	С
RRC	[m]	带进位将数据存储器右移一位,结果放入数据存储器	1注	С
RLA	[m]	数据存储器左移一位,结果放入 ACC	1	无
RL	[m]	数据存储器左移一位,结果放入数据存储器	1 注	无
RLCA	[m]	带进位将数据存储器左移一位,结果放入 ACC	1	С
RLC	[m]	带进位将数据存储器左移一位,结果放入数据存储器	1 <sup>注</sup>	С
数据传	送			
MOV	A,[m]	将数据存储器送至 ACC	1	无
MOV	[m],A	将 ACC 送至数据存储器	1注	无
MOV	A, x	将立即数送至 ACC	1	无
位运算				
CLR	[m].i	清除数据存储器的位	1注	无
SET	[m].i	置位数据存储器的位	1注	无
转移				
JMP	addr	无条件跳转	2	无
SZ	[m]	如果数据存储器为零,则跳过下一条指令	1注	无
SZA	[m]	数据存储器送至 ACC, 如果内容为零,则跳过下一条指令	1 注	无
SZ	[m].i	如果数据存储器的第i位为零,则跳过下一条指令	1注	无
SNZ	[m].i	如果数据存储器的第i位不为零,则跳过下一条指令	1注	无
SIZ	[m]	递增数据存储器,如果结果为零,则跳过下一条指令	1 注	无
SDZ	[m]	递减数据存储器,如果结果为零,则跳过下一条指令	1 注	无
SIZA	[m]	递增数据存储器,将结果放入 ACC, 如果结果为零,则跳过下一条指令	1注	无
SDZA	[m]	递减数据存储器,将结果放入 ACC, 如果结果为零,则跳过下一条指令	1 注	无
CALL	addr	子程序调用	2	无
RET		从子程序返回	2	无
RET	A, x	从子程序返回,并将立即数放入 ACC	2	无
RETI		从中断返回	2	无
查表				
TABRE	OC [m]	读取当前页的 ROM 内容,并送至数据存储器和 TBLH	2注	无
TABRI	DL [m]	读取最后页的 ROM 内容,并送至数据存储器和 TBLH	2注	无
其它指	令			
NOP		空指令	1	无
CLR	[m]	清除数据存储器	1 注	无
SET	[m]	置位数据存储器	1注	无
CLR	WDT	清除看门狗定时器	1	TO, PDF



助记符		说明	指令 周期	影响标志位
CLR	WDT1	预清除看门狗定时器	1	TO, PDF
CLR	WDT2	预清除看门狗定时器	1	TO, PDF
SWAP		交换数据存储器的高低字节,结果放入数据存储器	1 注	无
SWAPA	(m)	交换数据存储器的高低字节,结果放入 ACC	1	无
HALT		进入暂停模式	1	TO, PDF

- 注: 1. 对跳转指令而言,如果比较的结果牵涉到跳转即需多达 2 个周期,如果没有跳转发生,则只需一个周期即可。
  - 2. 任何指令若要改变 PCL 的内容将需要 2 个周期来执行。
  - 3. 对于 "CLR WDT1" 和 "CLR WDT2" 指令而言, TO 和 PDF 标志位也许会受执行结果影响, "CLR WDT1" 和 "CLR WDT2" 被连续执行后, TO 和 PDF 标志位会被清零,除此外 TO 和 PDF 标志位保持不变。



# 指令定义

ADC A, [m] Add Data Memory to ACC with Carry

指令说明 将指定数据存储器、累加器和进位标志位的内容相加后,

把结果储存回累加器。

功能表示  $ACC \leftarrow ACC + [m] + C$ 

影响标志位 OV, Z, AC, C

ADCM A, [m] Add ACC to Data Memory with Carry

指令说明 将指定数据存储器、累加器和进位标志位的内容相加后,

把结果储存回指定数据存储器。

功能表示 [m] ←ACC + [m] + C

影响标志位 OV, Z, AC, C

ADD A, [m] Add Data Memory to ACC

指令说明 将指定数据存储器和累加器的内容相加后,

把结果储存回累加器。

功能表示  $ACC \leftarrow ACC + [m]$ 

影响标志位 OV, Z, AC, C

ADD A, x Add immediate data to ACC

指令说明 将累加器和立即数的内容相加后,把结果储存回累加器。

功能表示  $ACC \leftarrow ACC + x$  影响标志位 OV, Z, AC, C

ADDM A, [m] Add ACC to Data Memory

指令说明 将指定数据存储器和累加器的内容相加后,

把结果储存回指定数据存储器。

功能表示  $[m] \leftarrow ACC + [m]$  影响标志位 OV, Z, AC, C

AND A, [m] Logical AND Data Memory to ACC

指令说明 将存在累加器和指定数据存储器中的数据作 AND 的运算,

然后把结果储存回累加器。

功能表示 ACC ← ACC "AND" [m]



AND A, x Logical AND immediate data to ACC

指令说明 将存在累加器中的数据和立即数作 AND 的运算,

然后把结果储存回累加器。

功能表示 ACC ← ACC "AND" x

影响标志位 Z

ANDM A, [m] Logical AND ACC to Data Memory

指令说明 将存在指定数据存储器和累加器中的数据作 AND 的运算,

然后把结果储存回数据存储器。

功能表示 [m] ← ACC "AND" [m]

影响标志位 Z

CALL addr Subroutine call

指令说明 无条件地调用指定地址的子程序,此时程序计数器先加1

获得下一个要执行的指令地址并压入堆栈,接着载入指定地址并从新地址继续执行程序,由于此指令需要额外的运

算,所以为一个2周期的指令。

功能表示 Stack ← Program Counter + 1

Program Counter ← addr

影响标志位 None

CLR [m] Clear Data Memory

指令说明 指定数据存储器中的每一位均清除为0。

功能表示 [m] ← 00H

影响标志位 None

CLR [m].i Clear bit of Data Memory

指令说明 指定数据存储器中的 i 位清除为 0。

功能表示  $[m].i \leftarrow 0$  影响标志位 None

CLR WDT Clear Watchdog Timer

指令说明 将 TO、PDF 标志位和 WDT 全都清零。

功能表示 WDT cleared

 $TO \leftarrow 0$ 

 $PDF \leftarrow 0$ 

影响标志位 TO, PDF



CLR WDT1 Pre-clear Watchdog Timer

指令说明 将 TO、PDF 标志位和 WDT 全都清零,请注意此指令要结

合 CLR WDT2 一起动作且必须交替执行才有作用,重复执行此项指令而没有与 CLR WDT2 交替执行将无任何作用。

功能表示 WDT cleared

 $0 \rightarrow OT$ 

 $PDF \leftarrow 0$ 

影响标志位 TO, PDF

CLR WDT2 Pre-clear Watchdog Timer

指令说明 将 TO、PDF 标志位和 WDT 全都清零,请注意此指令要结

合 CLR WDT1 一起动作且必须交替执行才有作用,重复执行此项指令而没有与 CLR WDT1 交替执行将无任何作用。

功能表示 WDT cleared

 $TO \leftarrow 0$ 

 $PDF \leftarrow 0$ 

影响标志位 TO, PDF

CPL [m] Complement Data Memory

指令说明 将指定数据存储器中的每一位取逻辑反,

相当于从1变0或0变1。

功能表示  $[m] \leftarrow [\overline{m}]$ 

影响标志位 Z

CPLA [m] Complement Data Memory with result in ACC

指令说明 将指定数据存储器中的每一位取逻辑反,相当于从1变0

或0变1,而结果被储存回累加器且数据存储器中的内容

不变。

功能表示 ACC←[m]



DAA [m] Decimal-Adjust ACC for addition with result in Data Memory

指令说明 将存在累加器中的内容数值转换为 BCD(二进制转成十进

制)数值,如果低4位大于9或AC标志位被置位,则在低4位加上一个6,不然低4位的内容不变,如果高4位大于9或C标志位被置位,则在高4位加上一个6,十进制的转换主要是依照累加器和标志位状况,分别加上

00H、06H、60H或66H,只有C标志位也许会被此指令影响,它会指出原始BCD数是否大于100,并可以进行双精

度十进制数相加。

功能表示 [m] ← ACC + 00H 或

 $[m] \leftarrow ACC + 06H$  或  $[m] \leftarrow ACC + 60H$  或  $[m] \leftarrow ACC + 66H$ 

影响标志位C

DEC [m] Decrement Data Memory

指令说明 将在指定数据存储器内的数据减 1。

功能表示 [m] ← [m] – 1

影响标志位 Z

DECA [m] Decrement Data Memory with result in ACC

指令说明 将在指定数据存储器内的数据减 1, 把结果储存回累加器

且数据存储器中的内容不变。

功能表示  $ACC \leftarrow [m] - 1$ 

影响标志位 Z

HALT Enter power down mode

指令说明 此指令停止程序的执行并且关闭系统时钟,但数据存储器

和寄存器的内容仍被保留,WDT 和预分频器 (Prescaler) 被清零,暂停标志位 PDF 被置位且 WDT 溢出标志位 TO 被

清零。

功能表示  $TO \leftarrow 0$ 

 $PDF \leftarrow 1$ 

影响标志位 TO, PDF

INC [m] Increment Data Memory

指令说明 将指定数据存储器内的数据加 1。

功能表示 [m] ← [m] + 1



INCA [m] Increment Data Memory with result in ACC

指令说明 将指定数据存储器内的数据加 1,把结果储存回累加器且

数据存储器中的内容不变。

功能表示  $ACC \leftarrow [m] + 1$ 

影响标志位 Z

JMP addr Jump unconditionally

指令说明 程序计数器的内容被指定地址所取代,程序由新地址继续

执行, 当新地址被加载入时, 必须插入一个空指令周期,

所以此指令为2个周期的指令

功能表示 Program Counter ← addr

影响标志位 None

MOV A, [m] Move Data Memory to ACC

指令说明将指定数据存储器的内容复制到累加器中。

功能表示 ACC← [m]

影响标志位 None

MOV A, x Move immediate data to ACC 指令说明 将立即数载入至累加器中。

功能表示 ACC ← x 影响标志位 None

MOV [m], A Move ACC to Data Memory

指令说明将累加器的内容复制到指定数据存储器。

功能表示 [m]←ACC

影响标志位 None

NOP No operation

指令说明 空操作,接下来顺序执行下一条指令。

功能表示 No operation

影响标志位 None

OR A, [m] Logical OR Data Memory to ACC

指令说明 将存在累加器和指定数据存储器中的数据作 OR 的运算,

然后把结果储存回累加器。

功能表示 ACC ← ACC "OR" [m]



OR A, x Logical OR immediate data to ACC

指令说明 将存在累加器中的数据和立即数作 OR 的运算,

然后把结果储存回累加器。

功能表示 ACC ← ACC "OR" x

影响标志位 Z

ORM A, [m] Logical OR ACC to Data Memory

指令说明 将存在指定数据存储器和累加器中的数据作 OR 的运算,

然后把结果储存回数据存储器。

功能表示 [m] ← ACC "OR" [m]

影响标志位 Z

RET Return from subroutine

指令说明 将堆栈区的数据取回至程序计数器,

程序由取回的地址继续执行。

功能表示 Program Counter←Stack

影响标志位 None

RET A, x Return from subroutine and load immediate data to ACC 指令说明 将堆栈区的数据取回至程序计数器且累加器载入立即数,

程序由取回的地址继续执行。

功能表示 Program Counter ← Stack

ACC←x

影响标志位 None

RETI Return from interrupt

指令说明 将堆栈区的数据取回至程序计数器且中断功能通过 EMI 位

重新被使能, EMI 是控制中断使能的主中断位

(寄存器 INTC 的第 0 位 ),如果在执行 RETI 指令之前还有中断未被响应,则这个中断将在返回主程序之前被响应。

功能表示 Program Counter ←Stack

 $EMI \leftarrow 1$ 

影响标志位 None

RL [m] Rotate Data Memory left

指令说明 将指定数据存储器的内容向左移1个位,

且第7位移回第0位。

功能表示  $[m].(i+1) \leftarrow [m].i$ ;  $(i = 0 \sim 6)$ 

 $[m].0 \leftarrow [m].7$ 



RLA [m] Rotate Data Memory left with result in ACC

指令说明 将指定数据存储器的内容向左移1个位,

且第7位移回第0位,而移位的结果储存回累加器且数据

存储器中的内容不变。

功能表示  $ACC.(i+1) \leftarrow [m].i; (i = 0~6)$ 

 $ACC.0 \leftarrow [m].7$ 

影响标志位 None

RLC [m] Rotate Data Memory Left through Carry

指令说明 将指定数据存储器的内容连同进位标志位向左移1个位,

第7位取代进位位且原本的进位标志位移至第0位。

功能表示  $[m].(i+1) \leftarrow [m].i$ ;  $(i = 0 \sim 6)$ 

 $[m].0 \leftarrow C$ 

 $C \leftarrow [m].7$ 

影响标志位C

RLC A [m] Rotate Data Memory left through Carry with result in ACC

指令说明 将指定数据存储器的内容连同进位标志位向左移1个位,

第7位取代进位位且原本的进位标志位移至第0位,

而移位的结果储存回累加器且数据存储器中的内容不变。

功能表示  $ACC.(i+1) \leftarrow [m].i; (i = 0~6)$ 

 $ACC.0 \leftarrow C$ 

 $C \leftarrow [m].7$ 

影响标志位 C

RR [m] Rotate Data Memory right

指令说明 将指定数据存储器的内容向右移1个位,

且第0位移回第7位。

功能表示  $[m].i \leftarrow [m].(i+1); (i = 0~6)$ 

 $[m].7 \leftarrow [m].0$ 

影响标志位 None

RRA [m] Rotate Data Memory right with result in ACC

指令说明 将指定数据存储器的内容向右移1个位,

且第0位移回第7位,而移位的结果储存回累加器且数据

存储器中的内容不变。

功能表示 ACC.i  $\leftarrow$  [m].(i+1); (i = 0~6)

 $ACC.7 \leftarrow [m].0$ 



RRC [m] Rotate Data Memory right through Carry

指令说明 将指定数据存储器的内容连同进位标志位向右移1个位,

第0位取代进位位且原本的进位标志位移至第7位。

功能表示  $[m].i \leftarrow [m].(i+1); (i=0~6)$ 

[m].7← C

 $C \leftarrow [m].0$ 

影响标志位 C

RRCA [m] Rotate Data Memory right through Carry with result in ACC

指令说明 将指定数据存储器的内容连同进位标志位向右移1个位,

第0位取代进位位且原本的进位标志位移至第7位,

而移位的结果储存回累加器且数据存储器中的内容不变。

功能表示 ACC.i  $\leftarrow$  [m].(i+1); (i = 0~6)

 $ACC.7 \leftarrow C$ 

 $C \leftarrow [m].0$ 

影响标志位C

SBC A, [m] Subtract Data Memory from ACC with Carry

指令说明将累加器中的数据与指定数据存储器内容和进位标志位的

反相减,把结果储存回累加器。如果结果为负, C 标志位

清除为0,反之结果为正或0,C标志位设置为1。

功能表示  $ACC \leftarrow ACC - [m] - \overline{C}$ 

影响标志位 OV, Z, AC, C

SBCM A, [m] Subtract Data Memory from ACC with Carry and result in Data

Memory

指令说明将累加器中的数据与指定数据存储器内容和进位标志位的

反相减,把结果储存回数据存储器。如果结果为负,

C标志位清除为0,反之结果为正或0,C标志位设置为1。

功能表示  $[m] \leftarrow ACC - [m] - \overline{C}$ 

影响标志位 OV, Z, AC, C

SDZ [m] Skip if Decrement Data Memory is 0

指令说明 将指定数据存储器的内容先减去1后,如果结果为0,

则程序计数器再加1跳过下一条指令,由于取得下一指令时会要求插入一个空指令周期,所以此指令为2个周期的

指令。如果结果不为0,则程序继续执行下面的指令。

功能表示  $[m] \leftarrow [m] - 1$ 

Skip if [m] = 0



SDZA [m] Skip if decrement Data Memory is zero with result in ACC

指令说明 将指定数据存储器的内容先减去1后,如果结果为0,

则程序计数器再加1跳过下一条指令,此结果会被储存回 累加器且指定数据存储器中的内容不变,由于取得下一指 令时会要求插入一个空指令周期,所以此指令为2个周期 的指令。如果结果不为0,则程序继续执行下面的指令。

功能表示  $ACC \leftarrow [m] - 1$ 

Skip if ACC = 0

影响标志位 None

SET [m] Set Data Memory

指令说明 将指定数据存储器的每一个位置位为1。

功能表示 [m] ← FFH

影响标志位 None

SET [m].i Set bit of Data Memory

指令说明 将指定数据存储器的第 i 位置位为 1。

功能表示  $[m].i \leftarrow 1$  影响标志位 None

SIZ [m] Skip if increment Data Memory is 0

指令说明 将指定数据存储器的内容先加上1后,如果结果为0,

则程序计数器再加1跳过下一条指令,由于取得下一指令时会要求插入一个空指令周期,所以此指令为2个周期的指令。如果结果不为0,则程序继续执行下面的指令。

功能表示 [m] ← [m] + 1

Skip if [m] = 0

影响标志位 None

SIZA [m] Skip if increment Data Memory is zero with result in ACC

指令说明 将指定数据存储器的内容先加上1后,如果结果为0,

则程序计数器再加1跳过下一条指令,此结果会被储存回 累加器且指定数据存储器中的内容不变,由于取得下一指 令时会要求插入一个空指令周期,所以此指令为2个周期 的指令。如果结果不为0,则程序继续执行下面的指令。

功能表示 ACC← [m] + 1

Skip if ACC = 0



SNZ [m].i Skip if bit i of Data Memory is not 0

指令说明 如果指定数据存储器的第i位不为0,则程序计数器再加1

跳过下一条指令,由于取得下一指令时会要求插入一个空指令周期,所以此指令为2个周期的指令。如果结果不为0,

程序继续执行下面的指令。

功能表示 Skip if [m].i ≠ 0

影响标志位 None

SUB A, [m] Subtract Data Memory from ACC

指令说明将累加器中内容减去指定数据存储器的数据,把结果储存

回累加器。如果结果为负, C标志位清除为0,

反之结果为正或 0, C 标志位设置为 1。

功能表示  $ACC \leftarrow ACC - [m]$ 

影响标志位 OV, Z, AC, C

SUBM A, [m] Subtract Data Memory from ACC with result in Data Memory

指令说明 将累加器中内容减去指定数据存储器的数据,

把结果储存回数据存储器。如果结果为负,

C标志位清除为0,反之结果为正或0,C标志位设置为1。

功能表示  $[m] \leftarrow ACC - [m]$  影响标志位 OV, Z, AC, C

SUB A, x Subtract immediate Data from ACC

指令说明将累加器中内容减去立即数,把结果储存回累加器。

如果结果为负, C标志位清除为0, 反之结果为正或0,

C 标志位设置为 1。

功能表示  $ACC \leftarrow ACC - x$ 

影响标志位 OV, Z, AC, C

SWAP [m] Swap nibbles of Data Memory

指令说明 将指定数据存储器的低 4 位与高 4 位互相交换。

功能表示 [m].3 ~ [m].0 ↔ [m].7 ~ [m].4

影响标志位 None

SWAPA [m] Swap nibbles of Data Memory with result in ACC

指令说明 将指定数据存储器的低 4 位与高 4 位互相交换,

然后把结果储存回累加器且数据存储器的内容不变。

功能表示 ACC.3 ~ ACC.0 ← [m].7 ~ [m].4

 $ACC.7 \sim ACC.4 \leftarrow [m].3 \sim [m].0$ 



SZ [m] Skip if Data Memory is 0

指令说明 如果指定数据存储器的内容为 0,则程序计数器再加 1 跳

过下一条指令,由于取得下一指令时会要求插入一个空指令周期,所以此指令为2个周期的指令。如果结果不为0,

程序继续执行下面的指令。

功能表示 Skip if [m] = 0

影响标志位 None

SZA [m] Skip if Data Memory is 0 with data movement to ACC

指令说明 将指定数据存储器的内容复制到累加器,如果值为0,

则程序计数器再加1跳过下一条指令,由于取得下一指令时会要求插入一个空指令周期,所以此指令为2个周期的

指令。如果结果不为0,程序继续执行下面的指令。

功能表示 ACC ← [m]

Skip if [m] = 0

影响标志位 None

SZ [m].i Skip if bit i of Data Memory is 0

指令说明 如果指定数据存储器第 i 位为 0,则程序计数器再加 1 跳过

下一条指令,由于取得下一指令时会要求插入一个空指令周期,所以此指令为2个周期的指令。如果结果不为0,

程序继续执行下面的指令。

功能表示 Skip if [m].i = 0

影响标志位 None

TABRDC [m] Read table (current page ) to TBLH and Data Memory

指令说明 将表格指针 TBLP 所指的程序代码低字节(当前页)

移至指定数据存储器且将高字节移至 TBLH。

功能表示 [m] ← 程序代码 ( 低字节 )

TBLH ← 程序代码 (高字节)

影响标志位 None

TABRDL [m] Read table ( last page ) to TBLH and Data Memory

指令说明 将表格指针 TBLP 所指的程序代码低字节(最后一页)

移至指定数据存储器且将高字节移至 TBLH。

功能表示 [m] ← 程序代码 (低字节)

TBLH ← 程序代码 (高字节)



XOR A, [m] Logical XOR Data Memory to ACC

指令说明 将存在累加器和指定数据存储器中的数据作 XOR 的运算,

然后把结果储存回累加器。

功能表示 ACC ← ACC "XOR" [m]

影响标志位 Z

XORM A, [m] Logical XOR ACC to Data Memory

指令说明 将存在指定数据存储器和累加器中的数据作 XOR 的运算,

然后把结果储存回数据存储器。

功能表示 [m] ← ACC "XOR" [m]

影响标志位 Z

XOR A, x Logical XOR immediate data to ACC

指令说明 将存在累加器中的数据和立即数作 XOR 的运算,

然后把结果储存回累加器。

功能表示 ACC ← ACC "XOR" x



# 封装信息

请注意,这里提供的封装信息仅作为参考。由于这个信息经常更新,提醒用户咨询 Holtek 网站 以获取最新版本的<u>封装信息</u>。


封装信息的相关内容如下所示,点击可链接至 Holtek 网站相关信息页面。


- 封装信息(包括外形尺寸、包装带和卷轴规格)
- 封装材料信息
- 纸箱信息

Rev. 1.60 2023-12-06



# 16-pin NSOP (150mil) 外形尺寸









符号	尺寸(单位: inch)					
1 <del>ग 5</del>	最小值	最大值				
A		0.236 BSC				
В		0.154 BSC				
С	0.012 — 0.020					
C'		0.390 BSC				
D	_	_	0.069			
Е		0.050 BSC				
F	0.004	_	0.010			
G	0.016	_	0.050			
Н	0.004	_	0.010			
α	0°	_	8°			


符号	尺寸(单位: mm)					
14.2	最小值    典型值		最大值			
A		6.00 BSC				
В		3.90 BSC				
С	0.31	_	0.51			
C'		9.90 BSC				
D	_	_	1.75			
Е		1.27 BSC				
F	0.10	_	0.25			
G	0.40	_	1.27			
Н	0.10	_	0.25			
α	0°	_	8°			



# 20-pin SOP (300mil) 外形尺寸









符号	尺寸(单位: inch)					
1寸 <del>万</del>	最小值    典型值		最大值			
A		0.406 BSC				
В		0.295 BSC				
С	0.012 — 0.020					
C'	0.504 BSC					
D	_	_	0.104			
Е		0.050 BSC				
F	0.004	_	0.012			
G	0.016	_	0.050			
Н	0.008	0.013				
α	0°	_	8°			


符号	尺寸(单位: mm)			
	最小值	典型值	最大值	
A	10.30 BSC			
В	7.50 BSC			
С	0.31	_	0.51	
C'	12.80 BSC			
D	_	_	2.65	
Е	1.27 BSC			
F	0.10	_	0.30	
G	0.40	_	1.27	
Н	0.20	_	0.33	
α	0°	_	8°	



# 24-pin SOP (300mil) 外形尺寸







符号	尺寸(单位: inch)			
	最小值	典型值	最大值	
A	0.406 BSC			
В	0.295 BSC			
С	0.012	_	0.020	
C'	0.606 BSC			
D	_	_	0.104	
Е	0.050 BSC			
F	0.004	_	0.012	
G	0.016	_	0.050	
Н	0.008	_	0.013	
α	0°	_	8°	

符号	尺寸(单位: mm)			
	最小值	典型值	最大值	
A	10.30 BSC			
В	7.50 BSC			
С	0.31	_	0.51	
C'	15.40 BSC			
D	_	_	2.65	
Е	1.27 BSC			
F	0.10	_	0.30	
G	0.40	_	1.27	
Н	0.20	_	0.33	
α	0°	_	8°	



#### Copyright<sup>®</sup> 2023 by HOLTEK SEMICONDUCTOR INC. All Rights Reserved.

本文件出版时 HOLTEK 已针对所载信息为合理注意,但不保证信息准确无误。文中提到的信息仅是提供作为参考,且可能被更新取代。HOLTEK 不担保任何明示、默示或法定的,包括但不限于适合商品化、令人满意的质量、规格、特性、功能与特定用途、不侵害第三方权利等保证责任。HOLTEK 就文中提到的信息及该信息之应用,不承担任何法律责任。此外,HOLTEK 并不推荐将 HOLTEK 的产品使用在会由于故障或其他原因而可能会对人身安全造成危害的地方。HOLTEK 特此声明,不授权将产品使用于救生、维生或安全关键零部件。在救生/维生或安全应用中使用HOLTEK 产品的风险完全由买方承担,如因该等使用导致 HOLTEK 遭受损害、索赔、诉讼或产生费用,买方同意出面进行辩护、赔偿并使 HOLTEK 免受损害。HOLTEK (及其授权方,如适用)拥有本文件所提供信息(包括但不限于内容、数据、示例、材料、图形、商标)的知识产权,且该信息受著作权法和其他知识产权法的保护。HOLTEK 在此并未明示或暗示授予任何知识产权。HOLTEK 拥有不事先通知而修改本文件所载信息的权利。如欲取得最新的信息,请与我们联系。

Rev. 1.60 2023-12-06